

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ก
คิตติกรรมประกาศ	ก
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป	ช
 บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบข่ายของโครงการ	2
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.6 งบประมาณที่ใช้	3
 บทที่ 2 ทฤษฎีเบื้องต้นและส่วนที่เกี่ยวข้องในโครงการ	
2.1 ความหมายและหลักการเบื้องต้นของในโครงการ	4
2.2 ในโครงการโทรศัพท์ PIC เบอร์ PIC16F627A	6
2.3 เทอร์มิสเตอร์และการทำงาน	23
2.4 การเก็บประจุและการขยายประจุของตัวเก็บประจุ	26
 บทที่ 3 การออกแบบวงจรและการเขียนโปรแกรมภาษาซี	
3.1 การออกแบบวงจรสำหรับแรงดันความดูม	36
3.2 การเขียนโปรแกรมภาษาซี	39
 บทที่ 4 ขั้นตอนและผลการทดสอบการทำงาน	
4.1 การทำแรงดันความดูม	46
4.2 การเขียนโปรแกรมภาษาซีและการป้อนโปรแกรมเข้าสู่ตัว PIC	50

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.3 ผลการทดสอบการทำงานของเพງวงจรควบคุม	59
4.4 ผลการประ helyดพลังงาน	60
4.5 วิเคราะห์ผลการทดสอบการทำงาน	62
บทที่ 5 สรุปผล	
5.1 สรุปผลการทำงาน	63
5.2 แนวทางในการพัฒนาโครงงาน	63
5.3 ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน	66
5.4 ข้อเสนอแนะ	66
เอกสารอ้างอิง	67
ประวัติผู้เขียน โครงงาน	68

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	3
2.1 ขอบเขตของค่า C_1 และ C_2 ที่สามารถใช้ได้ กรณีใช้คริสตอล	19
2.2 ขอบเขตของค่า C_1 และ C_2 ที่สามารถใช้ได้ กรณีใช้เซรามิกเรซิโน่	20
4.1 รายการอุปกรณ์อย่างๆที่ใช้บนแพงวงจรควบคุม	46
4.2 ผลการทดสอบการทำงาน	61



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 โครงสร้างหลักอย่างง่ายของไมโครคอนโทรลเลอร์	6
2.2 สักษณะภายนอกของ PIC16F627A	7
2.3 การจัดสรรหน่วยความจำโปรแกรมของ PIC16F627A	9
2.4 โครงสร้างและการบวนการทำงานอย่างง่ายของ Stack	10
2.5 การจัดสรรหน่วยความจำข้อมูลแบบแรมของ PIC16F627A	12
2.6 โครงสร้างอย่างง่ายของรีจิสเตอร์ PORTA และ PORTB	13
2.7 แผนภาพแสดงตำแหน่งขาของ PIC16F627A	13
2.8 โครงสร้างอย่างง่ายของรีจิสเตอร์ TRISA และ TRISB	15
2.9 การกำหนดค่าให้กับรีจิสเตอร์ TRISA	16
2.10 การกำหนดค่าให้กับรีจิสเตอร์ PORTA	16
2.11 การกำหนดค่าให้กับรีจิสเตอร์ TRISB	17
2.12 การกำหนดค่าให้กับรีจิสเตอร์ PORTB	18
2.13 บิตต่างๆและชื่อเรียกที่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงของ PORTA และ PORTB	18
2.14 วงจรสร้างสัญญาณนาฬิกาโดยใช้คริสตอล	19
2.15 โครงสร้างและส่วนประกอบหลักของไมโครคอนโทรลเลอร์	21
2.16 โครงสร้างการติดต่อข้อมูลระหว่าง CPU กับหน่วยความจำโปรแกรมและหน่วยความจำข้อมูลแบบแรม	21
2.17 แผนภาพกระบวนการทำงานแบบไปป์ไลน์ของ PIC16F627A	22
2.18 แผนภาพกระบวนการทำงานแบบไปป์ไลน์ของ PIC16F627A ในกรณีที่ CPU กระทำคำสั่งการกระໂດດ	22
2.19 สัญลักษณ์และตัวอย่างของเทอร์มิสเตอร์	23
2.20 ตัวอย่างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความด้านทานกับอุณหภูมิของเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC และ PTC	24
2.21 R-T characteristic curve ของเทอร์มิสเตอร์แบบ NTC รุ่น TTC-104	25
2.22 วงจรธิบายการเก็บประจุของตัวเก็บประจุ	26
2.23 วงจรธิบายการคายประจุของตัวเก็บประจุ	26
2.24 กราฟการเก็บประจุและการคายประจุของตัวเก็บประจุในวงจร	33
3.1 วงจรสำหรับແພງວຽກຄຸມ	36

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.2 วิธีสำหรับการทำงานของระบบ	37
3.3 ไฟล์ชาร์ตการทำงานอย่างง่ายของวิธี	39
3.4 ไฟล์ชาร์ตการทำงานอย่างง่ายของวิธีในรูปแบบการใช้ตัวแปรในการนับค่า	40
3.5 รูปแบบกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวแปรที่นับได้กับอุณหภูมิ	40
3.6 ไฟล์ชาร์ตการทำงานของโปรแกรมในส่วนของฟังก์ชันหลัก	42
3.7 ไฟล์ชาร์ตการทำงานของโปรแกรมในส่วนของฟังก์ชันย่อย	43
4.1 วิธีที่ออกแบบได้เพื่อเตรียมที่จะสร้างลายวงจร	47
4.2 ลายวงจรที่ได้จากโปรแกรม Altium Designer 6	47
4.3 ตำแหน่งของอุปกรณ์ย่อยแต่ละตัวบนแพลงวิจาร์บคุณ	48
4.4 ลายวงจรและตำแหน่งของอุปกรณ์ย่อยแต่ละตัวบนแพลงวิจาร์บคุณ	48
4.5 แพลงวิจาร์บคุณด้านหน้า	49
4.6 แพลงวิจาร์บคุณด้านหลัง	49
4.7 รูปประกอบขั้นตอนที่ 1 ของการเขียนโปรแกรมภาษาซี	50
4.8 รูปประกอบขั้นตอนที่ 2 ของการเขียนโปรแกรมภาษาซี	51
4.9 รูปประกอบขั้นตอนที่ 3 ของการเขียนโปรแกรมภาษาซี	52
4.10 รูปประกอบขั้นตอนที่ 4 ของการเขียนโปรแกรมภาษาซี	52
4.11 รูปประกอบขั้นตอนที่ 5 ของการเขียนโปรแกรมภาษาซี	53
4.12 รูปประกอบขั้นตอนที่ 6 ของการเขียนโปรแกรมภาษาซี	53
4.13 รูปประกอบขั้นตอนที่ 7 ของการเขียนโปรแกรมภาษาซี	54
4.14 รูปประกอบขั้นตอนที่ 8 ของการเขียนโปรแกรมภาษาซี	55
4.15 รูปประกอบขั้นตอนที่ 1 ของการป้อนโปรแกรมเข้าสู่ตัว PIC	55
4.16 รูปประกอบขั้นตอนที่ 1 ของการป้อนโปรแกรมเข้าสู่ตัว PIC	56
4.17 รูปประกอบขั้นตอนที่ 2 ของการป้อนโปรแกรมเข้าสู่ตัว PIC	56
4.18 รูปประกอบขั้นตอนที่ 3 ของการป้อนโปรแกรมเข้าสู่ตัว PIC	57
4.19 รูปประกอบขั้นตอนที่ 4 ของการป้อนโปรแกรมเข้าสู่ตัว PIC	57
4.20 รูปประกอบขั้นตอนที่ 5 ของการป้อนโปรแกรมเข้าสู่ตัว PIC	58
4.21 รูปประกอบขั้นตอนที่ 6 ของการป้อนโปรแกรมเข้าสู่ตัว PIC	58
4.22 การเชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์ตัวแรกกับแพลงวิจาร์บคุณ	59

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.23 การเชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์ทั้ง 2 ตัวกับแพงวงจรควบคุม	60
5.1 วงจรสำหรับแพงวงจรควบคุมในกรณีใช้ควบคุม AC motor	64

