


# บทที่ 3

## การออกแบบและโครงสร้างการทำงาน

### 3.1 โครงสร้างของเครื่องทำความสะอาดอุตสาหกรรม



รูปที่ 3.1 แผนภาพส่วนประกอบของเครื่องทำความสะอาดอุตสาหกรรม

เครื่องทำความสะอาดอุตสาหกรรมจะประกอบด้วย 3 ส่วนแสดงดังรูปที่ 3.1 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คือส่วนมอเตอร์เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ส่งกำลังให้มอเตอร์ส่วนที่ 2 มอเตอร์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับไปเป็นคลื่นเสียงความถี่สูง ส่วนที่ 3 ถังทำความสะอาดเป็นส่วนที่รองรับชิ้นงานที่ทำความสะอาดและตัวกลางในการทำความสะอาด

### 3.2 กระบวนการสร้างเครื่องทำความสะอาดอุตราโซนิกประกอบด้วย 3 ส่วน

3.2.1 การออกแบบและสร้างวงจรส่งกำลังให้อุลตราโซนิกทรานสดิวเซอร์

3.2.2 ออกแบบและสร้างชุดถังทำความสะอาด

3.2.3 ทดสอบการทำความสะอาด


#### 3.2.1 การออกแบบและสร้างวงจรส่งกำลังให้อุลตราโซนิกทรานสดิวเซอร์

วงจรส่งกำลังให้ทรานสดิวเซอร์เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ให้อุลตราโซนิกทรานสดิวเซอร์ทำงาน โดยรูปแบบของสัญญาณทดสอบที่ส่งไปยังทรานสดิวเซอร์นั้นมีดังนี้

ก) สัญญาณรูปสี่เหลี่ยม


ข) สัญญาณรูปซายน์

โดยจะทดสอบสัญญาณทั้งสองกับการขับทรานสดิวเซอร์และนำผลที่ได้วิเคราะห์สรุปผลและนำผลการทดสอบที่ดีที่สุดไปทดสอบการทำความสะอาด เงื่อนไขหลักของสัญญาณที่ส่งให้ตัวทรานสดิวเซอร์คือ ต้องมีความถี่และแรงดันที่เหมาะสมต่อตัวทรานสดิวเซอร์ ทรานสดิวเซอร์จะเกิดการสั่นและส่งเสียงขึ้นตอนการสร้างและทดสอบวงจรส่งกำลังให้ทรานสดิวเซอร์แสดงดังรูปที่ 3.2




รูปที่ 3.2 แผนภาพแสดงขั้นตอนการออกแบบและสร้างวงจรส่งกำลังให้ทรานสดิวเซอร์

### ก) การทดสอบการทำงานของอุตตราโซนิคทรานสดิวเซอร์ด้วยสัญญาณรูปสี่เหลี่ยม



**รูปที่ 3.3** วงจรการขับหัวอุตตราโซนิคทรานสดิวเซอร์ด้วยสัญญาณสัญญาณรูปสี่เหลี่ยม


จากรูปที่ 3.3 เป็นวงจรสร้างสัญญาณขาออกรูปสี่เหลี่ยม โดยวงจรจะทำงานโดยการนำแรงดันกระแสตรงที่ได้มาจากการเรียงกระแสมาตัดออกเป็นช่วงๆ โดยควบคุมวงจรให้นำกระแสและไม่นำกระแสสลับกันไป โดยใช้มอสเฟตกำลังเป็นสวิตช์และควบคุมการสวิตช์โดยใช้ไอซีสร้าง PWM สำเร็จรูป TL494 ซึ่งจะควบคุมแรงดันขาออกโดยการปรับค่าความถี่ของ TL494 และควบคุมความถี่ของสัญญาณขาออกโดยการปรับคาบเวลาการทำงานของ TL494 จากนั้นจะนำสัญญาณที่ได้ไปอนให้กับทรานสดิวเซอร์แล้วสังเกตผลการตอบสนองของทรานสดิวเซอร์



รูปที่ 3.4 แผนภาพวงจรที่ได้ทำการออกแบบ

รูปที่ 3.4 แสดงแผนภาพวงจรที่ออกแบบและส่วนต่างๆของวงจรดังนี้

1. แหล่งจ่ายแรงดันกระแสสลับ 220V, 50Hz 3 ชูด
2. วงจรควบคุมแรงดันและความถี่โดยใช้ไอซีเบอร์ TL494
3. วงจรขับมอสเฟตกำลัง โดยใช้ไอซีเบอร์ TLP250 และยังทำหน้าที่แยกกราวนด์วงจรควบคุมกับวงกำลัง
4. วงจรกำลังประกอบด้วยแรงดันไฟตรง 34V มอสเฟตกำลังและหม้อแปลงฟลายแบค
5. อุลตราโซนิคทรานสดิวเซอร์แบบเปียโซอิเล็กทริกทรานสดิวเซอร์




รูปที่ 3.5 รูปวงจรที่ได้ทำการออกแบบ

รูปที่ 3.5 แสดงวงจรที่ออกแบบและส่วนต่างๆของวงจรตามดังนี้


1. แหล่งจ่ายแรงดันกระแสตรงชุดที่ 1 โดยในบอร์ดนี้จะพบหม้อแปลงที่เป็นแหล่งจ่ายไฟ สลับให้แก่วงจรดังรูปที่ 3.5
2. แหล่งจ่ายแรงดันกระแสตรงชุดที่ 2
3. ตัวต้านทานปรับค่าได้ทำหน้าที่ปรับความถี่ของสัญญาณ
4. ตัวต้านทานปรับค่าได้ทำหน้าที่ปรับค่าดีไวส์เกิลของสัญญาณ
5. สายไฟที่เชื่อมต่อกับหม้อแปลงฟลายแบค
6. ไอซีเบอร์ TL494 ซึ่งทำหน้าที่สร้างสัญญาณสี่เหลี่ยมที่ปรับแรงดันและความถี่ของสัญญาณได้
7. ไอซีเบอร์ TLP250 ทำหน้าที่ขับมอสเฟตกำลังและแยกกราวด์ส่วนควบคุมและส่วนกำลัง
8. แสดงวงจรกำลังประกอบด้วยมอสเฟตกำลังและตัวต้านทานขนาด 10k $\Omega$ , 10W
9. แสดงแหล่งจ่ายแรงดันกระแสตรง 34V ที่จ่ายแรงดันให้กับมอสเฟตกำลัง

## ข) การทดสอบการทำงานของหลอดรั่วโซนิคทรานสดิวเซอร์ด้วยสัญญาณรูปชายน



**รูปที่ 3.6** แผนภาพการทำงานของวงจรขับหัวหลอดรั่วโซนิคทรานสดิวเซอร์ด้วยสัญญาณรูปชายน


รูปที่ 3.6 เป็นการแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ของวงจรสร้างสัญญาณรูปชายนซึ่งการทำงานของวงจรมานั้นจะเป็นการใช้วงจรออสซิลเลเตอร์สร้างสัญญาณรูปชายนที่ให้ค่าความถี่เท่ากับค่าความถี่ของตัวทรานสดิวเซอร์แล้วยกระดับแรงดันให้เหมาะสมโดยใช้หม้อแปลงความถี่สูงจากนั้นวงจรเรโซแนนซ์จะกรองสัญญาณขาออกเพื่อทำให้สัญญาณขาออกที่ป้อนให้ทรานสดิวเซอร์มีความเป็นรูปชายนมากขึ้นด้านแรงดันกระแสสลับด้านขาเข้าจะถูกกรองสัญญาณรบกวนด้วยวงจรกรองชนิด LC



**รูปที่ 3.7** วงจรขับหัวอูลตราโซนิกทรานสดิวเซอร์ด้วยสัญญาณรูปชายนี และส่วนประกอบต่าง ๆ ของวงจร

รูปที่ 3.7 แสดงแผนภาพวงจรที่ออกแบบและส่วนต่าง ๆ ของวงจрдังนี้

1. วงจรเรียงกระแสโดยจะรับแรงดันกระแสสลับ 220V, 50Hz มาแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 5V
2. สวิตช์รีเลย์ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของวงจร โดยจะตัดและต่อวงจรไฟฟ้า
3. วงจรเรโซแนนซ์ทำหน้าที่ในการกรองสัญญาณขาออกที่ได้มาจากหม้อแปลงสวิชชิงและทำให้รูปสัญญาณมีความเป็นชายนีมากขึ้น
4. หม้อแปลงความถี่สูงจะช่วยในการสวิชชิงของวงจรและทำการยกระดับแรงดันของวงจรให้สูงขึ้น
5. อูลตราโซนิกทรานสดิวเซอร์ทำหน้าที่แปลงผันพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับไปเป็นพลังงานคลื่นเสียงความถี่สูง
6. วงจรออสซิลเลเตอร์ทำหน้าที่เป็นวงจรที่ทำการกำเนิดสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับรูปชายนีที่มีความถี่เรโซแนนซ์เท่ากับความถี่ของหัวทรานสดิวเซอร์
7. วงจรเรียงกระแสโดยรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220V, 50Hz มาแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 5V



รูปที่ 3.8 รูปวงจรที่ได้ทำการออกแบบ

รูปที่ 3.8 แสดงวงจรที่ออกแบบและส่วนต่าง ๆ ของวงจรตามดังนี้

1. วงจรเรโซแนนซ์ชนิด RLC
2. ฟิวส์ขนาด 2A
3. วงจรเรียงกระแสประกอบด้วย ตัวเก็บประจุ ไคโอด ไอซีรีกษาระดับแรงดัน
4. วงจรกรองสัญญาณรบกวนชนิด LC
5. แหล่งจ่ายแรงดันกระแสสลับ 220V, 50Hz
6. สวิตช์รีเลย์
7. จุดเชื่อมต่อกับวงจรควบคุมการทำงานของสวิตช์รีเลย์
8. วงจรออสซิลเลเตอร์ประกอบด้วยวงจรจับที่ประกอบด้วย R, L, C, มอสเฟตกำลัง
9. หม้อแปลงความถี่สูง
10. จุดเชื่อมต่อแรงดันขาออกเข้าทรานสดิวเซอร์




### 3.2.2 การออกแบบชุดถังทำความสะอาด

ตัวถังที่รองรับชิ้นงานมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาด กว้างxยาวxสูง = 30x45x10 ซม. โดยมีลักษณะตัวถังและการติดตั้งหัวทรานสดิวเซอร์ดังรูปที่ 3.9 และรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.9 หัวทรานสดิวเซอร์ที่ติดกับตัวถัง

รูปที่ 3.9 แสดงการนำอุลตราโซนิกทรานสดิวเซอร์ไปติดที่ก้นถังทำความสะอาดเพื่อส่งกำลังให้แก่ตัวถังคือน้ำในการทำความสะอาดหัวอุลตราโซนิกทรานสดิวเซอร์จะถูกยึดติดกับตัวถังเพื่อทำให้เกิดการสั่นที่ถี่ที่สุดและลดผลการดูดซับแรงสั่นของวัสดุที่สัมผัสกับตัวถัง




รูปที่ 3.10 ตัวถังทำความสะอาด

รูปที่ 3.10 แสดงลักษณะของตัวถังทำความสะอาดทั้งหมดโดยตัวถังจะถูกยกสูงจากพื้น

### 3.2.3 การทดสอบการทำความสะอาด


เป็นการทดสอบการทำความสะอาดกับวัสดุตัวอย่างที่มีคราบสกปรกติดอยู่รวมทั้งสังเกตุและบันทึกผลของการทำความสะอาดกับวัสดุแต่ละชนิด ตัวอย่างของวัสดุที่นำมาทดสอบที่เป็นคราบไขมันคังรูปที่ 3.11 วัสดุเป็นคราบน้ำมันเครื่องคังรูปที่ 3.12 และวัสดุที่เป็นคราบสนิมคังรูปที่ 3.13

#### ก) ตัวอย่างวัสดุทดสอบเป็นคราบไขมัน




รูปที่ 3.11 วัสดุเป็นคราบ ไขมัน

#### ข) ตัวอย่างวัสดุทดสอบเป็นคราบน้ำมันเครื่อง



รูปที่ 3.12 วัสดุเป็นคราบน้ำมันเครื่อง

#### ค) ตัวอย่างวัสดุทดสอบเป็นคราบสนิม



รูปที่ 3.13 วัสดุเป็นคราบสนิม