

บทที่ 3

รายละเอียดการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

3.1 ข้อกำหนดทั่วไป

3.1.1 บทนำ

ผู้ว่าจ้างกำลังก่อสร้างโครงการ และต้องการดำเนินการเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในอาคารอื่นๆ โดยที่การดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่แสดงในแบบและระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

3.1.2 สภาพแวดล้อม

วัสดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตามที่แสดงในแบบ และระบุในข้อกำหนดนี้ ต้องมีความเหมาะสมที่จะใช้งานในประเทศไทยได้ดีภายใต้สภาวะแวดล้อมดังนี้

1. ความสูงจากระดับน้ำทะเลเป็นปกติ	2 เมตร
2. อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย	40 องศาเซลเซียส
3. อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี	30 องศาเซลเซียส
4. ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี	79%
5. ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย	94%

3.1.3 มาตรฐานและเกณฑ์กำหนดในการปฏิบัติงาน

- มาตรฐานวัสดุ และอุปกรณ์ต่อจากนการประกอบและการติดตั้ง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมาตรฐานสากลที่อันหนึ่งของ TISI , IEC , VDE , NEMA และ NEC ฯลฯ โดยที่มาตรฐานที่ใช้งานอยู่ในแต่ละประเภทของอุปกรณ์และ / หรือประเภทของงานต่างๆ มีดังต่อไปนี้

กฟก.	-	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วสท.	-	มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
มอก.	-	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ANSI	-	American National Standard Institute
ASTM	-	American Society of Testing Materials
BS	-	British Standard

ผ
TK
0245
ธ 353 ก
2543

- 9 พ.ศ. 2544

4440082



สำนักหอสมุด

DIN	- Deutsher Industrie Normen
EIT	- The Engineering Institute of Thailand
IEC	- International Electro Technical Commissions
MEA	- Metropolitan Electricity Authority
NEC	- National Electrical Code
NEMA	- National Electrical Manufacturers Association
NFPA	- National Fire Protection Association
PEA	- Provincial Electricity Authority
TISI	- Thai Industrial Standard Institute
UL	- Underwriter's Laboratories Inc.
VDE	- Verband Deutscher Elektrotechniker

2. เกณฑ์กำหนดในการปฏิบัติงาน

การติดตั้งให้เป็นไปตามกฎการไฟฟ้า ในกรณีที่กฎหมายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีได้ระบุไว้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ NEC และ / หรือ VDE และประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

3.1.4 ขอบเขตของงาน

- ผู้รับจ้างต้องขัดหา และติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึงแรงงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่เก็บของ พัสดุงานไฟฟ้า และงานอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่องานเสริจสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์ และใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ตามที่แสดงไว้ในแบบ และระบุในข้อกำหนดทุกประการ
- ผู้รับจ้างต้องทดสอบวัสดุ และอุปกรณ์ดังกล่าวในข้อ 1 ตามมาตรฐานค่างๆที่อ้างอิงถึง
- ประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร และผู้รับจ้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า และสื่อสารเสริจสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์
- ผู้รับจ้างเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถทดสอบสายไฟแรงสูง ตามที่แสดงไว้ในแบบ โดยที่ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้านี้แรงสูงที่ต้องชำระตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้รับจ้างเป็นผู้ชำระให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้รับจ้างเป็นผู้ประสานงาน โดยที่ค่าใช้จ่ายในการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ผู้รับจ้างรวมอยู่ในรายการเสนอราคากล่าว

5. ผู้รับจ้างเป็นผู้ดูดต่อข้อดูดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง ตามที่แสดงไว้ในแบบ พร้อมทั้ง ตรวจสอบอุปกรณ์ และการติดตั้งทางไฟฟ้า จนกว่าจะมีกระแสไฟฟ้าใช้ในอาคาร โดยที่ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบการเดินสาย ตรวจสอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ต้องชำระตามระเบียบของการไฟฟ้าฯ ผู้รับจ้างเป็นผู้ชำระ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้รับจ้างเป็นผู้ประสานงานโดยที่ค่าใช้จ่ายในการประสานงานกับการไฟฟ้าฯ ให้ผู้รับจ้างรวมอยู่ในรายการเสนอราคាដ้วย
6. ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้งไฟฟ้า และสื่อสารทั้งหมด ให้ถูกต้องตามกฎหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานที่ผิดกฎหมาย และ/หรือ มาตรฐานดังกล่าวให้ถูกต้องโดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
7. งานจัดหา และติดตั้งระบบไฟฟ้า และสื่อสารของผู้รับจ้าง เริ่มจากเดินสายไฟฟ้าแรงสูงจากภายนอกอาคาร จนถึงหน้าแปลงไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้าภายนอกอาคาร และเดินสายไฟฟ้าแรงตัวไปยังแห่งสวิตซ์ไฟฟ้าแรงตัวที่อยู่ภายในอาคาร จนถึงจุดต่อสายไฟฟ้าแรงสูง แล้วติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และสื่อสารทั้งหมด ให้ถูกต้องตามแบบ และระบุในข้อกำหนดทุกประการ

3.1.5 พนักงาน

1. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบงานไฟฟ้าทั้งหมด โดยให้พนักงานดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบ และข้อกำหนดต่างๆ อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์
2. ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรไฟฟ้าที่จะทดสอบอย่างต่อไปในขั้นสามัญ ตาม ห.ร.บ. วิชาชีพ วิศวกรรม ที่มีความรู้ และความสามารถในการควบคุมการติดตั้งงานไฟฟ้า และเป็นผู้ลงนามรับรองผลงานในเอกสารสั่งมอบงานทั้งหมด
3. ผู้รับจ้างต้องมีช่างไฟฟ้าที่ชำนาญงาน โดยเฉพาะสำหรับการติดตั้งงานไฟฟ้าในแต่ละระบบ
4. ผู้รับจ้างต้องมีพนักงานเพียงพอในการปฏิบัติงานให้เสร็จทันความต้องการของผู้ว่าจ้าง
5. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ถอนพนักงานคนใดของผู้รับจ้างได้ เมื่อเห็นว่าปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง หรืออาจเกิดความเสียหาย หรืออันตราย ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานคนใหม่ที่มีความชำนาญมาแทนโดยทันที และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
6. ผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อวิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการ รายชื่อ และผลงานของผู้รับจ้าง ช่วง เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ

7. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ อันตราย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ชีวิต บุคคล และทรัพย์สินของพนักงานของผู้รับจ้างเอง

3.1.6 วัสดุและอุปกรณ์

1. ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารรายละเอียด และ / หรือตัวอย่างของวัสดุ และอุปกรณ์ที่นำมาใช้คิดตั้ง พร้อมด้วยข้อมูลทางด้านเทคนิค ให้ผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบนุ่มติดตั้งหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนนำไปทำการคิดตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว มิได้มายความว่าเป็นการพื้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หากตรวจสอบข้อผิดพลาดในภายหลังผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
2. วัสดุ และอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้ง ต้องเป็นของใหม่แบบถาวรสุด ได้มาตรฐานสากล อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
3. วัสดุ และอุปกรณ์ซึ่งเดียวหายในระหว่างการขนส่ง การติดตั้งหรือการทดสอบ ต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ตามสภาพ และความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง
4. ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่นำมาใช้มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าที่แสดงไว้ในแบบ และระบุไว้ในข้อกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่ไม่ยอมให้นำมาใช้งานนี้ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรส่งให้สถานที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือทำการทดสอบคุณสมบัติ เพื่อเปรียบเทียบกับข้อกำหนดความต้องการของผู้ว่าจ้าง ก่อนที่จะอนุมัติให้นำมาใช้ได้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการให้โดยทันที และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
5. ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการคำนวนที่จำเป็น เช่น การคำนวนตรวจสอบค่ากระแสเดลดวง ราย โดยใช้ข้อมูลจากวัสดุ และอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้คิดตั้ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาตรวจสอบอนุมัติ
6. หากมีความจำเป็นเกิดขึ้น อันกระทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุ หรืออุปกรณ์ ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ และระบุในข้อกำหนด และ / หรือแสดงตัวอย่างแก่ผู้ว่าจ้างไว้ และต้องจัดหาวัสดุ หรืออุปกรณ์อื่นๆ มาทดแทนแล้ว ผู้รับจ้างต้องซื้อและเปรียบเทียบรายละเอียดของวัสดุ หรืออุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงหลักฐานข้อพิสูจน์นั้น เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อรับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างโดยทันที โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น
7. วัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงที่ห้องทำงานไฟฟ้าใช้งานได้ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ถึงมิได้แสดงไว้ในแบบ และระบุในข้อกำหนดก็ตาม แต่หากเป็นหลัก

ปฏิบัติทั่วไปทางค้านวิชาชีพวิศวกรรม ก็เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องจัดทำมาติดตั้ง โดยการพิจารณาเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง

8. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงเครื่องจักร และอุปกรณ์โดยมีขนาดที่เหมาะสม เพื่อความสะดวกสำหรับการขนส่ง และการซ่อมแซมน้ำรุ่งรักษา

3.1.7 เครื่องมือ

1. ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องผ่อนแรง ที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และต้องเป็นชนิดที่ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของงานที่ทำในจำนวนที่เพียงพอ
2. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิให้ผู้รับจ้างเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงจำนวน และ / หรือชนิดของเครื่องมือ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน

3.1.8 ป้าย และเครื่องหมายของวัสดุและอุปกรณ์

1. ผู้รับจ้างต้องจัดหา หรือจัดทำป้ายชื่อ โดยใช้สีพ่นเป็นตัวหนังสือ และ / หรือเครื่องหมายต่างๆ เพื่อแสดงชื่อ และขนาดของอุปกรณ์ และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทย และ / หรือภาษาอังกฤษ
2. สีที่พ่นเป็นตัวหนังสือ และเครื่องหมาย ให้ใช้สีสเปรย์กระป๋อง โดยต้องจัดทำแบบสำหรับการพ่นสี
3. ป้ายชื่อให้ทำด้วยแผ่นพลาสติกสองชั้น โดยชั้นนอกเป็นสีดำ และชั้นในเป็นสีขาว การแกะสลักตัวหนังสือทึ้งหมวดແຕಟงอุปกรณ์ต่างๆ ตามที่แสดงไว้ในแบบ และป้ายต้องยึดติดให้มั่นคงถาวร
4. เพื่อให้วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งแล้ว สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ต้องแสดงเครื่องหมาย และอักษรย่อ หรือข้อความที่ลับกระหัตต์ ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น แสดงข้อความ “3DP Max. 100 A” บนแผงไฟฟ้าเพื่อแสดงขนาดกระแสงสูงสุดของแผงไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้

3.1.9 การขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

1. ผู้รับจ้างต้องจัดทำกำหนดการนำวัสดุ และอุปกรณ์เข้ามาอย่างสถานที่ติดตั้ง และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้า และประสานงานกับผู้รับจ้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนส่ง เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ เข้ามาอย่างสถานที่ติดตั้ง รวมทั้งการยกเข้าไปยังสถานที่ ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ / หรือความล่าช้าอันเกิดจากการขนส่ง เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ มาอย่างสถานที่ติดตั้ง

4. ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ เมื่อวัสดุ และอุปกรณ์เข้าถึงยังสถานที่ติดตั้ง เพื่อจะได้ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์ดังกล่าวให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติ ก่อนที่จะนำไปสู่สถานที่เก็บรักษาต่อไป

3.1.10 การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์

1. ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการติดตั้งภายในบริเวณที่ก่อสร้างอาคารเอง
2. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ดังกล่าว ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้างทั้งหมด ซึ่งผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันจะเกิดขึ้น เช่นการสูญหาย เสื่อมสภาพ หรือถูกทำลาย เป็นต้น จนกว่าจะได้ติดตั้งเสร็จลืนโดยสมบูรณ์ และส่งมอบงานแล้ว

3.1.11 การตรวจสอบแบบ และข้อกำหนด

1. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบ และข้อกำหนดต่างๆ จนแน่ใจว่าเข้าใจถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งชัด
2. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดการติดตั้งจากแบบสถาปนิก และโครงสร้าง พร้อมๆ ไปกับแบบทางวิศวกรรมเครื่องกล และสุขาภิบาล ก่อนดำเนินการติดตั้งเสมอ เพื่อให้งานติดตั้งดำเนินไปได้ด้วยดี ไม่ขัดแย้งกับระบบอื่นๆ มีความถูกต้องทางด้านเทคนิค และสามารถบำรุงรักษาในภายหลังได้ตามต้องการ
3. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบระดับแรงดันของอุปกรณ์ไฟฟ้าจากแบบ เปรียบเทียบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อกำหนดระดับแรงดันของวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าจากแบบเปรียบเทียบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง ให้สอบถามจากผู้ออกแบบก่อนการขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสรุปการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง สำหรับจ้างไม่ดำเนินการตามขั้นตอน และเกิดผลเสียต่อโครงการ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าผลเสียนั้นๆ
5. เมื่อมีข้อขัดแย้ง ข้อสงสัย หรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแบบ และข้อกำหนด ให้สอบถามจากผู้รับจ้าง และ / หรือ ผู้ออกแบบโดยตรง และการตีความในข้อขัดแย้งใดๆ ให้ตีความไปในแนวทางที่วัสดุ และ / หรืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่า และ / หรือมีจำนวนครบถ้วนกว่าทั้งสิ้น ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานดังกล่าวให้ถูกต้องตามข้อสรุป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

3.1.12 การเปลี่ยนแปลงแบบ ข้อกำหนด และวัสดุอุปกรณ์

- การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่ผิดไปจากแบบ ข้อกำหนด วัสดุ และอุปกรณ์ อันเนื่องจากแบบ และข้อกำหนดขัดกัน หรือความจำเป็นอื่นใดก็ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งแก่ผู้ว่าจ้าง โดยกำหนดสื紇 และแบบประกอบ เพื่ออนุมัติของความเห็นชอบก่อนอย่างน้อย 14 วัน จึงจะดำเนินการได้
- ถ้างานไฟฟ้าส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผู้รับจ้างกำลังติดตั้ง หรือติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วก็ได้ ผิดไปจากแบบ และข้อกำหนด หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับรายการที่กำหนดไว้ ผู้ว่าจ้าง ส่วนใดที่ในการสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเป็นการชั่วคราว และต้องทำการ แก้ไขให้ถูกต้องทันที แต่ความล่าช้าอันเนื่องมาจากการดังกล่าว ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอຍวันทำการออกໄປ หรือกล่าวอ้างเป็นข้อแก้ตัวต่อการแล้วเสร็จสมบูรณ์ของงานทั้งหมดไม่ได้
- ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้าง มีลักษณะสมบัติอันเป็นเหตุให้วัสดุ และอุปกรณ์ที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้ เกิดความไม่เหมาะสม หรือทำงานไม่ถูกต้อง ผู้รับจ้างต้องไม่เพิกเฉยละเลยที่จะแจ้งขอความเห็นชอบจากผู้ออกแบบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง โดยชี้แจงและคงหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิต มิฉะนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

3.1.13 แบบใช้งาน (Shop Drawing)

- ผู้รับจ้างต้องส่งแบบที่จะใช้ติดตั้งอย่างน้อย 4 ชุด ให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการติดตั้งอย่างน้อย 30 วัน
- แบบที่ใช้ติดตั้ง ต้องใช้มาตรฐานกระดาษ การเขียนแบบ และสัญลักษณ์เดียวกับคืนชุบบัน
- แบบที่ใช้ติดตั้ง ต้องแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับระบบไฟฟ้า และรายละเอียดอื่นๆ อันอาจเกี่ยวกับงาน ก่อสร้าง หรือผู้รับจ้างรายอื่นๆ
- แบบใช้งานมีรายละเอียดการติดตั้งของวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - การติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูง และหม้อแปลงไฟฟ้า
 - การติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำ แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากุกเกิน และอุปกรณ์ประกอบรวมทั้งแผงสวิตซ์ย่อยทั้งหมด
 - การติดตั้งและแนวการเดินสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า รางเดินสายไฟฟ้าฯลฯ
 - การติดตั้งโคมไฟฟ้า สวิตซ์ และเต้ารับห้องน้ำ

- รายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง เช่น ขนาด ความหนา การจับเข็ม รวมถึงแสดงตำแหน่งของการติดตั้งและคุณสมบัติอื่นๆ
- รายละเอียดและการติดตั้งของระบบการต่อลงดินและระบบป้องกันฟ้าผ่า
- รายละเอียดและการติดตั้งของระบบสื่อสาร เช่นระบบโทรศัพท์ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ ระบบเสาอากาศโทรศัพท์ จารับสัญญาณดาวเทียม และวิทยุร่วมระบบเสียง และระบบโทรศัพท์คงจรรยาด ฯลฯ

3.1.14 แบบสร้างจริง (As Built Drawings)

1. ผู้รับข้างต้องจัดทำแผนผัง และระบบสร้างจริง แสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตามที่เป็นจริง รวมทั้งการแก้ไขอื่นๆ ที่ปรากฏในระหว่างการติดตั้ง
2. แบบสร้างจริงนี้ วิศวกรผู้ควบคุมการติดตั้งต้องลงนามรับรองความถูกต้อง และส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง 4 ชุด ในวันส่งมอบงาน โดยที่แบบสร้างจริงประกอบด้วย แบบต้นฉบับ เย็บในกระดาษไขสามารถพิมพ์ได้ 1 ชุด และแบบพิมพ์เย็บอีก 3 ชุด มีขนาดและมาตรฐานเดียวกับของผู้ออกแบบ

3.1.15 การใช้พัลส์งานไฟฟ้าและอื่นๆ

1. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการต่อสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ห้องน้ำประจำ และห้องน้ำอื่นๆ รวมทั้งมาตรการต่างๆ ชั่วคราว รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การใช้งาน การติดตั้ง และการทดสอบด้วย
2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในข้อ 1. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้ เริ่มตั้งแต่วันเริ่มเตรียมการ ระหว่างการใช้งาน จนกระทั่งวันส่งมอบงานเรียบร้อย
3. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราว สำหรับแสงสว่างตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ซึ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานสำหรับผู้ว่าจ้าง หรือตรวจสอบงานของผู้ว่าจ้าง และความปลอดภัยในการทำงานของล้วนรวม ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างชั่วคราวนี้ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่นกัน

3.1.16 ความรับผิดชอบ ณ สถานที่ติดตั้ง

1. ผู้รับจ้างต้องระวางรักษาความปลอดภัย รวมทั้งอัคคีภัย เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งปวง และบุคคลร่วมปฏิบัติงาน
2. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต้มที่เกี่ยวกับเหตุสึนามิที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในการติดตั้ง และทดสอบเครื่อง
3. ผู้รับจ้างต้องคุ้มครองสถานที่ปฏิบัติงาน ที่พักชั่วคราว ที่เก็บของต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อย และอยู่ในสภาพปลอดภัยตลอดเวลา

4. ผู้รับจ้างต้องป้องกันด้วยความระมัดระวังมิให้เกิด เสียง ควัน ความสั่นสะเทือน หรือมลภาวะใดๆอันเนื่องจากการปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดการรบกวนต่อบุคคลที่อยู่ใกล้เคียง จนถึงขีดที่ผู้ชำนาญด้านมลภาวะลงความเห็นว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
5. เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งสมบูรณ์แล้ว ผู้รับจ้างต้องบนข่ายเครื่องมือเรื่องใช้ ตลอดจนรื้อถอนอาคารชั่วคราว ซึ่งผู้รับจ้างได้ปลูกสร้างขึ้นสำหรับงานนี้ออกໄไปให้พ้นจากสถานที่ ก่อสร้างจนสิ้นเชิง และต้องกระทำให้อยู่ในสภาพดี เช่นเดิม สิ่งใดที่ต้องส่งคืนให้แก่ผู้ว่าจ้างก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นໄไป ก่อนที่จะส่งมอบงาน

3.1.17 การประสานงาน

1. ผู้รับจ้างต้องกำหนดตาราง และรายละเอียดประกอบการประสานงาน ทั้งทางด้านช่าง การส่งของ การติดตั้ง และการแล้วเสร็จของงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อป้องกันอุปสรรค และความล่าช้าต่างๆอันอาจเป็นผลผลกระทบต่อกำลังคนและสมบูรณ์ของงานทั้งหมด
2. ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นๆ เช่น ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร ผู้รับจ้างงานเครื่องกล ผู้รับจ้างสุขาภิบาล และผู้รับจ้างงานตกแต่งภายใน เป็นต้น เพื่อคัดปัญหาความขัดแย้ง และให้การดำเนินการเป็นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรค
3. ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับหน่วยราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตงานไฟฟ้า และการต่อสาธารณูปโภค และต้องจัดหาเอกสารที่จำเป็น หากมีการเรียกขอจากหน่วยราชการดังกล่าวด้วย โดยที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง และให้ผู้รับจ้างรวมอยู่ในการเสนอราคาด้วย
4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนงาน และรายละเอียดประกอบการประสานงาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างเกี่ยวกับการจัดทำการติดตั้ง และการแล้วเสร็จของงานในแต่ละขั้นตอน และส่งให้ผู้ว่าจ้างอย่างน้อยทุก 60 วัน เพื่อป้องกันอุปสรรคและความล่าช้าต่างๆ

3.1.18 การรายงานผลและความคืบหน้าของงาน

1. ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานสรุปความคืบหน้าของการปฏิบัติงานติดตั้ง เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน 4 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสมำเสมอทุกๆ 30 วัน
2. รายงานดังกล่าวในข้อ 1. ต้องเริ่มทำนับจากวันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง และสิ้นสุดลงเมื่อส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง เรียบร้อยแล้ว
3. รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆอย่างน้อยดังนี้
 - พนักงานที่ปฏิบัติงานทั้งหมด
 - วัสดุ และอุปกรณ์ที่เข้ามายังสถานที่ติดตั้ง

- งานที่ได้ติดตั้งไปแล้ว
- งานที่ล่าช้า(ถ้ามี)
- การแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงงาน
- อื่นๆ

3.1.19 การทดสอบเครื่องและระบบ

1. ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบเครื่อง และอุปกรณ์ใช้งานทั้งระบบ ตามหลักวิชาการ และมาตรฐาน เพื่อแสดงให้เห็นว่างานที่ทำถูกต้องตามแบบ และข้อกำหนดทุกประการ โดยมีผู้แทนของผู้ว่าจ้างร่วมในการทดสอบด้วยและผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น
2. ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบดังกล่าว
3. การทดสอบเครื่อง และระบบต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายการไฟฟ้า และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องด้วย ตลอดจนข้อกำหนด และมาตรฐานที่เข้าชึ้น

3.1.20 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาเครื่อง

1. ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง และรักษาเครื่องของผู้ว่าจ้างให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและการบำรุงรักษา ก่อนส่งมอบงาน
2. ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างที่ชำนาญในระบบต่างๆ มาช่วยเดินเครื่อง และควบคุมเครื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 15 วันติดต่อกันภายหลังจากส่งมอบงาน

3.1.21 หนังสือคู่มือการใช้ และการบำรุงรักษาเครื่อง และอุปกรณ์

1. ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งประกอบด้วยวิธีใช้ วิธี และรายละเอียดของการบำรุงรักษา รายการอะไหล่ และอื่นๆ เป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ สำหรับเครื่อง และอุปกรณ์ทุกชนิดที่ผู้รับจ้างนำมาใช้จำนวน 1 ชุดมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน
2. หนังสือคู่มือทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องส่งร่าง เสนอผู้ว่าจ้าง 2 ชุด เพื่อตรวจสอบ และอนุมัติ ก่อนการส่งฉบับจริง
3. บทความไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ผลิต หรือแคตตาล็อก ไม่ถือว่าเป็นคู่มือการใช้และบำรุงรักษา

3.1.22 การรับประกัน

1. ผู้รับจ้างต้องรับประกันเปลี่ยน และ / หรือ แก้ไขวัสดุ และอุปกรณ์ตามที่แสดงไว้ในแบบ และระบุในข้อกำหนด รวมทั้งข้อผิดพลาดและสิ่งก่อหล่นที่เกิดขึ้นในการเสนอราคางานรับจ้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างตรวจสอบไม่ว่าก่อนหรือหลังจากการตรวจรับงาน
2. ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพ และสมรรถนะของวัสดุ และอุปกรณ์ทั้งหมดของงานไฟฟ้าดังกล่าว ทำการแก้ไขงานที่ไม่ถูกต้อง เปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ที่เสีย หรือเสื่อมคุณ

ภาพ รวมทั้งบริการรายเดือนและในกรณีฉุกเฉินภายในระยะเวลา 370 วัน นับจากวันส่งมอบงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากหักสิ้นจากผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างไม่เริ่มแก้ไขและดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากผู้รับจ้าง

3.1.23 การส่งมอบงาน

1. ผู้รับจ้างต้องเปิดเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานเต็มที่หรือพร้อมที่จะใช้งานเต็มที่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
2. ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ตามที่ผู้รับจ้างจะกำหนดให้ทดสอบ จนกว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และแน่ใจของผู้รับจ้างว่า เครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำงานได้ดีถูกต้องตามข้อกำหนดทุกประการ
3. รายการสิ่งของต่างๆต่อไปนี้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้รับจ้างในวันส่งมอบงาน คือ เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบมอบงานด้วย คือ
 - แบบสร้างจริง
 - หนังสือคู่มือการใช้ และบำรุงรักษาเครื่อง และอุปกรณ์ ซึ่งโรงงานผู้ผลิตส่งมาให้ด้วย
 - เครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในการตกแต่ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ ซึ่งโรงงานผู้ผลิตส่งมาให้ด้วย
 - อุทาหรณ์ต่างๆตามข้อกำหนด
4. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทดสอบเครื่อง และการตรวจสอบมอบงาน อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

3.2 ระบบและวิธีการติดตั้ง

งานระบบไฟฟ้าประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

- ระบบไฟฟ้าแรงสูง ตามการไฟฟ้าท้องถิ่น
- ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 380 / 220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิร์ตซ์

3.3 ระบบไฟฟ้าแรงสูง

1. ทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์ เสาคอนกรีตอัดแรง สายไฟฟ้าแรงสูง และการติดตั้ง ผู้รับจ้างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่มีอนุญาตให้ผู้รับจ้างดำเนินการขัดหาและติดตั้งได้เอง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าวผู้รับจ้างจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

2. ขอบเขต

- ดำเนินการจัดทำ และติดตั้งสายไฟฟ้าแรงสูงระบบ 22,000 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ซ โดยการปักเสาพادสายบนเสาคอนกรีตอัดแรง
- การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- การทดสอบ ผู้รับจ้างต้องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาทำการทดสอบรับรอง หากตรวจพบว่า งานที่ติดตั้งไปแล้วไม่ได้มาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตาม มาตรฐาน ค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างเป็นผู้ทดสอบทั้งสิ้น

3.4 ระบบไฟฟ้าแรงต่อ

วัสดุและอุปกรณ์โดยทั่วไป

1. สายไฟฟ้าและสายเคเบิล

ถ้าเป็นสายในอาคารต้องมีมาตรฐานของสายและจำนวนตาม มอก.11 ตัวนสายกำลังหรือสายที่มีคุณสมบัติอื่นๆ เช่นการต่อสาร การควบคุม ต้องมีมาตรฐานทั่วไปที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เช่นขององค์กรโทรศัพท์ ถ้าเป็นสายภายในอาคารต้องเป็นสายที่ทนต่ออุณหภูมิและเดด ความร้อน โดยกำหนดตามมาตรฐาน มอก. สายที่นำมาใช้ต้องผ่านการทดสอบจากผู้ผลิต ถ้านอกเหนือจากที่แบบกำหนดต้องได้รับอนุญาตจากวิศวกร

สายไฟฟ้าจะมีรหัสสีและอักษรกำกับสายดังนี้ คือ

สายดิน	- G -	สีเขียวหรือสีเขียวແບບเหลือง
สายสูนย์	- N -	สีขาวหรือเทา
สายเฟส A	- A -	สีแดง
สายเฟส B	- B -	สีเหลือง
สายเฟส C	- C -	สีน้ำเงินหรือดำ

ในระบบไฟดีไซร์จะเลือกสีของสายไฟได้ แต่มีขนาดไม่เกิน 6 ตารางมิลลิเมตร สายที่โตกว่านี้ทางดีไซร์เลือกสีของสายไฟได้ตามรหัสทางหรือปีกตรงจุดที่ต่อสาย หรือต่อเข้าหัวบ๊บบาร์ ต้องพ่นสีตามรหัสโดยทางสีทันความร้อนพ่นให้ทั่วตลอดสายก่อนตรงที่ต่อสาย รหัสสีของระบบต่างๆ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ สีเทา ระบบโทรศัพท์ สีเหลืองและระบบอื่นๆ ตามแบบมาตรฐาน สายไฟฟ้าแรงต่อ

1. ทั่วไป สายไฟฟ้าแรงต่อของอาคารต้องเป็นไปตามมาตรฐานสายไฟฟ้า มอก. 11-2531

2. ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องขัดหา และติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำ ตามที่แสดงในแบบ และระบุใน
ข้อกำหนดทุกประการ

3. ความต้องการทางค้านเทคนิค

- สายไฟฟ้าที่ร้อยในห่อใช้สายทุ่มนวนพีวีซี ทนแรงดันได้ 750 โวลต์ อุณหภูมิใช้
งาน 70 องศาเซลเซียส หรือตามที่แสดงในแบบ
- สายไฟฟ้าที่เดินโดยใช้สายทุ่มนวนกระแสเปลี่ยนออกพีวีซี แกนเดียวหรือหลาย
แกน ทนแรงดันได้ 750 โวลต์ อุณหภูมิใช้งาน 70 องศาเซลเซียส หรือตามที่
แสดงในแบบ
- สายไฟใหญ่กว่า 6 ตารางมิลลิเมตรให้ใช้เป็นสายติกเลี้ยว(Stranded Wire)
- สายภายนอกอาคารให้เดินร้อยในห่อ หรือฝังดิน โดยตรงหรือตามที่แสดงไว้ใน
แบบ
- สายไฟสำหรับวงจรคอมไฟฟ้า และเตารับแต่ละวงจรต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่าที่
แสดงไว้ในแบบ สายต่อแยกเข้าห้าคอมไฟ หรือเตารับให้ใช้สายขนาด 1.5 ตาราง
มิลลิเมตร ได้
- สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในดวงคอม ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1 ตารางมิลลิเมตร และห้อง
ทันระแกรได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.25 ของกระ杂质ใช้งานสูงสุด

4. การติดตั้ง

- สายไฟต้องเดินร้อยในห่อโลหะ และ/หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบ
- การเดินสายไฟในห่อต้องกระทำภายหลังการวางท่อร้อยสาย กล่องต่อสาย กล่อง
ดึงสาย และอุปกรณ์ต่างๆ เสรื่นเรียบร้อยแล้วเท่านั้น อุปกรณ์การดึงสายไฟฟ้า
ต้องร้อยสายในขณะที่จะเดินสายไฟแต่ละช่วง ห้ามมิให้กระเดื่อง หรือร้อยสาย
ไฟไว้ในห่อร้อยสายล่วงหน้าอย่างเด็ดขาด
- การเดินสายไฟฟ้าในห่อแนวตั้ง ต้องมีการขับยึดที่ปลายบนของห่อ และต้องมีการ
จับยึดเป็นช่วงๆ ซึ่งระยะห่างไม่เกินสามเมตรในตาราง

ตารางที่ 3.1 ระยะห่างสำหรับการจับยึดสายไฟในแนวตั้ง

ขนาดของสายไฟ (ตารางมิลลิเมตร)	ระยะจับยึดต่ำสุด (เมตร)	หมายเหตุ
ไม่เกิน 50	30	ถ้าระยะตามแนวตั้งน้อยกว่า
70-120	24	25%
150-185	18	ของระยะที่กำหนดในตารางไม่
240	15	ต้องใช้ที่จับยึด
300	12	
เกินกว่า 300	10	

- การดึงสายควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการดึงสาย ซึ่งออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้กับงานดึงสายไฟฟ้าภายในห้องต้องปูบัดิตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย
- การหล่อลิ่นในการดึงสาย ผู้รับจ้างต้องใช้ตัวหล่อลิ่นซึ่งเป็นชนิดที่ผู้ผลิตสายไฟฟ้านำไว้เท่านั้น
- การดึงสายไฟทุกขนาด ต้องกระทำอย่างระมัดระวังในการติดตั้ง รัศมีของการดึงต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตสายไฟฟ้าหรือ NEC
- การต่อสายไฟ ให้ทำได้โดยเฉพาะในกล่องต่อสาย และภายในดวงโคมเท่านั้น
- สายทองแดงที่มีขนาดไม่เกิน 10 ตารางมิลลิเมตร การต่อสายไฟใช้ขี้วต่อสายแบบเกลียว梧 หรือใช้เครื่องมือกลบบีบและสำหรับสายขนาด 16 ตารางมิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า ให้ใช้ขี้วต่อสายแบบใช้เครื่องมือกลบบีบ และใช้ชั้นวน (Heat Shrinkable Tube) ห่อหุ้มรอยต่อดังกล่าว
- การต่อสายไฟดิน หรือในบริเวณเปียกชื้น หรือโคนน้ำได้ ต้องหล่อหุ้มด้วยสารกันความชื้นไว้เข้าไปในหัวต่อได้ เช่น สารประเทกซิลิโคน หรือ อีพ็อกซี่ (Epoxy)
- การต่อสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณีที่อุปกรณ์ไฟฟ้ามีหัวสกรูแบบพันสาย ต้องใช้หางปลา และหากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีขารับสายแบบมีรูสอดสายให้ค่อตรงได้

- การกันความชื้น ปลายสองข้างของสายไฟที่ปล่อยไว้ ต้องมีกรอบวิธีป้องกันความชื้นจากภายนอกสำหรับสายที่มีขนาดใหญ่กว่า 25 ตารางมิลลิเมตร ให้ใช้ฉนวนห่อหุ้มรอยด่อ
- ป้ายแสดงเลขที่วงจร สายไฟทั้งหมดที่ปลายทั้งสองข้าง และในทุกจุดที่มีการต่อสายไฟฟ้า ทั้งในกล่องค่อสาย รางเดินสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องมีป้ายติดเลขที่วงจรไฟฟ้า โดยใช้ป้ายที่มีความทนทานดีเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา รายละเอียดของการบ่งบอกเป็นไปตามที่แสดงไว้ในแบบ

4. การทดสอบ

ในกรณีที่ผู้ว่าจังหวัดเห็นว่าสายไฟที่นำมาติดตั้งในอาคารนี้ อาจมีคุณสมบัติไม่ดีเท่าที่กำหนดไว้ ผู้ว่าจังหวัดจะนำไปให้สถาบันที่ผู้ว่าจังหวัดเชื่อถือทำการทดสอบตามมาตรฐานโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หากตัวอย่างไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องนำสายไฟฟ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากเดิม และต้องรับผิดชอบในความล่าช้าของงานในส่วนนี้ การเดินสายไฟฟ้าแรงต่อ

1. การเดินสายแบบเดินลอย (Surface Wiring)

1. ทั่วไป การเดินสายไฟแบบเดินลอย หรือการไปตามผนัง ต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยอันเกี่ยวกับไฟฟ้าและกฎของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. ขอบเขต ผู้รับจ้างจะต้องขัดหา และติดตั้งการเดินสายแบบเดินลอย ซึ่งอยู่ในอาคารตามที่ได้แสดงไว้ในแบบและระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ
3. ความต้องการด้านเทคนิค

- สายไฟสำหรับการเดินลอย ต้องเป็นชนิดตัวนำหุ้มฉนวน และมีเปลือกนอกเป็นพีวีซี หรือสายไฟชนิดอื่นที่มีคุณภาพทั้งตัวและเปลือก
- ตัวจับยึดสายไฟฟ้า ต้องสามารถอุณหภูมิที่ใช้งานของสายไฟฟ้า และสามารถทนต่อสภาพบรรยายอากาศได้ดี

4. การติดตั้ง

- สายไฟสำหรับระบบเดินสายแบบเดินลอย จะต้องจับยึดผนัง หรือสิ่งก่อสร้างด้วยเข็มรัดสายหรือที่จับสายที่เหมาะสม ที่ไม่ทำให้เปลือกนอกของสายชำรุด
- การขอสายชนิดนี้ จะต้องให้มีรัศมีความโคลงไม่น้อยกว่า 5 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเปลือกนอก

- การต่อสายไฟฟ้า ต้องทำภายในกต่องต่อสายเท่านั้น ด้วย วายนัท (Wire Nut) หรืออุปกรณ์ที่เทียบเท่า
- การเดินสายต้องเดินให้ขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคาร

2.การเดินสายแบบฝังคืนโดยตรง (Direct Burial)

1. ทั่วไป การเดินสายไฟแบบเดินโดย หรือเกาะไว้ตามผนัง ต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยอันเกี่ยวกับไฟฟ้าและกฎหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 2.ขอบเขต ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดตั้งการเดินสายแบบฝังคืนโดยตรง ซึ่งอยู่ในอาคาร ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบและระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ

3. ความต้องการทางด้านเทคนิค

- สายไฟฟ้าสำหรับการเดินฝังคืนโดยตรง ต้องเป็นชนิดที่ออกแบบให้ใช้ฝังคืนโดย ตรง และต้องมีผนวนอ่อนน้อย 2 ชั้น
- การต่อสายไฟฟ้าที่ฝังคืนโดยตรง กระทำโดยวิธีการพิเศษ โดยเฉพาะครองรอยต่อ ให้ทุ่ม อีพ็อกซี่เรซิน (Epoxy Resin) หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า
- ในการ敷ที่มีสายไฟฟ้าหลายชุดฝังอยู่ในแนวเดียวกัน ต้องมีรายละเอียดบนสายไฟ ฟ้าดังกล่าวแสดงวงจรและขนาดสายไฟฟ้าทุกๆช่วงไม่น้อยกว่า 3 เมตร

4. การติดตั้ง

- สายไฟฟ้าสำหรับการเดินฝังคืนโดยตรง ต้องฝังลงในดินลึกอย่างน้อย 60 เซ้นติ เมตร
- สายไฟฟ้าต้องวางบนทรายซึ่งหนาไม่น้อยกว่า 10 เซ้นติเมตร
- การวางสายไฟฟ้าบนทราย ควรวางเรียงเดียวตามแนวโน้ม โดยที่ระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้าควรมีค่าเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของสายไฟฟ้าดังกล่าว แล้วกับ ด้วยทรายโดยรอบสายไฟหนาไม่น้อยกว่า 10 เซ้นติเมตร เช่นกัน และวางทับด้วย แผ่นคอนกรีต ห้อแผ่นอิฐตลอดสายก่อนกลบด้วยดิน ในตอนที่สายไฟถูกดึงจาก พื้นดิน ต้องมีการป้องกันสายไฟโดยร้อยสายผ่านท่อโอดะ หรือวิธีอื่นๆที่เหมาะสม
- บนผิวดินในแนวเดินสายจะต้องวางแผ่นคอนกรีต (Concrete Tile) แสดงแนว สายไฟใต้ดินทุกๆช่วงไม่น้อยกว่า 30 เมตรในทางตรง และทุกช่วงหักโค้ง หรือเดิน เข้าอาคาร โดยที่แผ่นคอนกรีตตั้งก่อไว้มีอักษรย่อแสดงชนิดของสายไฟและลูก กระเช้าแนวสายไฟฟ้าได้ดี

- ในกรณีที่สายไฟฟ้าที่ฝังใต้ดินโดยตรง จำเป็นต้องผ่านถนน หรืออาคารที่ต้องรับน้ำหนัก จำเป็นต้องร้อยสายในห่อชิเมนต์แบบแอบเสบสตอส หรือห่อร้อยสายเหล็ก อานสังกะสีชนิดหนา (RSC) ในช่วงดังกล่าวแล้วจึงฝังคืนได้ต่อไป

5. การทดสอบ สายไฟฟ้าที่ฝังใต้ดินโดยตรง ก่อนจะกลับด้วยทราย และดินตามลำดับ ให้ทดสอบสภาพของจำนวนของสายไฟฟ้าตัวยเมกเกอร์ก่อนกอนทุกรั้ง

2.ห่อร้อยสายไฟฟ้า

1. หัวไป ห่อร้อยสายไฟฟ้าของอาคารห้องน้ำ ต้องเป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศของกระทรวงมหาดไทย และ NEC
2. ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้งห่อร้อยสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบตามที่ได้แสดงในแบบและระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ
3. ความต้องการทางด้านเทคนิค
 - ห่อโลหะ และอุปกรณ์ต้องเป็นวัสดุที่ใช้เฉพาะกับงานไฟฟ้า ห่อที่ไม่ได้ฝังในผนัง หรือคอนกรีตจะต้องยึดด้วยประกันโลหะ และ /หรือประกันสำหรับแขวนห่อทุกๆช่วง 2.5 เมตร และไม่เกิน 1.0 เมตร จากกล่องต่อสายหรืออุปกรณ์
 - ห่อร้อยสายเหล็กอานสังกะสีชนิดหนา (Rigid Steel Conduit ; RSC) ต้องเป็นห่อเหล็กแข็งชนิดหนาผ่านกระบวนการชุบสังกะสี หรือ Hot Dip Galvanized มาแล้ว และมีเส้นผ่าศูนย์กลางห่อไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ใช้ฝังในดินได้สนิท หรือใช้ในสถานที่ที่อาจได้รับความเสียหายได้ง่าย ห่อโลหะชนิดหนาใช้ข้อต่อชนิดเกลียว ห่อที่ฝังในปูน ฝังในตัน และท่ออยู่ภายนอกอาคารที่อาจเปียกชื้น หรืออยู่ในที่เปียกชื้น ต้องทาน้ำยาที่เกลียว (Electrical Pipe Joint Compound) ก่อนใส่ข้อต่อเพื่อกันน้ำเข้า
 - ห่อร้อยสายเหล็กอานสังกะสีชนิดกลาง (Intermediate Metal Conduit ; IMC) ต้องเป็นห่อเหล็กชนิดหนาผ่านกระบวนการชุบสังกะสี หรือ Hot Dip Galvanized มาแล้ว และมีเส้นผ่าศูนย์กลางห่อไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ใช้ฝังในปูนทราย ในพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก หรือใช้ในสถานที่ที่อาจได้รับความเสียหายได้ง่าย หรือที่ชื่นตามข้อกำหนดของ NEC
 - ห่อร้อยสายเหล็กอานสังกะสีชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing ; EMT) ต้องเป็นห่อเหล็กบางการชุบสังกะสี หรือ Hot Dip Galvanized มาแล้ว และมีเส้นผ่าศูนย์กลางห่อไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ใช้เดินโดยเกาะติดกับผนัง หรือเพดาน หรือเดินฝังห่อในอิฐก่อ(ต้องใช้ร่วมกับข้อชนิดกันน้ำ) สามารถใช้ติดตั้งได้ทุกสถานที่ ยก

เงินที่ระบุไว้ในกรณีท่อ RSC ,IMC และท่ออ่อน ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป ท่อโลหะนิค โดยทั่วไปใช้ข้อต่อแบบสลักเกลียวขัน (Set - Screw) และแบบใช้เครื่องมือปืน (Compression Type)

- ท่อร้อยสายเหล็กอbamสังกะสีนิคอ่อน (Flexible Metal Conduit ; FMC) ต้องทำจาก เหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanized Steel) ใช้ต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการสั่นสะเทือนงาน เช่น มอเตอร์ เป็นต้น หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการความคล่องตัวในการบดับคำแหง เช่น ดวงโคม เมื่อต้น หรือใช้ในที่อื่นๆที่ไม่สามารถใช้ท่อแข็งได้ ท่อโลหะนิคอ่อนต้องใช้ข้อต่อที่ทำสำหรับท่ออ่อน โดยเฉพาะ ท่อโลหะนิคอ่อนให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ท่ออ่อนที่ใช้ในบริเวณที่อาจจะเปียกชื้น หรืออยู่ในที่เปียกชื้นต้องเป็นแบบกันน้ำ และใช้ข้อต่อชนิดกันน้ำเช่นกัน
- ท่อร้อยสายพลาสติก (High Density Polyethylene Conduit ; HDPE) ทำมาจากสารโพลีเอทิลีน (Polyethylene) ชนิดความหนาแน่นสูง ตามมาตรฐาน ASTM - D 1248 มีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว Class I สำหรับใช้ฝังในดินได้จนน Class II สำหรับเดินทางโดยติดกับผนัง หรือเพดาน หรือเดินผ่านในดิน โดยทั่วไป ท่อร้อยสายชนิดพลาสติกใช้ติดตั้งในบริเวณที่มีสภาพการกัดกร่อนสูง เช่น บริเวณทะเลราย เป็นต้น ท่อร้อยสายชนิดพลาสติกโดยทั่วไปใช้ข้อต่อชนิด HDPE (HDPE Coupling) ถักยึดต่างๆขึ้นอยู่กับชนิดของท่อที่ต้องการต่อ
- ท่อร้อยสายต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และสภาพแวดล้อมดังที่ได้กล่าวมาโดยสังเขป
- ท่อร้อยสายแต่ละท่อต้องมีคุปปิลิ่ง (Coupling) อยู่ที่ปลายข้างหนึ่ง และทรีทโปรดักเตอร์ (Tread Protector) อีกข้างหนึ่ง
- คอนคิวฟิตติ้ง (Conduit Fitting) ต้องเป็นไปตามที่กำหนดของ NEMA และ UL 514
- ต้องมี ล็อกนัท (Lock Nut) และ บุหชิ้ง (Bushing) ในทุกปลายของท่อ
- ก่อต่อสายไฟฟ้า ต้องเป็นก่อต่องชุบสังกะสีหรือแคดเมียม
- ห่อร้อยสาย ต้องมีวิธีกันสนิม และป้องกันการบาดสาย
- ระบบสี ห่อไฟฟ้าหังหมุดที่เดินโดยหังภายในฝ้าเพดาน หรือเดินโดยติดผนัง หรือเพดาน ให้ทาสีคาดไว้ที่ท่อทุกๆ 1 เมตร ด้วยสีส้ม แสดงให้ทราบว่าเป็นท่อระบบไฟฟ้า และสีเขียวสำหรับระบบโทรศัพท์ฯลฯ

4. การติดตั้งให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าฯ และ NEC โดยที่

- ท่อ RSC และท่อ IMC ต้องใช้เดินฝังในคิน หรือคอนกรีต หรืออิฐก่อ หรือ Floor Slab การติดตั้งเป็นไปตาม NEC
- ท่อ EMT ต้องใช้กับแนวเดินท่อที่ Exposed หรือ Concealed การติดตั้งเป็นไปตาม NEC
- ห่ออ่อน ต้องใช้เมื่อต้องการต่อชื่อมห่อเข้ากับอุปกรณ์ ซึ่งมีการสั่นสะเทือน หรือ เมื่อต้องการยึดหยุ่น การติดตั้งเป็นไปตาม NEC
- Associated Material ต้องเป็นไปตาม NEC หัวข้อที่ 370 สำหรับการติดตั้งในบริเวณอันตราย (Hazard) ให้เป็นไปตาม NEC
- Bend and Offset ต้องเป็นไปตามที่แสดงไว้ในแบบทุกประการ ห่อร้อยสายที่เดียรูปและไม่เป็นไปตามที่ระบุห้ามน้ำมันในการติดตั้ง
- การนำห่อร้อยสายไปติดตั้ง ถ้ามี Moisture Pocket ต้องกำจัดให้หมดเสียก่อน
- ห่อของวงจรไฟฟ้าปกติ (Normal Circuit) ต้องแยกต่างหากจากวงจรไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Circuit)
- การเดินห่อไฟฟ้ายามเดินในแนวเฉลียงทางเดิน และมีแนวขนาน หรือดึงจากกับตัวอาคาร
- ห่อที่ต่อเข้ากับกล่องต่อสาย และอุปกรณ์ที่ต้องมีข้อต่อสาย (Box Connector) ติดไว้ทุกแห่ง ปลายห่อที่มีการร้อยสายเข้าห่อ ถ้าอยู่ในอาคารต้องมี Conduit Bushing ใส่ไว้ ถ้าอยู่นอกอาคาร หรือในที่เปียกชื้น ต้องมีหัว屋่า (Service Entrance Fitting) ใส่ไว้ ปลายห่อที่ยังไม่ใช้งานต้องมีฝาครอบ (Conduit Cap) ปิดไว้ทุกแห่ง การต่อห่อโดยหะนนิคบางที่ผงอยู่ในผนัง หรือพื้น ให้ใช้ข้อต่อชนิดกันน้ำ การจอห่อต้องให้มีรัศมีความโค้งของห่อไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางภายในอกของห่อ โดยใช้เครื่องมือดัดที่เหมาะสม และเมื่อร่วมมุนที่งอแล้ว ต้องไม่เกิน 360 องศา (ระหว่างกล่องต่อสาย 2 จุด)
- ปลายห่อทั้งสองข้างทุกหอนก่อนที่จะต่อเข้าด้วยกันกับข้อต่อ หรือกล่องต่อสาย ต้องทำให้หมัดคมโดยใช้ Conduit Reamer และการวางห่อต้องไม่ทำให้ผิวภายนอกชำรุด
- การเชื่อมกับกล่องต่อสาย และตัวสู้ ส่วนที่เป็นเกลียวของห่อต่อผ่านเข้าไปในผนังของกล่อง หรือตัวสู้ โดยมี Lock Nut ทึ้งด้านในและด้านนอกที่ปลายของห่อห่อร้อยสายต้องมี Bushing สวมอยู่

3. กล่องต่อสายไฟฟ้า

1. หัวไป กล่องต่อสายแบบต่างๆ องเป็นไปตาม NEC กล่องต่อสายให้หมายรวมถึง กล่องต่อสวิตซ์ เต้ารับ กล่องดึงสาย กล่องรวมสาย และกล่องสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ
2. ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้งกล่องต่อสายสำหรับเต้ารับ สวิตซ์ และอุปกรณ์ อื่นๆ กล่องดึงสาย(Pull Box) กล่องต่อสาย (Junction Box) และข้อต่อต่างๆ พร้อมทั้ง อุปกรณ์ประกอบตามที่แสดงในแบบ และระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ และส่วนอื่นที่ เก็บไว้จำเป็นสำหรับการติดตั้ง (ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในแบบ)
3. ความค้องการทางศ้านเทคนิค
 - โดยหัวไป กล่องต่อสายต้องเป็นเหล็กอบสังกะสี หรืออะลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร เป็นแบบมีฝาปิด และมีขนาดไม่เล็กกว่าที่กำหนดไว้ในตารางของ NEC
 - กล่องต่อสายต้องมีกรรมวิธีกันสนิม และป้องกันการบาดสาย
 - กล่องต่อสายต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และสภาพแวดล้อม
 - กล่องต่อสายต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และสภาพแวดล้อม
 - กล่องต่อสายแบบกันน้ำ ต้องใช้เป็นอะลูมิเนียม หรือเหล็กหล่อ และมีกรรมวิธีป้องกันน้ำได้ดี โดยที่ฝาครอบมีขอบยางอัครอบ หรือทำด้วยเหล็กแผ่น หรืออะลูมิเนียมแผ่น
 - กล่องต่อสายสำหรับสวิตซ์ และเต้ารับแบบกันน้ำฝน ได้ที่ใช้ดิจิทัลพนังใช้ชนิด โลหะหล่อ (Die Cast) พ่นสี และอบ หรือกล่องพลาสติก กล่องต่อสายสำหรับติดเต้ารับใช้ขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนสวิตซ์ ลึกประมาณ 54 มิลลิเมตร กล่องต่อสายสำหรับดวงโคม และอุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้ชนิดหกเหลี่ยม หรือ แป๊บเหลี่ยม ตามมาตรฐาน NEMA ใช้ขนาดลึกประมาณ 41 มิลลิเมตร กล่องต่อสายสำหรับติดเต้ารับใช้ขนาด $54 \times 112 \times 54$ มิลลิเมตร ต้องใช้ทุกแห่งที่มีสวิตซ์ เต้ารับ จุดที่ต่อแยกไปยังดวงโคม และอุปกรณ์ไฟฟ้า จุดที่มีการตัดต่อสาย จุดที่มีการเดี่ยว โถงเกินกว่าที่กำหนด และตามความจำเป็น
 - กล่องดึงสาย และฝาครอบขนาดใหญ่ ให้ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มิลลิเมตร พ่นสีกันสนิม แล้วพ่นสีชั้นนอกด้วย
 - ขนาดกล่องต่อสาย และจำนวนสายในกล่อง ต้องเป็นไปตามกฎหมายของ NEC
 - กล่องต่อสายสำหรับสวิตซ์ และเต้าเสียบที่ฝังในพนัง และเสา ซึ่งไม่สามารถใช้ขนาดลึก 54 มิลลิเมตร ได้ให้ใช้ชนิดลึก 41 มิลลิเมตร แทนได้ โดยทั้งนี้ต้อง

ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจังหวัดก่อน กล่องต่อสายอื่นๆ และ จังเกลบ็อก(Junction Box)

ให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า 102 x 102 x 54 มิติติเมตร

- กล่องต่อสายทุกกล่องต้องต้องต่อลงดินตามกฎของ NEC
- ระบบสี กล่องต่อสายทุกกล่องต้องทาสีภายในกล่อง และฝากล่องด้วยสีส้ม สำหรับระบบไฟฟ้า สีเหลืองสำหรับไฟฟ้าฉุกเฉิน และสีเขียวสำหรับระบบโทรศัพท์ ฯลฯ

4. การติดตั้ง

- ให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ NEC
- กล่องต่อสายทุกกล่องต้องมีการขันชีดที่แข็งแรงกับตัวอาคาร
- การต่อเข้ากับกล่องต่อสายต้องประกอบด้วย Lock Nut และ Bushing และ อุปกรณ์อื่นที่จำเป็นสำหรับการเดินสาย และการต่อสาย
- ในกรณีใช้กับโคมไฟสาดลง (Downlight) การต่อสายเข้ากับกล่องต่อสาย ต้อง ประกอบด้วย Cable Gland และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นสำหรับการต่อสาย และเดินสาย
- การต่อสายของวงจรไฟฟ้าปกติ (Normal Circuit) ต้องแยกต่างหากจากวงจรไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Circuit)

3.5 อุปกรณ์แรงดัน

3.5.1 ตู้สวิตซ์ประธานแรงดัน (Main Distribution Board)

1. ตู้สวิตซ์ประธานแรงดัน หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จะต้องผลิตตามมาตรฐานการก่อสร้างแผงสวิตซ์ของ NEMA , ANSI , VDE Standard ประกอบด้วยแผงเครื่องวัดและอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า แผงบรรจุอุปกรณ์และแผงเปล่าสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ภายใน ตามจำนวนและขนาดที่กำหนดไว้ในแบบ แต่ละแผงจะต้องบรรจุในโครงสร้างโลหะที่แข็งแรง ออกแบบสำหรับวางบนพื้น ยึดติดกันโดยใช้สกรูขัน ด้านหน้ามีที่เปิด ด้านบนและด้านหลังมีที่ระบายน้ำร้อน แผ่นโลหะที่ประกอบเป็นฝาจะต้องเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ขัดและทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง สีกับครั้งสุดท้ายจะต้องพ่นสีเงา ตัวโครงสร้างจะต้องขันสกรูหรือเชื่อมอย่างแข็งแรง ตัวเมนบัสและโครงสร้างจะต้องสามารถงานแรงบิด หากเกิดลัดวงจรในระบบไฟฟ้าได้อย่างต่ำ 50,000 แอมป์ เมนบัสเชื่อมระหว่างเมนกับเบรกเกอร์ค้างจะต้องเป็นทองแดง ขนาดトイพอดสำหรับกระแสไฟฟ้าโดยไม่ทำให้อุณหภูมิของทองแดงร้อนเกินอุณหภูมิของห้องมากกว่า 24 องศา

เซลเซียส กำหนดให้ใช้มาตรฐานของพื้นที่หน้าตัดของบัส 1 ตารางนิว ต่อ 1,000 แอมป์ร์ หน้า สัมผัสขั้วต่อต่างๆจะต้องชุบเคลือบและใช้สกรูขัน

2. มิมิกบัส (Mimic Bus) ที่ด้านหน้าของคุ้ตติ่งทำด้วยพลาสติกที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ประกอบกันเป็นแบบสมมาตร (Schematical Form) มีความกว้าง 10 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร ป้ายชื่อ (Nameplate) ทำด้วยแผ่นพลาสติกสองชั้น ชั้นนอกเป็นสีดำ ชั้นในเป็นสีขาว การแกะสลัก ตัวหนังสือทั้งหมดจะทำบนแผ่นพลาสติกสีดำ เพื่อว่าเมื่อประกอบกันแล้ว ตัวหนังสือจะประกอบ เป็นสีขาว

3. เบรกเกอร์ทั้งหมดผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน NEMA , ANSI , VDE , IEC , JIS เมรคเกอร์ของแต่ละวงจรจะเป็นขนาดที่แสดงไว้ในแบบและสามารถทราบกระแสไฟฟ้า ของการไฟฟ้าท้องถิ่น ณ ที่สถานที่ตั้ง ซึ่งผู้รับเหมาจะต้องตรวจสอบ กับการไฟฟ้าท้องถิ่น และผู้รับเข้าจะต้องเลือกเบรกเกอร์ที่มีค่ากระแสสัตว์ตามที่ตรวจสอบ ได้ แต่จะต้องมีไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ เมรคเกอร์ที่อยู่ภายใต้ระบบเดียวกันและต่อเนื่องกัน ต้องมีการทำงานตัดวงจร (Time Current Curve) สำหรับกัน เพื่อให้เมรคเกอร์ที่อยู่ใกล้กัน ฟอกต์ (Fault) ทำงานตัดวงจรก่อน เมรคเกอร์ทั้งหมดควรเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน

4. เมนเชอร์กิตเบรกเกอร์ (Main Circuit Breaker) ต้องเป็นระบบโซลิดสเตททริป (Solid State Trip) ประกอบด้วยระบบการทำงานดังนี้

- กราวน์ฟอลค์ต์โปรดักชั่น (Ground Fault Protection)
- โอเวอร์เคอร์เรนต์โปรดักชั่น (Overcurrent Protection)
- อินสแตนต์ทริป (Instantaneous Trip)
- ลองไทน์เดลai แอนด์ ช็อตไทน์เดลai (Long Time Delay and Short Time Delay Setting)
- อันเดอร์โวลต์จูปไรต์ชั่น (Undervoltage Protection)

5. ฟีเดคอร์ (Feeder) และ ชับฟีเดคอร์เชอร์กิตเบรกเกอร์ (Sub - feeder Circuit Breaker) ต้องเป็นชนิดโมลด์เคส (Molded Case Type) หอคเกิลโลเปลอร์เรติ้งแมนคานิสซั่ม (Toggle Operating Mechanism) ทำงานด้วยระบบ Moulded Case ชนิดทำงานเร็ว (Quick Make, Quick Break, Instantaneous Magnetic, Short Circuit Trip, Thermal Over Current Trip และ Trip Indicating)

6. เครื่องวัดและอุปกรณ์

- โวลต์มิเตอร์ ต้องเป็นชนิดต่อตรงกับระบบแรงดัน ความคลาดเคลื่อน 1.5 % หรือดีกว่า

- โวลต์มิเตอร์สวิตซ์ ต้องเป็นชนิดเลือกໄได้ 7 จังหวะ คือจังหวะปิด 1 จังหวะ ระหว่างเฟสกับเฟส 3 จังหวะ และระหว่างเฟสกับศูนย์ 3 จังหวะ
- แอมมิเตอร์ ต้องเป็นชนิดต่อตรงกับระบบแรงดัน หรือต่อผ่านหม้อแปลงกระแสความคลาดเคลื่อน 1.5% หรือดีกว่า
- แอมมิเตอร์ ต้องเป็นชนิดเลือกໄได้ 4 จังหวะ คือ จังหวะปิด 1 จังหวะ และเฟส 3 จังหวะ
- หม้อแปลงไฟฟ้ากระแส ต้องมีกระแสเด้านอก 5 แอมป์ และกระแสเด้านเข้าตามที่กำหนด ความคลาดเคลื่อน 1.5%
- กิโลวัตต์และกิโลวัตต์呀วามมิเตอร์ เป็นชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส ต่อตรงกับกระแสแรงดัน หรือต่อผ่านหม้อแปลงไฟฟ้ากระแส ตามที่กำหนดในแบบ ความคลาดเคลื่อน 2.5 % หรือดีกว่า ผ่านการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือໄได้
- เพน沃ร์เฟคเตอร์มิเตอร์ ต้องเป็นแบบใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส ต่อโดยตรงกับระบบแรงดันและหม้อแปลงไฟฟ้ากระแส มีระยะพิกัดนำ (Lead) 0.5..1..0.5 ตาม (Lag) หรือมากกว่า ความคลาดเคลื่อน 1.5% หรือดีกว่า
- ฟรีเควนช์มิเตอร์ ต้องเป็นชนิด ไวนารดิ้ง รีด (Vibrating Reed) ต่อเข้ากับระบบแรงดัน มีระยะพิกัด 47-53 เฮิร์ท ความคลาดเคลื่อน 0.5 % หรือดีกว่า

3.5.2 แผงสวิตซ์ไฟฟ้ากำลัง (Distribution Board)

เป็นแผงสวิตซ์ประชานของโหลด แต่ละส่วน โดยกระจายกำลังไฟฟ้าให้แก่แผงสวิตซ์ข่าย (Panel Board) หรือสวิตซ์ตัดตอนที่จัดเตรียมไว้ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่กุญแจโหลด ตามจุดต่างๆ แผงสวิตซ์ไฟฟ้ากำลังจะต้องเป็นชนิดที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 380 / 220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิร์ท ตัวแผงไฟฟ้าทำจากโลหะขึ้นรูป ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร ขัดและทาสีไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง สีทับครั้งสุดท้ายจะพ่นสีเทา แผงสวิตซ์ไฟฟ้ากำลังจะต้องเป็นชนิดที่ติดตั้งบนฝาผนัง ตัวแผงจะต้องมีประตูปิด – เปิด ด้านหน้าเป็นฟลัทล็อก (Flush Lock) และต้องมี กีลดีล็อก (Key Lock) ด้วย ด้านฝาในประตูของแผงจะต้องมีที่ยึดแผ่นตารางแสดงการเดินสายไฟฟ้าตามวงจรต่างๆ ตารางนี้ทำด้วยกระดาษแข็งกว้างประมาณ 15 เซนติเมตร หุ้มพลาสติกใสติดในกรอบของแผง กายในคูณจะต้องมีที่ว่างอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อใช้ในการเดินสายไฟฟ้า ตัวแผงไฟฟ้าจะต้องต่อลงดิน เมนูน้ำสีในแผงจะต้องเป็นทองแดง ขัดสำบัดตามเฟสคือ เอ บี ซี และ สวิตซ์ไฟฟ้ากำลังจะต้องติดตั้งเซอร์กิตเบรคเกอร์ตามจำนวนและขนาดที่กำหนดไว้ในแบบ เซอร์กิตเบรคเกอร์ภายในแผงสวิตซ์ไฟฟ้ากำลังจะต้องเป็นชนิด ไมล์เคสเซอร์กิตเบรคเกอร์ (Molded Casc Circuit Breaker) มี แอมป์ทริป (Amp Trip) และ แอมเพรม (Amp Frame) ตามที่กำหนดไว้ในแบบนอกจากนี้ต้องประกอบด้วย อินสแตนต์เน็กซ์อัตเซอร์กิตทริป (Instantaneous Magnetic Short

Circuit Trip) และ เทอร์มอลไอเวอร์คิวร์ทริป (Thermal Over Current Trip) มีอินเตอร์รัปต์ คือ ความสามารถ (Interrupting Capacity) ไม่ต่างกว่าที่ระบุไว้ในแบบ เบรกเกอร์ควรเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ ฟีดเดอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Feeder Circuit Breaker) ต้นทางเพื่อการทำงานที่สัมพันธ์กัน

3.5.3 แผงสวิตช์ย่อย

1. หัวไป การติดตั้งแผงสวิตช์ย่อยชนิดติดตั้งกับผนัง ต้องเป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศกระทรวงมหาดไทยและ NEC แผงสวิตช์ และอุปกรณ์ในแผงต้องได้รับการรับรอง หรือผ่านการทดสอบโดยสถาบันที่ผู้รับจ้างเชื่อถือ
2. ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้งแผงสวิตช์ย่อย และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งตามที่ได้แสดงไว้ในแบบและในข้อกำหนดทุกประการ
3. ความต้องการทางด้านเทคนิค
 - แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติเป็นชนิด Dead – Front ใช้กับไฟฟาระบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลต์ บล๊อบพร้อมชนวนต้องทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 415 โวลต์ บล๊อบห้องแดงบริสุทธิ์ 98% แผงต่อสายเส้นศูนย์ต้องทนกระแสไฟฟ้าได้เท่ากับบล๊อบที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส การออกแบบและประกอบเป็นไปตาม IEC Standard และ UL Approved
 - ตัวตู้ ต้องเป็นแบบติดลอย หรือฝังที่ผนัง ตามที่แสดงไว้ในแบบ มีฝาเปิด – ปิดติดบานพับ ตัวตู้ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมพ่นสีแล้วอบ Epoxy Powder Coating และพ่นสีทับทุกด้าน เป็นตู้ที่ทำไว้สำหรับติดมั่นสวิตช์ภายใน มีประตูปิด – เปิดด้านหน้าเป็นแบบ Flush Lock และต้องมี Key Lock มี Terminal ของนิวตรอน และสายดินครบตามจำนวนจริงอย่าง
 - บล๊อบที่ต่อ กับเบรกเกอร์ ต้องเป็น Phase Sequence Type และเป็นแบบที่ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ชนิด ปลั๊ก-อิน (Plug – in) หรือ บล็อก-อ่อน (Bolt on) ต้องเป็นชนิดที่สามารถถอดและเพิ่มสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติได้ โดยไม่ต้องถอดสวิตช์ตัวอื่น หรือบล๊อบที่ตัวอื่น และไม่ต้องเจาะรูบบล๊อบ หรือแกะไข แต่ประการใดและสามารถใส่สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติจำนวนไม่น้อยกว่าที่กำหนด
 - เชอร์กิตเบรกเกอร์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC หรือ VDE เมนเชอร์กิตเบรกเกอร์ และเชอร์กิตเบรกเกอร์ขอยื่นต้องเป็น Moulded Case ชนิดทำงานเร็ว (Quick Make, Quick Break, Instantaneous Magnetic, Short Circuit Trip,

Thermal Over Current Trip และ Trip Indicating) มีพิกัดขนาด และ Interrupting Capacity ตามที่แสดงไว้ในแบบ

- สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติกายในต้องสามารถแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 240 โวลต์ สำหรับชนิด 1 สาย และ 415 โวลต์ สำหรับชนิด 3 สาย ขนาดไม่เกิน 50 แอมป์ร์ เฟรมมี Interrupting Capacity ไม่ต่ำกว่า 6000 แอมป์ร์ Asummetrical ที่ 240 โวลต์ มี Instantaneous Magnetic Short Circuit Trip, Thermal Over Current Trip ขนาดตามที่กำหนดในแบบที่อุณหภูมินอกแจ้ง 40 องศาเซลเซียส แต่ละสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติจะต้องมีแจงป้ายบอกโหลดที่ควบคุม โดยยังคงเห็นเด่นชัด และ ไม่ลับเลือนได้ง่าย
- สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติชนิดป้องกันไฟรั่ว (Residual Current Circuit Breaker, RCCB) ต้องสามารถแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 240 โวลต์ สำหรับชนิด 2 สาย และ 415 โวลต์ สำหรับชนิด 4 สาย ความไวต่อกระแสไฟรั่วลงดิน มีขนาด 10 มิลลิแอมป์ร์ หรือตามที่ระบุในแบบ
- คอนแทคเตอร์ใช้ชนิดทนกระแสเต็มที่ต่อต่อเวลา (Continuous Duty) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน IEC เป็นชนิด Tropicalized และ Air Break ท่านแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 500 โวลต์ และมีแรงดันคายลดตามที่แสดงไว้ในแบบ
- ป้ายชื่อ แจงสวิตช์ข้อบท้องบ่งบอกด้วยป้ายชื่อตามที่แสดงไว้ในแบบ
- พังวงจร ศูนย์อย่างทุกศูนย์ต้องมีผังวงจรที่อยู่กับศูนย์ดังกล่าวติดไว้ที่ฝาตู้ ซึ่งจะบ่งบอกถึง หมายเลขวงจร ขนาดสาย ขนาดของเซอร์กิตเบรกเกอร์ และโหลดชนิดใดที่ บริเวณใดไว้ เพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา

4. การติดตั้ง แจงสวิตช์ข้อบท้องคิดตั้งตั้งแสดงไว้ในแบบ แจงสวิตช์ต้องติดตั้งกับผนัง โดยใช้ Expansion Bolts ที่เหมาะสม เช่น แบบปัดกอกโภหยีด และต้องติดสูง 1.80 เมตร จากกึ่งกลางของแจงสวิตช์อย่างกับพื้น

3.5.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรมให้กำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง โดยมีกิโลวัตต์ (kW หรือ kVA) ไม่น้อยกว่าที่แสดงไว้ในแบบ ที่เพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.8 3 เฟส 4 สาย 400 / 230 โวลต์ 50 เฮิร์ท ที่ ความเร็วรอบ 1500 รอบ ต่อ นาที

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแบบที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลัง ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้อง เป็นรุ่นล่าสุดที่ผู้ผลิตทำขึ้นใหม่น่าจะ เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ต้องผลิตเครื่องยนต์ที่มีจานหน่ายในประเทศ

ไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีตัวแทนจำหน่ายผู้มีอยู่ในลักษณะนี้เพียงพอตลอดเวลา พร้อมทั้งมีช่างซ่อมและบำรุงรักษาพร้อม

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะต้องจ่ายไฟได้ตามพิกัดที่ต้องการ ทั้งในแบบทำงานชั่วคราวและทำงานติดต่อ กันตลอดเวลา และทั้งนี้การออกแบบและสร้างให้สามารถทำงานได้ที่ 110 % ของพิกัดที่ระบุไว้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ในทุกๆ 12 ชั่วโมงที่เดินเครื่อง

พิกัดกำลังที่ระบุ หมายถึงกำลังที่ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถจ่ายได้เป็นอย่างต่ำ โดยที่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ขึ้นกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้ว และโดยที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ติดตั้งไว้ตามสถานที่ตามแบบ สถานที่ติดตั้งต้องมีอุณหภูมิโดยรอบระหว่าง 10 – 40 องศาเซลเซียส สภาพของโอลด์ มีไฟเวอร์เฟกเตอร์ 0.8 ตามหลัง (Lagging) หรือสูงกว่า และถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องใช้งานได้เมื่อมี โหนดเป็น เรคติไฟออร์ หรือมีโหนดที่มีการควบคุมการทำงานด้วยไฮบริดเตอร์ มากถึง 30 % ของพิกัดกำลังที่ระบุ

ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องมีการควบคุมความดังของเสียง ไม่เกิน 85 เดซิเบล ต้องติดหัดลมระบายอากาศขนาด ไม่น้อยกว่าแบบเพื่อระบายอากาศในขณะเดินเครื่องให้มีอุறาภูมิไม่เกินประมาณ 45 องศาเซลเซียส ผนังและเพดานด้านในต้องบุศิวายแผ่นไขทินและไยแก้วและต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด

3.6 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ

ทั่วไป การติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ต้องเป็นไปตามกฎของการไฟฟ้า ประการกระทรวงมหาดไทย และ NEC โดยที่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งภายในดวงโคม เช่น หลอด บัลลัสติก คาปซิเตอร์ และ สตาร์ทเตอร์ รวมถึงขั้วหลอด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ / หรือ มาตรฐาน BS , VDE, DIN , NEMA และ IIS ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอื่น โคมไฟฟ้าใช้ทั่วไปเป็นระบบ 1 เฟส 220 โวลต์ 50 เฮิรต์ 2 สาย

3.6.1 ดวงโคม

1. โคมไฟฟ้าอินแคนเดสเซนต์

- 1.1 โคมไฟฟ้าต้องเป็นตามที่กำหนดไว้ในแบบ
- 1.2 ขั้วรับหลอดชนิดเกลียว เป็นมาตรฐานของ IEC หรือ VDE
- 1.3 หลอดใช้งานที่แรงดัน 220-230 โวลต์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย นอ.ก. 4-2529
- 1.4 สายโคมไฟฟ้าชนิดสายอ่อน ขนาดไม่เกินกว่า 1 ตารางมิลลิเมตร อุณหภูมิทนไฟไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส

2. โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์

2.1 ตัวกล่องทำด้วยเหล็กแผ่น ผ่านการทำความสะอาดพ่นทับด้วยสีชิริงและอบความร้อน เหล็กแผ่นต้องมีความหนาไม่น้อยกว่าที่กำหนดดังต่อไปนี้

- โคมไฟฟ้าขนาด 0.30×0.60 เมตร 0.60×0.60 เมตร 0.30×1.2 เมตร ใช้เหล็กแผ่น

หนา 0.75 มิลลิเมตร

- โคมไฟฟ้าขนาด 0.60×1.20 เมตร ใช้เหล็กแผ่นหนา 0.95 มิลลิเมตร

2.2 กรองแสงทำด้วยแผ่นอะคริลิกพลาสติก เกลี่ยไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ลักษณะการขึ้นรูปตามที่กำหนด หรือทำด้วยอลูมิเนียม รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแบบ

2.3 ขั้วรับหลอดและขั้วรับสตราทเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. 344-2530

2.4 บลัลลัสต์ ให้ใช้ชนิด บิลด์อิน (Built-In) เพาเวอร์แฟกเตอร์สูง

2.5 หลอด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. 236-2533 ชนิดที่ให้แสงคูลไวท์ (Cool White) หรือตามที่แบบกำหนด

2.6 ตัวาร์ทเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. 183-2528

2.7 สายในโคมไฟฟ้าขนาดไม่เล็กกว่า 1 ตารางมิลลิเมตร อุณหภูมิจันวนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส

2.8 โคมไฟต้องติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง โคมไฟที่ผงในฝ้าพานต้องยึดกับโครงสร้างด้วยสันลูกขนาด $1/8$ นิ้ว จำนวน 4 เส้น พร้อมอุปกรณ์ปรับความสูงค้ำของโครงไฟฟ้าได้ หรือแขวนด้วยเชือโลหะ

3. โคมไฟฟ้ากําชาดิษฐาน

3.1 โคมไฟฟ้าทำด้วยโลหะ โลหะหล่อ หรือ ไฟเบอร์กลาส ตามมาตรฐานผู้ผลิต ชนิดและขนาดตามที่แบบกำหนด

3.2 อุปกรณ์ประกอบวงโคม เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับผู้ผลิตวงโคมหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต ถ้าบลัลลัสต์เป็นชนิด เพาเวอร์แฟกเตอร์ค่า จะต้องต่อร่วมกับค่าป่าเซ็นต์ เพื่อทำให้ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์มากกว่า 0.85

4. โคมไฟฟ้าฉุกเฉินใช้แบตเตอรี่

4.1 โคมไฟฟ้าต้องติดสว่าง โดยอัตโนมัติเมื่อไฟเมนต์ และจะดับเองเมื่อไฟเมนต์ปกติ

4.2 เครื่องประจุแบตเตอรี่ เป็นแบบอัตโนมัติ บรรจุไฟฟ้าให้เต็มภายใน 14 ชั่วโมง

- 4.3 แบตเตอรี่ชนิด เซียลเดดี้ดเอดีซิด (Sealed Lead Acid) ขนาด 12 โวลต์
- 4.4 หลอดไฟแบบ ฮาโลเจน 2-35 วัตต์ หรือตามที่กำหนดในแบบ
- 4.5 แบตเตอรี่ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง เมื่อโหลดเต็มที่ หรือตามที่กำหนดในแบบ
- 4.6 การควบคุมวงจรเป็นแบบ โซลิดสเตท (Solid State) ทั้งหมด

3.6.2 หลอดไฟ

- สำหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ โดยทั่วไปใช้หลอดชนิดเดย์ไลท์ (Day Light)
- สำหรับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ โดยทั่วไปใช้หลอดชนิดวอร์มไวท์ (Warm White)
- สำหรับหลอดไอล์ฟ (Incandescent Lamp) โดยทั่วไปใช้หลอดชนิดไอล์ฟ หรือ ไฟ ตามที่ผู้ว่าจังจะกำหนด หลอดเป็นแบบเกลียว
- หลอดใช้ก๊าซ เช่น หลอดแสงจันทร์ หลอดเมตัลไฮಡริดและหลอดโซเดียม โดยทั่วไปใช้ชนิด คัลเลอร์корริร์ค (Color Correct) หรือตามที่แสดงไว้ในแบบ โดยมีข้อกำหนดเป็นแบบเกลียว

3.6.3 บัลลัสติก

บัลลัสติกสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดใช้ก๊าซ เป็นแบบเพาเวอร์แฟกเตอร์สูง ความสูญเสียต่ำ ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ อาจใช้บัลลัสติกเพาเวอร์แฟกเตอร์ที่ต่ำต่อกับค่าป้าชิเตอร์ เพื่อปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ให้ได้อย่างน้อย 0.9)

3.6.4 สตาร์ทเตอร์

ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3.6.5 ค่าป้าชิเตอร์

ค่าป้าชิเตอร์สำหรับปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ ต้องเป็นชนิดแห้ง (Metalized Plastic) เป็นไปตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC และมีตัวค้านทานคร่อมสำหรับการปล่อยประจุ

3.6.6 สวิตช์และเต้ารับ

ทั่วไป การติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ ต้องเป็นไปตามกฎของการไฟฟ้า ประกาศกระทรวงมหาดไทย และ NEC โดยที่ สวิตช์และเต้ารับต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สวิตช์

สวิตช์ใช้กับวงโคม เป็นชนิดใช้กับกระแสไฟฟ้าลับทันเรցดันไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 250 โวลต์ ทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 10 แอมเปอร์ ก้านสวิตช์เป็นกลไกแบบกดปิด – ปิด โดยวิธีกระดกสัมผัส คอนแทก (Contact) ต้องเป็นเงิน โดยไม่ผสมโลหะอื่น ตัวสวิตช์เป็นสีงาช้าง ข้อ

ต่อสายต้องเป็นชนิดที่มีรูสำหรับสอดใส่ปลายสายไฟที่ไม่ได้หุ้มฉนวน สามารถกันเมื่อหิอนี้วะ กับข้อโดยตรง ห้ามใช้สวิตซ์ที่ยึดสายไฟพ้าโดยการทับสายได้ตัวสกรูโดยตรง

- สวิตซ์ชนิดใช้กับพัดลมชนิด 1 เพส มีลักษณะเหมือนกับสวิตซ์ที่ใช้กับดวงโคม แต่มีหลอดไฟแสดงการเปิด (Glow Switch) และทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 4 แอมป์เร็ว เต้ารับ

- เต้ารับทั่วไปต้องเป็นแบบฝังติดผนัง (Decorative Type)

- เต้ารับทั่วไปต้องมีขนาด 2 ข้อ 3 สาย ที่เสียบได้ทั้งขาคอมและขาแบน ใช้กับกระแสไฟฟ้า ลับ หนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 250 โวลต์ และทนกระแสไฟได้ไม่ต่ำกว่า 10 แอมป์เร็ว ตัวเต้ารับ เป็นสีงาช้าง ข้อต่อสายเต้ารับต้องเป็นชนิดมีรูสำหรับสอดใส่ปลายสายไฟที่ไม่ได้หุ้มฉนวน มีสกรู กวนอัดขันเข้าโดยตรง สามารถกันเมื่อหิอนี้วะเข้ากับข้อโดยตรง

3.7 ระบบการต่อลงดิน

1. ทั่วไป การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (System Grounding) ให้ต่อเข้าที่อุปกรณ์ตัดตอนให้ญี่ ประจำอาคารส่วนการต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Equipment Group 2 – 1g) คือ การต่อ อุปกรณ์ที่เป็นโลหะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลงดิน อุปกรณ์ที่ต้องต่อลงดิน ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด เช่น ห้องโถง ดวงโคม เป็นต้น สายดินของการต่อลงดินอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้ตามที่กำหนด จะต้องทำตาม NEC Code และเป็นไปตามกฎของการไฟฟ้า ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

2. ขอบเขต ผู้รับจ้างค้องจัดหา และติดตั้งระบบต่อลงดินของระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบต่อลงดินสำหรับระบบ สื่อสาร และของระบบป้องกันไฟฟ้า พร้อมทั้งอุปกรณ์ ประกอบไฟสมบูรณ์ ตามที่แสดงไว้ในแบบ และข้อกำหนดนี้ทุกประการ

3. ความต้องการทางด้านเทคนิค

1. อุปกรณ์ และขนาด ระบบการต่อลงดินประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 อย่างคือ สายดิน และ หลักสายดิน (Ground Rod) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สายดินต้องเป็นทองแดงเปลือย มีขนาดไม่เล็กกว่า 35 ตารางมิลลิเมตร หรือตาม ที่ระบุไว้ในแบบ หรือย่างน้อยที่สุดขนาดไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ใน NEC ตารางที่ 250 - 94 และ 250 - 95 หรือ VDE Specification No 0100 หรือตาราง กำหนดขนาดสายดินของการไฟฟ้านครหลวง
- หลักสายดินสำหรับการต่อลงดิน ต้องเป็นเหล็กหุ้มทองแดง (Copper Clad Steel) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 3

เมตร และต้องฝังห่างจากโภชนะที่ต่อลงดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร และค่าความต้านทานของดิน (Earthing Resistances) ต้องมีค่าไม่เกิน 5 โอห์ม ถ้ามีค่าความต้านทานมากกว่าที่กำหนด ให้ฝังหลักสายดินเพิ่มขึ้น และต่อเข้ากับหลักสายดินชุดที่ฝังไว้แล้ว โดยที่ผู้รับจ้างเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

2. สายตัวนำลงดินให้ใช้สายเด็นเดิยวกันตลอดโดยไม่มีการตัดต่อ หากสายตัวนำลงดินที่กำหนดให้ร้อยในห่อโภชนะต้องต่อสายลงดินเข้ากับปลายห้องของห่อโภชนะ โดยใช้ปะกับโภชนะ
3. การต่อเชื่อมทุกๆ จุดของสายดิน สายดินกับหลักสายดิน และสายดินกับระบบ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ใช้วิธี Exothermic Welding โดยให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าฯ และ NEC หัวข้อที่ 250 หรือ VDE No. 0100 ซึ่งการต่อดังกล่าวต้องไม่ทำให้เกิดความต้านทานสูงกว่าที่กำหนดไว้ การต่อสายตัวนำแยกเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการใช้ปะกับโภชนะนิดใช้เครื่องมือกลอัด ต่อ แยก เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมีอุบัติเหตุแยกออกจากวงจรไฟฟ้าไปแล้ว ระบบการต่อลงดินของอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ถูกตัดขาด
4. ระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบต่อลงดินสำหรับระบบสื่อสารนี้ จะต้องแยกจากระบบการต่อลงดินของระบบป้องกันไฟฟ้า

4. การติดตั้ง

1. การต่อสายศูนย์ลงดินของระบบไฟฟ้า ต้องต่อลงดินใกล้กับหม้อแปลงไฟฟ้า และเครื่องกำเนินไฟฟ้าแต่ละเครื่องนั้นๆ
2. การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า มีดังต่อไปนี้
 - ดวงโคม เด๊ารับ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีเปลือกหุ้มภายนอก
 - ส่วนของแพงสวิตซ์ที่เป็นโภชนะ
 - โครงเหล็ก หรือสิ่งที่เกี่ยวกับที่เป็นโภชนะ อันอาจมีกระแสไฟฟ้า
3. ห้ามใช้สายศูนย์เป็นสายดิน หรือสายดินเป็นสายศูนย์
4. สายดินที่ติดตั้งในบริเวณที่อาจทำให้เสียหายชำรุดได้ ให้ร้อยในห่อโภชนะ
5. การต่อลงดินของระบบล้อฟ้า ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ“ระบบป้องกันไฟฟ้าผ่า”
6. ขนาดของสายดินสำหรับระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้เป็นไปตาม NEC หรือที่ระบุในแบบ
7. ผู้รับจ้างต้องทำแบบการต่อลงดินของระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อบอกนุมติดจากผู้ว่าจ้าง ก่อนทำการติดตั้ง

8. สายดินของการต่อลงดินอุปกรณ์ไฟฟ้า ห้ามใช้ร่วมกับสายดินของระบบอื่น ยกเว้นให้ใช้หลักสายดิน (Ground rod) ร่วมกันได้ และสายตัวนำลงดินของการต่อลงดินแต่ละอัน จะต้องเป็นชนิด และมีขนาดเดียวกันกับสายดินตัวนำลงดินที่ต่อไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
9. ระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันฟ้าผ่า ห้ามใช้สายตัวนำดินร่วมกัน แต่ให้ใช้สายตัวนำอย่างน้อยสองเส้นต่อหลักสายดินของทั้งสองระบบถึงกัน ท่อโคละ รางร้อยสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นโคละ และอุปกรณ์ของระบบลิฟต์ ถ้าอยู่ในรัศมีส่องเมตร จากสายดินของระบบป้องกันฟ้าผ่าด้วย
10. ระบบการลงดินสำหรับระบบล้อสาร เป็นการต่อลงดินที่แยกเป็นอิสระสำหรับอุปกรณ์โගร์คุณนามคุณ โดยมีสายดินแยกจากสายดินหัวไประตามที่ก่อลำบากตื้น สายดินสำหรับระบบล้อสารให้ใช้สายตัวนำทางของแข็งเปลือยเดินในท่อร้อยสายขนาดตาม NEC หรือที่ระบุไว้ในแบบ โดยที่หลักสายดินของระบบ ควรอยู่ห่างจากหลักสายดินของระบบอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 6 เมตร และมีความต้านทานของดินต้องไม่เกิน 1 โอห์ม ถ้าหากมีความต้านทานสูงกว่าที่กำหนด ให้เพิ่มหลักสายดิน
5. การทดสอบ ผู้รับจ้างต้องทดสอบวัดค่าความต้านทานของสายดิน และความต้านทานของดิน ต่อหน้าผู้ว่าจ้างหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง ถ้าความต้านทานสูงกว่าที่กำหนดไว้ ให้ผู้รับจ้างรีบทำการแก้ไขโดยทันที โดยที่ใช้ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และผลการทดสอบ ให้ผู้รับจ้างจัดทำเป็นรายงานส่งให้ผู้ว่าจ้าง 4 ชุด

ตารางที่ 3.2 ขนาดต่ำสุดของสายที่ต่อ กับ หลักดินของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ

ขนาดสายmenen เข้าอาคาร (ตัวนำทางของแข็ง) ตารางมิลลิเมตร	ขนาดต่ำสุดของสายต่อหลักดิน (ตัวนำทางของแข็ง) ตารางมิลลิเมตร
ไม่เกิน 35	10
เกิน 35 แต่ไม่เกิน 50	16
เกิน 50 แต่ไม่เกิน 95	25
เกิน 95 แต่ไม่เกิน 185	35
เกิน 185 แต่ไม่เกิน 300	50
เกิน 300 แต่ไม่เกิน 500	70
เกิน 500	95

ตารางที่ 3.3 ขนาดต่ำสุดของสายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันกระแสเกิน(แอน培ร์)	ขนาดต่ำสุดของสายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า(ตัวนำทองแดง) ตารางมิลลิเมตร
6-16	1.5
20-25	4
30-63	6
80-100	10
125-200	16
225-400	25
500	35
600-800	50
1,000	70
1,200-1,250	95
1,600-2,000	120
2,500	185
3,000-4,000	240
5,000-6,000	400

3.8 ระบบป้องกันฟ้าผ่า

- หัวไป การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA No.78
 - มาตรฐานระบบป้องกันฟ้าผ่า ของสำนักพัฒางานแห่งชาติ และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
- ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Faraday Cage Conventional Type ตามที่แสดงไว้ในแบบ และระบุในข้อกำหนดนี้
- ความต้องการทางด้านเทคนิค
 - ระบบป้องกันฟ้าผ่าประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สำคัญดังนี้
 - ตัวล่อฟ้า (Air Terminal)

- สายล่อฟ้า (Down Conductor)
 - หลักสายดิน (Ground Rod)
2. รายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ มีดังต่อไปนี้
- ตัวล่อฟ้าต้องทำจากเหล็กทองแดงส่วน ชิ้นพื้นที่ภาคตัดขวางมีขนาดตามที่ระบุในแบบ หรือไม่น้อยกว่า 50 ตารางมิลลิเมตร และตัวล่อฟ้ายาวอย่างน้อย 0.60 เมตร หรือตามที่ระบุในแบบ
 - สายล่อฟ้า ต้องเป็นทองแดงเปลือกตีเกลี่ยว มีขนาดตามที่ระบุไว้ในแบบ หรือมีภาคตัดขวางไม่น้อยกว่า 50 ตารางมิลลิเมตร
 - หลักสายดิน ต้องทำจากเหล็กหุ้มทองแดง มีขนาด $5/8$ นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร หรือใกล้เคียง และให้ต่อเชื่อมเข้ากับเหล็กของสิ่งก่อสร้างด้วย
3. การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่ก่อร่างกายแล้ว และ
- ตัวล่อฟ้า ต้องจับเข็มอย่างแข็งแรง และติดตั้งตามส่วนที่สูงสุดของตัวอาคาร โดยที่จับตัวล่อฟ้า (Air Terminal Support) ต้องมีความแข็งแรง และทนต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี ส่วนที่หลักผ่านหลังคาต้องป้องกันไม่ให้น้ำซึมลงไปตามสายล่อฟ้าได้ โดยให้อุดให้รอบด้วย Silicone Construction Sealant
 - ตำแหน่งของสายล่อฟ้าได้แสดงไว้ในแบบ
 - สายล่อฟ้าต้องจับเข็มทุกๆ ช่วง อย่างน้อย 0.5 เมตร
 - การเดินสายล่อฟ้า ให้พิพากษามาตรฐานการหักของสายล่อฟ้าให้มากที่สุด การหักเลี้ยวต้องมีรัศมีไม่น้อยกว่า 0.20 เมตร และมุมการหักเลี้ยวไม่เกิน 90 องศา
 - การต่อเชื่อมทุกจุดของสายล่อฟ้ากับตัวล่อฟ้า หรือหลักสายดิน ให้ใช้วิธีการเชื่อมแบบ Exothermic Weld เท่านั้น
 - สายล่อฟ้า ต้องไม่มีการต่อตกลอคลื่นความยาวสาย นอกจากที่ระบุไว้ในแบบ
 - สายกระแสข้อต่างๆ ต้องทนต่อ Mechanical Strength ได้ดี
 - หลักสายดิน ต้องฝังลงดินให้ยอดของเหล็กอยู่ต่ำกว่าระดับดิน อย่างน้อย 0.50 เมตร ท่อโภชนะโครงเหล็กอื่นๆ เช่น ท่อน้ำ โครงเหล็กของลิฟต์ ฯลฯ ให้ต่อสายทองแดงไม่เล็กกว่า 35 ตารางมิลลิเมตร ไปลงที่หลักสายดินด้วย
 - ความต้านทานของดิน ต้องไม่เกิน 5 โอห์ม ถ้าหากมีความต้านทานสูงกว่าที่กำหนด ให้เพิ่มหลักสายดิน
 - ผู้รับจ้างต้องทำ Shop Drawing และรายการอีกด้วยของระบบป้องกันฟ้าผ่า ให้ผู้รับจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง