

การสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบนโครงข่ายถนนทางวิถีชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง  
พิษณุโลก (กรณีศึกษา : แยกเรือนแพ จุดกลับรถโรมแรมของริมน้ำที่ลวก  
และแยกสถานีขนส่งผู้โดยสาร)

## **BLACK SPOT STUDY**

(CASE STUDY : RUEAN PHAE , PHITSANULOK BUS TERMINAL AND  
AMARIN LAGOON HOTEL – U TURN)

นางสาวศศิวรรณ์	ประไพลศาล	รหัส 51360578
นางสาวเสาวลักษณ์	สางthrัพย์	รหัส 51360646
นางสาวทิวารัตน์	มั่งเชียง	รหัส 51362879

วันที่ออก.....	23 พ.ค. 2555
เลขที่ทะเบียน.....	16071065
เลขเรียกหนังสือ.....	พ.ร. 2989

ปริญญาในพันธน์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาฯวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ปีการศึกษา 2554



## ใบรับรองปริญญา尼พนธ์

ชื่อหัวข้อโครงการ

การสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบนโครงข่ายถนนภายในจังหวัดพิษณุโลก (กรณีศึกษา : แยกเรือนแพ แยกโรงรามอรมินทร์ลากูน และแยกสถานีขนส่งผู้โดยสาร)

ผู้ดำเนินโครงการ

นางสาวศศิวรรณ ประไพผลصال รหัส 51360578  
นางสาวเสาวลักษณ์ สาทรพัทย์ รหัส 51360646  
นางสาวทิวารัตน์ มั่งเชียง รหัส 51362879

ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ แตะกระโทก

สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา

ภาควิชา

วิศวกรรมโยธา

ปีการศึกษา

2554

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้ปริญญา尼พนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

.....ที่ปรึกษาโครงการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ แตะกระโทก)

.....กรรมการ  
(อาจารย์บุญพูล มีไซโภ)

.....กรรมการ  
(อาจารย์ภัคพงศ์ หนองเนียม)

<b>ชื่อหัวข้อโครงการ</b>	<b>การสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายบนโครงสร้างชั่วคราว</b>		
<b>ผู้ดำเนินโครงการ</b>	<b>ภายในจังหวัดพิษณุโลก (กรณีศึกษา : แยกเรือนแพ แยกโกรงแรมอัมรินทร์ ลาภูน และแยกสถานีขนส่งผู้โดยสาร)</b>		
<b>นางสาวศิริวรรณ</b>	<b>ประไพลดาล</b>	<b>รหัส 51360578</b>	
<b>นางสาวสาวลักษณ์</b>	<b>สาวพรพย์</b>	<b>รหัส 51360646</b>	
<b>นางสาวทิวารัตน์</b>	<b>มั่งเชียง</b>	<b>รหัส 51362879</b>	
<b>ที่ปรึกษาโครงการ</b>	<b>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ แตะกระโทก</b>		
<b>สาขาวิชา</b>	<b>วิศวกรรมโยธา</b>		
<b>ภาควิชา</b>	<b>วิศวกรรมโยธา</b>		
<b>ปีการศึกษา</b>	<b>2554</b>		

### บทคัดย่อ

ปัญหาความปลอดภัยทางถนนในเขตเมืองปัจจุบันเป็นปัญหาที่สำคัญ และยังเป็นสาเหตุสำคัญลำดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสถานการณ์ของปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนนได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีการทำการศึกษาจุดเสี่ยงอันตรายบนโครงสร้างชั่วคราวในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ แยกเรือนแพ จุดกลับรถโกรงแรมอัมรินทร์ ลาภูน และแยกสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยพิจารณาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจากข้อมูลสำรวจ จากการสังเกตการณ์และการสังเกตความปลอดภัย

จากการวิเคราะห์และสำรวจจุดเสี่ยงอันตรายสามารถจำแนกความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 3 กรณี คือ ความเสี่ยงทางวิศวกรรม ความเสี่ยงทางพฤติกรรม และความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม ซึ่งการจำแนกประเภทความเสี่ยงทำให้สามารถหาแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างตรงจุดและถูกต้องแม่นยำ และจากการศึกษานี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขได้ต่อไปในอนาคต

<b>Project title</b>	BLACK SPOT STUDY (CASE STUDY : RUEAN PHAE,PHITSANULOK BUS TERMINAL AND AMARIN LAGOON HOTEL – U TURN)		
<b>Name</b>	Miss.Sasiwan Praphaisan	ID. 51360578	
	Miss.Saowalak Sangsub	ID. 51360646	
	Miss.Thiwarat Mungchiang	ID. 51362879	
<b>Project advisor</b>	Assistant Professor TAWEEKSAK TAEKRATTOK,Ph.D		
<b>Major</b>	Civil Engineering		
<b>Department</b>	Civil Engineering		
<b>Academic year</b>	2011		

---

### Abstract

The road safety in urban areas is a important problem. It is the primary cause of death, and property. The situation of road traffic accidents have a serve increase of the past to the present. And is likely to continue, thus the studies on the risk of road network in Phitsanulok province, including Ruean Phae , Amarin Lagoon Hotel U-Turn And the bus terminal. To analyze the risk of causing accidents. Which consider by actual incidents of police information , the observer and the observed safety.

From the analysis and observe of the risks identified can classification 3 case of the risk of accidents. Including risk engineering. Risk behavior. And risk behaviors associated with engineering. This classification makes it possible to find solutions to the risk of accidents with accurate. The results of this study can be considered to be relevant to the future.

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาอินพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระมโนyeraoabunนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่าน พศ.ดร. ทวีศักดิ์ แตะกระโทก อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้ให้คำแนะนำ และข้อคิดเห็นต่างๆมาโดยตลอดรวมทั้ง เอื้อเพื่ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำโครงงานและความช่วยเหลืออื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อโครงงาน คณะผู้จัดทำรัฐสีกาขับซึ่งและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้จัดทางบประมาณในการทำโครงงานครั้งนี้ ทำให้โครงงานสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานทางหลวงที่ 4 แขวงพิษณุโลก, สถานีตำรวจนครบาล พิษณุโลก, เทศบาลนครพิษณุโลก และศูนย์ภูมิภาคพิษณุโลก ที่ได้เอื้อเพื่อข้อมูลในการจัดทำโครงงานครั้งนี้

ขอขอบคุณห้องสมุดที่เป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสำหรับการจัดทำโครงงานที่ทำให้โครงงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และ สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณครอบครัวและเพื่อนๆของผู้จัดทำที่เคยให้กำลังใจและถามไก่ ความเป็นไปของโครงงานอยู่เสมอและให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดการทำโครงงาน

คณะผู้ดำเนินโครงการวิศวกรรม

นางสาวศิริวรรณ

ประเพลศala

นางสาวเสาวลักษณ์

สาทรพัฒนา

นางสาวทิวารัตน์

มั่งเชียง

11 มีนาคม 2554


## สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองปริญษานิพนธ์.....	ก
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ค
กิตติกรรมประกาศ.....	ง
สารบัญ.....	จ
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญรูป.....	ซ
สารบัญสัญลักษณ์และอักษรย่อ.....	ฉ
 บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	1
1.4 ขอบเขตการทำการงาน.....	2
1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	2
1.6 แผนการดำเนินงาน.....	2
1.7 รายละเอียดงบประมาณตลอดโครงการ.....	3
 บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี.....	4
2.1 นิยามของจุดอันตราย.....	4
2.2 ระยะมองเห็นปลดปล่อยในทางโคง.....	14
2.3 มาตรฐานแก้ไขภัยวน.....	15
2.8 มาตรฐานเบี่ยงจราจ.....	18
2.8 การตรวจสอบความปลอดภัยของถนนที่เปิดบริการแล้ว.....	26
2.8 ทางเชื่อมเข้า-ออก ทางหลวง.....	28
 บทที่ 3 วิธีดำเนินโครงการ.....	32
3.1 เก็บข้อมูลจากหน่วยงานราชการ.....	32
3.2 การสำรวจภาคสนามและรวมรวมข้อมูล.....	34
3.3 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ถนนของผู้ขับขี่.....	38
3.4 สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ สมาคมถ้วยกษัตริย์ จังหวัดพิษณุโลก.....	39

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์.....	40
4.1 กรณีศึกษาแยกเรื่องแพ.....	41
4.2 กรณีศึกษาแยกโครงสร้างอัมรินทร์ลาภุน.....	55
4.3 กรณีศึกษาแยกสถานีขนส่งผู้โดยสาร.....	63
 บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ.....	 74
5.1 สรุปผล.....	74
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	76
 เอกสารอ้างอิง.....	 77
ภาคผนวก ก.....	78
ภาคผนวก ข.....	94



## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 รูปแบบการชน สาเหตุที่เป็นไปได้ และมาตรการแก้ไข.....	7
2.2 ค่าเฉลี่ยความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร จำแนกตามระดับความรุนแรง.....	11
2.3 ลักษณะป้ายจราจรแบบต่างๆ.....	23
4.1 แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในจุดที่สนใจ ในปี พ.ศ. 2553.....	42
4.2 แสดงปริมาณรถแยกเรือนแพ.....	42
4.3 แสดงตารางสรุปจุดเสี่ยง กรณีศึกษาแยกเรือนแพ.....	54
4.4 แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในจุดที่สนใจ ในปี พ.ศ. 2553.....	56
4.5 แสดงตารางสรุปจุดเสี่ยง กรณีศึกษาแยกอัมรินทร์ลากูน.....	62
4.6 แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในจุดที่สนใจ ในปี พ.ศ. 2553.....	64
4.7 แสดงตารางสรุปจุดเสี่ยง กรณีศึกษาแยก บขส.....	73
ก-1 รายการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว(Existing Roads).....	78



## สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบติเหตุ : คน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม (%).....	12
2.2 กระบวนการลดอุบติเหตุ ณ บริเวณที่เกิดอุบติเหตุสูงในโครงข่ายถนน.....	13
2.3 เกาะกลางถนนแบบเกาส์ (Flush and Painted Median).....	15
2.4 เกาะกลางแบบยก (Raised Median).....	16
2.5 เกาะกลางแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median).....	17
2.6 เกาะกลางแบบเป็นราวน้ำหรือกำแพงกัน.....	18
2.7 การติดตั้งป้ายจราจรบนถนน.....	25
3.1 แบบแผนที่ถนนแยกเรือนแพ แยกอัมรินทร และแยก บขส. ไฟล์AUTO CAD.....	33
3.2 การสำรวจบริเวณจราจร.....	34
3.3 การสำรวจบริเวณพื้นที่โดยใช้เทปวัด.....	35
3.4 การสำรวจบริเวณพื้นที่โดยใช้กล้อง Total Station.....	35
3.5 แยกเรือนแพ ที่ได้จากการสำรวจแล้วเขียนลงในโปรแกรม AUTO CAD.....	36
3.6 แยกอัมรินทร ที่ได้จากการสำรวจแล้วเขียนลงในโปรแกรม AUTO CAD.....	36
3.7 แยก บขส. ที่ได้จากการสำรวจแล้วเขียนลงในโปรแกรม AUTO CAD.....	36
3.8 รูปตัวอย่างการสำรวจ ขนาด ความสูง และระยะห่างจากขอบถนนของป้าย.....	37
3.9 รูปตัวอย่างการสำรวจ การวัดความหนาของสัญลักษณ์บนพื้นถนน .....	37
3.10 การผ่าสัญญาณไฟ.....	38
3.11 แสดงรถที่ขับย้อนคร.....	38
3.12 จักรยานยนต์ ชน ก่อ บริเวณแยก บขส.....	39
4.1 การวิเคราะห์อุบติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจากข้อมูลตำรวจนและที่เกิดขึ้นจริงจากการสังเกตการณ์ และสังเกตความปลอดภัย.....	40
4.2 แผนที่แยกเรือนแพ.....	41
4.3 ทิศทางการเดินรถแยกเรือนแพ.....	43
4.4 แผนภูมิแสดงบริเวณรถแยกเรือนแพ.....	43
4.5 แสดงทางโค้งที่มีต้นไม้บังเส้นทางตลอดแนวรั้วซึ่งโค้ง.....	44
4.6 แสดงทางโค้งที่มีรูปปั้นช้างบดบังเส้นทางและรถที่ตรงมาจากด้านขวา.....	45
4.7 แสดงการสัญจรของรถที่ก่อให้เกิดการตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด.....	46
4.8 ตัวอย่าง SketchUp แสดงการสัญจรของรถที่ก่อให้เกิดการตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด.....	46
4.9 แสดงป้ายจราจร “ระวังรถทางขวา” และ “ระวังรถทางตรง” .....	47
4.10 แสดงตำแหน่งป้ายจราจร “ระวังรถทางขวา” และ “ระวังรถทางตรง” .....	47
4.11 แสดงการตัดหน้ารถอย่างกระชั้นชิด.....	48

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.12 แสดงการขับรถฝ่าสัญญาณไฟในเส้นทางการเดินรถที่ 5.....	49
4.13 แสดงการขับรถฝ่าสัญญาณไฟในเส้นทางการเดินรถที่ 4.....	50
4.14 แสดงการขับรถฝ่าสัญญาณไฟในเส้นทางการเดินรถที่ 2.....	50
4.15 แสดงพุ่มไม้บริเวณเกาะกลางบนบัดบังรถที่หางมาจากทางขวามือ.....	52
4.16 แสดงป้ายจราจรที่ถูกดัดแปลง.....	53
4.17 แผนที่จุดกลับรถโรงเรมอัมรินทร์ลากูน.....	55
4.18 แสดงการใช้จุดกลับรถเพื่อเข้าไปใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน.....	56
4.19 แสดงการใช้จุดกลับรถเพื่อเข้าไปใช้บริการโรงเรมอัมรินทร์กูน.....	57
4.20 แสดงการออกจากร้านน้ำมันเพื่อไปยังจุดกลับรถ.....	57
4.21 แสดงลักษณะถนนบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงเรมอัมรินทร์ลากูน.....	59
4.22 ปั่งชี้จุดเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ.....	59
4.23 ลักษณะการติดตั้งป้ายจราจรก่อนถึงทางเขื่อนเข้าโรงเรมอัมรินทร์ลากูน.....	60
4.24 แสดงลักษณะการมองเห็นทางเขื่อนเข้า-ออกสู่ถนน.....	61
4.25 แสดงลักษณะการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ.....	62
4.26 แผนที่แยกสถานีขันส่งผู้โดยสาร.....	63
4.26 แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่แยก บขส.....	64
4.27 แสดงเหตุการณ์ การตัดหน้ากระซิบ.....	65
4.28 แสดงແປລນທາງເຂົ້າອັກປັ້ນທີ່ແກ້ໄຂ.....	66
4.29 แสดงเหตุการณ์การตัดหน้าเนื่องจากປ່ອຍໄຟແດງ2ເຟສ໌ທີ່ພວັນກັນ.....	67
4.30 แสดงเหตุการณ์การเดินรถตัดหน้ากัน.....	67
4.31 แสดงເຟສ້າງຢານໄຟປັຈຈຸບັນ.....	68
4.32 แสดงເຟສ້າງຢານໄຟແກ້ໄຂ.....	68
4.33 แสดงເຟສ້າງຢານໄຟແກ້ໄຂ(ຕ່ອ). ....	69
4.34 แสดงเหตุการณ์การฝ่าสัญญาณໄຟ.....	70
4.35 แสดงປ້າຍແລະສ້າງຢານໄຟຈຽກທີ່ແນະນຳ.....	71
4.36 แสดงเส้นทางถนนທີ່ມີຊັດເຈນ.....	72
5.1 แผนภาพสรุปวิธีการวิเคราะห์จุดเสียงอันตรายบนโครงข่ายถนน.....	75
ก-1 ແປລນດັນນິຕົມກາພ ແຍກເຮືອນແພ.....	91
ก-2 ແປລນດັນນິຕົມກາພ ຈຸດກັບຮົດໂຮງແຮມອັມຮົນທົ່ວລາກູນ.....	92
ก-3 ແປລນດັນນິຕົມກາພ ແຍກສັນນິຍານຂົນສົງຜູ້ໂດຍສາຣ.....	93
ໆ-1 แสดงการເວີ່ມງານວັນແຮກ.....	94

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
ข-2 แสดงการนับรถ (1) .....	94
ข-3 แสดงการนับรถ (2) .....	94
ข-4 แสดงการนับรถ (3) .....	95
ข-5 แสดงการวัดระยะตำแหน่ง ระยะทาง.....	95
ข-6 แสดงการใช้กล้อง Total station (1) .....	96
ข-7 แสดงการใช้กล้อง Total station (2) .....	96
ข-8 แสดงการวัดขนาดป้าย.....	96
ข-9 แสดงการวัดขนาดป้าย และสำรวจลักษณะ.....	97
ข-10 แสดงการวัดขนาดป้าย และสำรวจลักษณะป้าย.....	97
ข-11 แสดงการถ่ายภาพระยะการมองเห็น.....	97
ข-12 แสดงการปรึกษาการสังเกตการณ์.....	98
ข-13 แสดงการเตรียมรองน้ำรถโค้งกฤษศิริ.....	98
ข-14 แสดงการสังเกตการณ์แยกอัมรินทร์.....	98
ข-15 แสดงการเตรียมรองน้ำรถแยกวัดสักดันน้ำมัน.....	99
ข-16 แสดงการสังเกตการณ์แยกอัมรินทร์.....	99

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ปัญหาความปลอดภัยทางถนนในเขตเมืองปัจจุบันเป็นปัญหาที่สำคัญ และยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งสถานการณ์ของปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยได้ทิวความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอีกด้วย ด้วยเหตุนี้การศึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขจุดอันตรายบริเวณทางแยก เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามบริเวณทางแยกในแต่ละครั้ง การหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนมากเป็นการลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสำคัญและมีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยตรง รวมถึงช่วยลดปัญหาผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ และทรัพย์สิน ที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนอีกด้วย

#### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 ทราบที่มาของแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง และทราบแนวทางในการรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมนิเทศและทุติยภูมิ
- 1.2.2 สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปสู่อุบัติเหตุ เช่น ปัจจัย ถนน ป้าย คน ยานพาหนะ
- 1.2.3 เสนอแนวทางการแก้ไข

#### 1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุทั้งขั้นปฐมนิเทศและทุติยภูมิ จากแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งสองแหล่งได้
- 1.3.2 สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจนำไปสู่อุบัติเหตุ ได้แก่ ความผิดปกติของคน ความผิดปกติของยานพาหนะ และความผิดปกติของถนน
- 1.3.3 สามารถเสนอแนวทางการป้องกัน แก้ไข และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

## 1.4 ขอบเขตการทำโครงการ

- 1.4.1 สำรวจจุดรับผิดชอบ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
- 1.4.2 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในจุดที่สนใจ ในปี พ.ศ. 2553

## 1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1.5.1 การเข้าพบหน่วยงานราชการ
- 1.5.2 การสำรวจภาคสนามและรวบรวมข้อมูล
- 1.5.3 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ถนนของผู้ขับขี่
- 1.5.4 การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

## 1.6 แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม \ เดือน	ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม				กุมภาพันธ์				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง				●			●														
2. ลงสำรวจจุดรับผิดชอบ						●							●								
3. ติดต่อข้อมูลจากสำนักงานที่เกี่ยวข้อง								●					●								
4. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น													●				●				
5. เรียนโครงการ									●										●		

### 1.7 รายละเอียดงบประมาณตลอดโครงการ

1.7.1. ค่าถ่ายเอกสาร	500	บาท
1.7.2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	500	บาท
1.7.3. ค่าจัดทำรูปเล่น	1,500	บาท
1.7.4. ค่าน้ำมันรถ	500	บาท
รวมเป็นเงิน		3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ



## บทที่ 2

### หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น

#### 2.1 นิยามของจุดอันตราย

บริเวณอันตราย (Hazardous Location) คือ บริเวณบนโครงข่ายถนนที่

- มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และ/หรือ
- มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง
- มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

บริเวณซึ่งมีกลุ่มของหมุดอยู่มากจะมองเห็นเป็นกลุ่มคำนวนแผนที่ จึงทำให้เกิดศัพท์ทางเทคนิคคำว่า Black Spots ที่ใช้เรียกแทนบริเวณอันตราย

องค์กรความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) ได้ให้คำนิยามบริเวณอันตรายบนถนน (hazardous road location) ไว้อย่างครอบคลุมดังนี้

ก. บริเวณที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุสูงสุด ซึ่งอาจระบุจากสถิติของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในบริเวณดังนี้

ก.1 จุดอันตราย (black spots) คือ ตำแหน่งบนโครงข่ายถนนที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บ่อยครั้งที่มีลักษณะทางเรขาคณิตเฉพาะ อาทิ ทางแยก ทางโค้ง ทางบนเขา เป็นต้น

ก.2 ช่วงอันตราย (black lengths) คือ ช่วงความยาวหนึ่งของถนนที่มีสถิติการเกิด อุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ก.3 พื้นที่อันตราย (black area) คือ พื้นที่ในเขตเมืองที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่อาจ ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจน เนื่องจากโครงข่ายถนนที่หนาแน่น

ข. บริเวณที่มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุปานกลาง โดยที่ข้อมูลหรือสถิติอุบัติเหตุในบริเวณนั้นอาจ มีน้อยจนไม่สามารถระบุตำแหน่งของมาชัดเจนแต่ประสบการณ์จากบริเวณอื่นที่มีลักษณะ การจราจรและภัยภาพถนนคล้ายกันและ/หรือการสังเกตการณ์ในภาคสนามเพิ่มเติมพบว่า บริเวณนั้นมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง บริเวณเหล่านี้อาจจดอยู่ในข่ายที่เป็นบริเวณ อันตรายได้ (grey spots/sites/area)

ค. บริเวณที่มีอุบัติเหตุที่มีลักษณะหรือสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้นบ่อยครั้งชัดเจน อาทิ อาจมี ความถี่ของลักษณะการชนบางประเภทสูง

#### 2.1.1 การพิสูจน์ทราบจุดอันตรายบริเวณทางแยก

Black Spots (บริเวณอันตราย) หมายถึง ตำแหน่งบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มีความ เสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อาจเป็นจุดอันตรายบริเวณบริเวณทางแยก ช่วงถนนหนึ่งๆ หรือบริเวณอื่นใดก็ตามที่เป็นไปตามคำจำกัดความนี้

- โครงสร้างที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุ โครงสร้างที่น้ำหมายถึงเศษ วัย อาชีพ และผู้ที่มีความเสียเปรียบทางร่างกาย ระบุจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวน ผู้เสียชีวิต เช่น จำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เป็นเด็กหรือนักเรียนชั้นประถม
- เมื่อใด เมื่อใดที่เกิดอุบัติเหตุ จากการเกิดอุบัติเหตุตามเวลา วัน ในรอบสัปดาห์ เดือน ฯลฯ
- ที่ไหน ระบุตำแหน่งสถานที่ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ หรือประเภทของบริเวณที่เกิด อุบัติเหตุ
- อย่างไร ระบุลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ จากการเกิดอุบัติเหตุตามสภาพทัศนวิสัย สภาพถนนสภาพอากาศ ประ掏ทยาดยาน ลักษณะการชน ฯลฯ
- ทำไม ระบุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการตอบคำถาม ข้างต้น

ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นจะต้องใช้ในการวิเคราะห์ คือ ข้อมูลอุบัติเหตุจราจรของเจ้าหน้าที่ ตำรวจซึ่งจะต้องทำการเก็บรวบรวมและมีการรายงานอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล เจ้าหน้าที่แขวงการทาง เทศบาล สื่อหนังสือพิมพ์ คนในพื้นที่ ฯลฯ

#### 2.1.1.1 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์

- ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร
  - ก. ชื่อคนหรือหมายเลขอหตุทางหลวง หรือชื่อสายทาง
  - ข. ตำแหน่งที่เกิดเหตุ ที่สามารถอ้างอิงได้
  - ค. ประเภทและลักษณะของทาง ชนิดผิวทาง ให้ทาง หรือมีทางเท้า
  - ง. ลักษณะบริเวณที่เกิดเหตุ
  - จ. การควบคุมจราจรบริเวณที่เกิดเหตุ
  - ฉ. ประเภทของรถที่เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงคนเดินเท้า และผู้ใช้ทางอื่นๆ
  - ช. มูลค่าทรัพย์สินเสียหายของทั้งทางราชการและเอกชน
  - ซ. มูลเหตุที่สันนิษฐาน เช่น ขับรถประมาท มีนยา
  - ฌ. ทัศนวิสัยและสภาพแวดล้อม เช่น สภาพอากาศ ไฟฟ้าและแสง
  - ญ. จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็นชาย-หญิง และอายุ
- ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งภาคบรรยายและแสดงแผนผัง แผนที่โครงข่ายทาง/ถนน แผนที่แสดงเส้นทางหลวงหรือถนน มาตราส่วนที่เหมาะสมในการแสดงตำแหน่งทางแยกต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

- ข้อมูลการจราจร

- ก. ข้อมูล AADT (ปริมาณจราจรเฉลี่ยต่อวันตลอดปี) ของโครงข่ายทางหลวงหรือถนนต่างๆ อัตราส่วนของปริมาณจราจรในช่วงโน้มเร่งต่ำต่อปริมาณจราจรเฉลี่ยตลอดวันและสัดส่วนของยานพาหนะ
- ข. ปริมาณจราจรที่เข้าสู่ทางแยกและการเคลื่อนไหวที่ทางแยก (Turning Movement) ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน (เฉพาะทางแยกที่สำคัญ)
- ค. ความเร็วส่วนมากของยานพาหนะสายหลักในโครงข่าย

#### 2.1.1.2 การพิสูจน์ทราบบริเวณอันตราย

หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดบริเวณอันตราย มีดังต่อไปนี้

- บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต (Fatal accident) จำนวนสูงสุด โดยทำการระบุตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตในช่วงระยะเวลา 3 ปีล่าสุด แล้วทำการค้นหาบริเวณที่มีจำนวนอุบัติเหตุสูงสุด
- บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งครั้งและเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงรองลงมาอีกจำนวนหลายครั้ง
- บริเวณอื่นๆ ที่อาจไม่เคยเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต แต่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่แขวงการทาง เทศบาล ฯลฯ ให้ความเห็นระบุว่าเป็นบริเวณอันตราย

### 2.1.2 รูปแบบการชน สาเหตุที่เป็นไปได้ และมาตรการแก้ไข

#### ตารางที่ 2.1 รูปแบบการชน สาเหตุที่เป็นไปได้ และมาตรการแก้ไข

ลำดับ	รูปแบบการชน	สาเหตุที่เป็นไปได้	มาตรการแก้ไข
1	ชนที่เป็นมุน จากทางแยก ไม่มีสัญญาณไฟ	การมองเห็นถูกบัง	1.ย้ายสิ่งกีดขวางการมองเห็น 2.ห้ามการจอดรถบริเวณมุนแยก 3.ติดตั้งป้ายเตือน 4.ติดตั้งป้ายให้ทาง 5.ติดตั้งป้ายหยุด 6.ติดตั้งไฟกระพริบ 7.จัดซ่องทางให้ทางแยก(Channelize intersection) 8.ติดตั้ง/ปรับปรุงไฟส่องสว่าง 9.ติดตั้งสัญญาณไฟ 10.กำหนดขีดจำกัดความเร็วที่เหมาะสม 11.ปรับปรุงมุมตัดกันของขาทางแยก
2	ชนที่เป็นมุน จากทางแยก ไม่มีสัญญาณไฟ	ความเร็วสูงเกินไป ปริมาณจราจรมากเกินไป	1.กำหนดขีดจำกัดความเร็วที่เหมาะสม 2.ติดตั้งแผงลูกร่อน(rumble strips) 3.ติดตั้งไฟกระพริบ  1.ติดตั้งป้ายหยุด 2.ห้ามการจอดรถบริเวณมุนแยก 3.เพิ่มซ่องจราจร 4.ปรับเส้นทางจราจรแล่นตรง 5.ติดตั้งสัญญาณไฟ
3	ชนที่เป็นมุน จากทางแยก ไม่มีสัญญาณไฟ	แสงสว่างไม่เพียงพอ ป้ายเตือนทางแยกไม่เพียงพอ อุปกรณ์ควบคุมที่ทางแยกไม่เพียงพอ	ติดตั้ง/ปรับปรุงไฟส่องสว่าง  ติดตั้ง/ปรับปรุงป้ายเตือน  1.ปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมให้ทันสมัย 2.เพิ่มการบังคับใช้กฎหมาย

ตารางที่ 2.1 รูปแบบการชน สาเหตุที่เป็นไปได้ และมาตรการแก้ไข (ต่อ)

4	ชนที่เป็นมุน จากทางแยกมี สัญญาณไฟ	การมองเห็นถูก <sup>บัง</sup>	1.ย้ายสิ่งกีดขวางการมองเห็น 2.ห้ามการจอดรถบริเวณมุมแยก 3.ติดตั้งป้ายเตือน 4.กำหนดชีดจำกัดความเร็วที่เหมาะสม 5.จัดซ่องการให้หลักทางแยกให้เพียงพอ 6.ทำเครื่องหมายบนผิวทางเสริมป้ายจราจร	
5	ชนเป็นมุน จากทางแยกมี สัญญาณไฟ	มองเห็นสัญญาณ ไฟไม่ชัดเจน	1.ย้ายสิ่งกีดขวางการมองเห็น 2.กำหนดชีดจำกัดความเร็วที่เหมาะสม 3.ติดตั้ง/ปรับปรุงป้ายเตือน 4.ติดตั้งโคมไฟสัญญาณ 12-inch 5.ติดตั้ง signal visors or back plates 6.ติดตั้ง overhead signals 7.เพิ่ม signal heads 8.เปลี่ยนตำแหน่งโคมไฟสัญญาณ	
6	ชนเป็นมุน จาก ทางแยกมี สัญญาณไฟ	การกำหนดเวลา สัญญาณไฟไม่ เพียงพอ หรือ <sup>จะ</sup> ประเภทสัญญาณ ไฟไม่เหมาะสม	1.ปรับเวลาไฟเหลือง 2.เพิ่มเวลาไฟแดงทุกด้าน (all red) 3.ปรับเวลาไฟที่ล่วงจังหวะและรอบสัญญาณ 4.ติดตั้ง multi-dial controller 5.ติดตั้งสัญญาณไฟแบบกระตุ้น traffic actuated signal 6.ปรับ minimum green or extension time 7.เชื่อมประสานสัญญาณไฟและปรับเวลา 8.ติดตั้ง signal speed signs	
7	ชนเป็นมุน จาก ทางแยกมี สัญญาณไฟ	ความเร็วสูง <sup>เกินไป</sup>  แสงสว่างไม่ เพียงพอ	1.กำหนดชีดจำกัดความเร็วที่เหมาะสม 2.ปรับเวลาไฟเหลือง 3.ติดตั้งแผงกูกระนาด	ติดตั้ง/ปรับปรุงไฟส่องสว่าง
		ป้ายเตือนทาง แยกสัญญาณไฟ ไม่เพียงพอ	ติดตั้ง/ปรับปรุงป้ายเตือน	

ตารางที่ 2.1 รูปแบบการชน สาเหตุที่เป็นไปได้ และมาตรการแก้ไข (ต่อ)

8	ชนตอน กลางคืน	การมองเห็นไม่ดี	1.ติดตั้ง/ปรับปรุงไฟส่องสว่าง 2.ติดตั้ง/ปรับปรุง reflectorized signs 3.ติดตั้ง/ปรับปรุง reflectorized pavement markings 4.จัด distract commercial lighting or other sources of glare
		มองเห็นอุปกรณ์ ควบคุม การจราจรได้ไม่ดี	1.ติดตั้ง/ปรับปรุงป้ายเตือน 2.ปรับปรุงไฟส่องสว่าง 3.ติดตั้ง/ปรับปรุง delineation
		ป้ายไม่เพียงพอ	1.ปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมการจราจรให้ดีขึ้น 2.จัดให้มี illuminated signs 3.ติดตั้ง chevron alignment sign on horizontal curve
		การบอกแนว ถนน delineation ไม่ ดี	1.ติดตั้ง/ปรับปรุงป้ายเตือน 2.จัดให้มี raised markings 3.ติดตั้ง/ปรับปรุง delineation 4.ติดตั้ง post-mounted delineators บนโถงรับ
		การจัดซ่องการ ไฟล์ไม่เพียงพอ	1.ติดตั้ง/ปรับปรุงป้ายเตือน 2.จัดให้มี raised markings 3.ติดตั้ง/ปรับปรุง delineation 4.ติดตั้ง/ปรับปรุง pavement markings
9	ชนด้านข้าง หรือชน ประสานงาน ของรถสวน กัน	ถนนไม่เพียงพอ กับปริมาณจราจร	1.ติดตั้ง/ปรับปรุง center line markings 2.จัดซ่องการไฟล์ที่ทางแยก 3.ขยายซ่องจราจร และ/หรือไฟล์ทาง 4.ย้ายการจอดรถที่กีดขวางไปที่อื่น 5.ติดตั้ง median barrier 6.กำหนดเป็นการเดินรถทางเดียว

**ตารางที่ 2.1 รูปแบบการชน สาเหตุที่เป็นไปได้ และมาตรการแก้ไข (ต่อ)**

10	ชนด้านซ้าย หรือชน ประสานงาน ของรถสวน กัน	ความเร็วสูง เกินไป	กำหนดขีดจำกัดความเร็วที่เหมาะสม
		เครื่องหมายบน ผิวทางไม่ เพียงพอ/ไม่ เหมาะสม	ติดตั้ง/ปรับปรุงเครื่องหมายบนผิวทาง
11	ชนด้านซ้าย หรือชน ประสานงาน ของรถสวน กัน	ไม่ล้ำทางไม่ เพียงพอ	ปรับปรุงไม่ล้ำทางให้เหมาะสม
		การจัดช่องการ ไม่ล้ำไม่เพียงพอ	1. การจัดช่องการไม่ล้ำไม่เพียงพอ 2. จัดให้มีช่องสำหรับเลี้ยว 3. ติดตั้ง acceleration/deceleration lane 4. ติดตั้ง median barrier
		ป้ายจราจรไม่ เพียงพอ	1. ติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนที่สะท้อนแสง 2. ติดตั้งป้ายแนะนำล่วงหน้า
12	ชนรถเลี้ยว ขวาที่ทางแยก	การบำรุงรักษา ผิวทางไม่ เพียงพอ	ซ่อมแซมผิวทาง
		ระยะมองเห็นไม่ ดี	1. จัดให้มีจังหวะไฟสำหรับเลี้ยวขวาโดยเฉพาะ 2. จัดให้มีช่องการไม่ล้ำที่เพียงพอ 3. ย้ายสิ่งกีดขวางการมองเห็น 4. จัดให้มีช่องสำหรับเลี้ยวขวา 5. ติดตั้ง/ปรับปรุงป้ายเตือน 6. กำหนดขีดจำกัดความเร็วที่เหมาะสม
13	ชนรถเลี้ยว ขวาที่ทางแยก	ไม่มีจังหวะไฟ สำหรับเลี้ยวขวา โดยเฉพาะ ปริมาณรถเลี้ยว จำนวนมาก	1. จัดให้มีจังหวะไฟสำหรับเลี้ยวขวาโดยเฉพาะ 2. กำหนดให้เดินรถทางเดียว 3. ทำช่องสำหรับเลี้ยวขวาโดยเฉพาะ 4. เพิ่มให้มีจังหวะไฟสำหรับเลี้ยวขวาโดยเฉพาะ 5. ห้ามเลี้ยวขวา 6. ปรับเปลี่ยนเส้นทางรถเลี้ยวขวา 7. จัดให้มีช่องการไม่ล้ำที่เพียงพอ 8. ติดตั้งป้ายหยุด

**ตารางที่ 2.1 รูปแบบการชน สาเหตุที่เป็นไปได้ และมาตรการแก้ไข (ต่อ)**

14	ชนรถเลี้ยว ขวาที่ทางแยก	ไม่มีจังหวะ สำหรับไฟเลี้ยว ขวาอยู่เฉพาะ ปริมาณรถเลี้ยว จำนวนมาก	1.ปรับเปลี่ยนลำดับของจังหวะไฟ 2.จัดให้มี turning guidelines for multiple right-turn lanes 3.ติดตั้งสัญญาณไฟใหม่ 4.กำหนดเวลาสัญญาณไฟใหม่
15	ชนรถเลี้ยว ขวาที่ทางแยก	เวลาไฟเหลืองสั้น ไป	1.ปรับเวลาไฟเหลืองให้เหมาะสม 2.เพิ่มจังหวะไฟแดงทุกด้าน
		ความเร็วสูง เกินไป	กำหนดขีดจำกัดความเร็วที่เหมาะสม
16	ชนรถเลี้ยว ซ้ายที่ทาง แยก	วงเลี้ยวไม่ เพียงพอ	เพิ่มรัศมีเลี้ยวขอบคันทิ่น
		ระยะมองเห็นไม่ ดี	1.ย้ายสิ่งกีดขวางการมองเห็น 2.เพิ่มป้าย“ห้ามเลี้ยวขณะไฟแดง 3.กำหนดขีดจำกัดความเร็วที่เหมาะสม

**2.1.3 กระบวนการลดอุบัติเหตุบริเวณอันตรายในโครงข่ายถนน**


**ตารางที่ 2.2 ค่าเฉลี่ยความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร จำแนกตามระดับความรุนแรง**

ระดับความรุนแรง	ค่าเฉลี่ยความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร (บาท)
กรณีเสียชีวิต	3,959,387 – 4,658,004
กรณีพิการ	4,503,479 – 5,404,175
กรณีบาดเจ็บสาหัส	123,245 – 128,836
กรณีบาดเจ็บเล็กน้อย	30,289 – 30,461
กรณีทรัพย์สินเสียหายอย่างเดียว	40,220

ที่มา : โครงการศึกษามูลค่าอุบัติเหตุสำหรับประเทศไทย (2550) คิดสำหรับอุบัติเหตุปี พ.ศ.2547

### Dilemma ของอุบัติเหตุ

- เมื่อมองภาพรวมของอุบัติเหตุ ประเทศไทยสูญเสียจากอุบัติเหตุสูงมากทางเศรษฐกิจขึ้นต่อๆ กัน 200,000 ล้านบาทต่อปี
- ในแต่ละวันบุคคล โอกาสที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้มีอยู่มาก
- แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุกับคุณหรือบุตรหลานหรือญาติมิตร ความสูญเสียจากอุบัติเหตุซ่าง ยานานและปวดร้าว เงินเท่าไหร่ก็ทดแทนไม่ได้
- มาตรการใดก็ตามที่ลดอุบัติเหตุโดยการจำกัดความคล่องตัวในการเดินทาง (Mobility) คน มักไม่อยู่ดี แต่มาตรการลดอุบัติเหตุโดยลงทุนด้านใช้เทคโนโลยี ไม่จำกัดความคล่องตัว คน มักเห็นด้วย อยู่ที่ว่าเขายังจ่ายได้หรือไม่



รูปที่ 2.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ : คน รถ ถนนและสิ่งแวดล้อม (%)



รูปที่ 2.2 กระบวนการลดอุบัติเหตุ ณ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุสูงในโครงข่ายถนน

## 2.2 ระยะมองเห็นปลอดภัยในทางโค้ง

เนื่องจากลักษณะทางภูมิประเทศในบางพื้นที่เป็นข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถออกแบบแบบแนวเส้นทางให้เป็นเส้นตรงได้ โดยปกติวิศวกรผู้ออกแบบถนนจะเป็นผู้พิจารณาออกแบบทางโค้งให้ปลอดภัยที่สุดอยู่แล้ว แต่ในบางกรณีไม่สามารถออกแบบทางโค้งได้ตามหลักวิศวกรรมที่ดีที่สุด จึงต้องมีการแก้ไขช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้วยการใช้เครื่องหมายจราจร

เราสามารถแบ่งประเภททางโค้งอย่างง่าย ๆ โดยใช้รัศมีโค้งเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง คือ รัศมีโค้งกว้าง และรัศมีโค้งแคบ

ก. ทางรัศมีโค้งกว้าง คือ ทางโค้งที่มีรัศมีโค้งมากกว่า 100 เมตรขึ้นไป

ข. ทางรัศมีโค้งแคบ คือ ทางโค้งที่มีรัศมีโค้งร้อยกว่า 100 เมตร

นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งทางโค้งได้ตามการออกแบบ ได้แก่

ก. ทางโค้งเดี่ยวบิด (Simple Curve)

ข. ทางโค้งเดี่ยวพร้อมช่วงการเปลี่ยนแปลง (Simple Curve with Transition)

ค. ทางโค้งประกอบหรือโค้งกลับ (Compound Curve)

ง. ทางโค้งก้นหอย (Spiral Curve)

ระยะมองเห็นปลอดภัยในทางโค้งเป็นระยะที่ผู้ขับขี่สามารถมองไปข้างหน้าได้ไกลสุด โดยที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมา ก่อนอยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่สามารถตัดสินใจทำอะไรได้ในเวลาอย่าง เช่น หยุดรถโดยปลอดภัย โดยการออกแบบทางโค้งจำเป็นจะต้องคำนึงถึงระยะมองเห็นให้เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ต้นไม้ หรือวัตถุใดๆ ที่อยู่ชิดขอบด้านใน อาจต้องรีอกอนหรือตัดออก เพื่อให้มีระยะมองเห็นปลอดภัยที่เหมาะสม

## 2.3 มาตรฐานเกาเอกลางตนน (Road Medians)

เกาเอกลางตนน (Road Medians) มักออกแบบให้มีอยู่ในถนนชนิดที่มีการแบ่งแยกทิศทาง กระแซจราจร (Divided Highway) สำหรับถนนที่มีช่องจราจร 4 ช่องจราจรขึ้นไปหรือถนนที่อยู่ในย่านชุมชน เพื่อประโยชน์ดังต่อไปนี้

- ก. เพื่อแยกกระแซจราจรในทิศทางที่ต่างกันออกจากกัน ป้องกันการชนแบบปะทะหรือรถที่วิ่งข้ามช่องทาง
- ข. ใช้สำหรับเป็นพื้นที่จัดซ่องจราจรเสริมสำหรับรถเลี้ยวหรือกลับรถหรือให้รถที่ออกมากจากทางแยก ทางเชื่อมลดความเร็วก่อนเข้าบรรจบรถทางตรง
- ค. ใช้เป็นพื้นที่รอของคนเดินเท้าข้ามถนนในกรณีที่มีหลายช่องจราจร
- ง. ใช้เป็นพื้นที่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ รวมทั้งวางสาธารณูปโภคได้ดี
- จ. ใช้เป็นพื้นที่เพื่อหรือสงวนไว้สำหรับขยายช่องจราจรในอนาคต

ตามหลักการทั่วไปเกาเอกลางตนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

### 2.3.1 เกาเอกลางตนแบบเกาสี (Flush and Painted Median)



รูปที่ 2.3 เกาเอกลางตนแบบเกาสี (Flush and Painted Median)

เกาเอกลักษณ์แบบเกาสีมักใช้ในถนนที่ไม่ใช่เป็นถนนสายหลักหรือเป็นโครงข่ายที่สำคัญและปริมาณการจราจรที่ไม่สูงมากนักหรือใช้กับถนนในเมืองที่มีข้อจำกัดเรื่องเขตทาง ในต่างประเทศมีข้อแนะนำ Guidelines for flush median มีหลักการว่าเกาสีสำหรับถนนในเมืองหรือปริมณฑลจะมีความเหมาะสมเมื่อ

- ก. ปริมาณจราจรสีขาวมีผลต่อการจราจรถทางตรง
- ข. ปริมาณการจราจรมากทำให้คนข้ามถนนข้ามยาก
- ค. ช่องจราจรว่างมาก
- ง. เขตทางมีจำกัด

### 2.3.2 เกาเอกลักษณ์แบบยก (Raised Median)



รูปที่ 2.4 เกาเอกลักษณ์แบบยก (Raised Median)

เกาเอกลักษณ์แบบยกเหมาะสมกับถนนในเมืองหรือชุมชน หรือชานเมืองหรือถนนที่รถใช้ความเร็วไม่สูง เขตทางไม่กว้าง มีการข้ามถนนมากและผู้จราจรว่าง หากต้องใช้กับช่วงที่"รถใช้ความเร็วสูง ต้องติดตั้งรางกันอันตรายร่วมด้วย มีความต้องการเพิ่มช่องจราจรสีขาวบรรดาเลี้ยวหรือกลับรถให้ปลอดภัยใช้เป็นตัวแบ่งกรณีถนนมีหลายช่องจราจหรือแยกถนนสายหลัก (Main Road) กับทางบริการ (Service Road or Frontage Road) พื้นที่เกาเอกลักษณ์ใช้สำหรับปลูกหญ้า หรือปูแผ่นคอนกรีต สำเร็จรูป ปลูกต้นไม้ โดยต้นไม้จะต้องเป็นไม้พุ่มเตี้ย ห้ามใช้ต้นไม้ใหญ่ หากเกาเอกลักษณ์ครบ หรืออยู่ในโค้งรัศมีสั้น อาจติดตั้งรางกันอันตรายเพิ่ม และในการณ์ต้องการป้องกันแสงไฟหน้ารถสวนเข้าตา ผู้ขับขี่ในทิศทางตรงกันข้ามอาจติดตั้งแผ่นป้องกันแสงหรือปูลูกไม้พุ่มสูง 1.20 เมตรเพื่อเป็น Antiglare

### 2.3.3 เกาะกลางแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median)




รูปที่ 2.5 เกาะกลางแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median)

เกาะกลางแบบกดเป็นร่องมักนิยมใช้กับทางหลวงนอกเมืองที่รถใช้ความเร็วสูง เนื่องจากความกว้างของร่องและความลาดเอียงของร่องถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความปลอดภัยให้กับรถที่ใช้ความเร็วสูงในการนี้ที่รถเสียหลักเข้าสู่พื้นที่เกาะกลางและเพื่อมีให้ชนกับรถที่แล่นสวนทางมาอีกด้านหนึ่งโดยง่ายเนื่องจากคันทางทั้งสองด้านแยกห่างออกจากกัน และยังใช้ประโยชน์จากการความกว้างของเกาะกลาง จัดเป็นช่องจราจรรอเลี้ยวหรือกลับรถได้ดีกว่าและใช้เป็นพื้นที่เพื่อบริการซ่อมบำรุงในอนาคตได้ดีกว่า ลดปัญหาแสงไฟหน้ารถ (Antiglare) ของการจราจรของรถที่แล่นสวนทางกันในเวลากลางคืน ข้อเสียคือใช้พื้นที่ก่อสร้างความกว้างของคันทางทั้งหมดมาก เขตทางต้องกว้างพอ ทำให้คันข้ามถนนได้ลำบาก และต้องมีระบบระบายน้ำที่เหมาะสม

ความกว้างของเกาะกลางจะขึ้นอยู่กับความลาดของร่องเกาะกลางที่คำนึงถึงความปลอดภัยของรถที่เสียหลักลงไป และพื้นที่ช่วยในการเสียหลัก (Recovery Area) ความลึกของร่องกลาง การระบายน้ำและมาตรฐานของทางหลวง

### 2.3.4 เกาะกลางแบบเป็นราวนหรือกำแพงกัน



รูปที่ 2.6 เกาะกลางแบบเป็นราวนหรือกำแพงกัน

เกาะกลางแบบเป็นราวกัน มักนิยมใช้เป็นทางหลวงที่มีความกว้างเขตทางแคบ รถใช้ความเร็วสูงหรือมีอุปสรรคทางด้านข้างทางที่ไม่สามารถขยายคันทางและทึบลากตามปกติได้ จำเป็นต้องจำกัดความกว้างของคันทาง หรือช่วงที่ออกแบบคันทางแยกต่างระดับกัน ข้อเสียคือจะจัดซองจราจรรอเลี้ยวที่จุดเปิดเกาะกลางหรือที่ทางแยกได้ยาก กลับรถได้ยาก คนข้ามถนนลำบาก ต้องเจาะซ่องผ่านตัวราวกันตรงจุดที่จะเป็นทางข้าม ในบางลักษณะจะมีปัญหาระยะมองเห็นในบริเวณโค้งร้าบและปัญหาแสงไฟหน้ารถที่วิงสวนกัน เพราะเกาะกลางแคบ แต่เกาะกลางประเภทนี้จะมีการบำรุงรักษาต่ำ มีการป้องกันการชนแบบประสานงานได้ดี

## 2.4 มาตรฐานป้ายจราจร

### 2.4.1 ประเภทป้ายจราจร

ป้ายจราจรแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

- ก. ป้ายบังคับ ใช้เพื่อสื่อให้ผู้ขับขี่யادayanทราบถึง การบังคับ การห้ามหรือข้อจำกัดบาง ประการและคำสั่งให้ปฏิบัติ ทั้งนี้ จะใช้ร่วมกับการบังคับตาม พพระราชบัญญัติการ ขนสทางบกและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ข. ป้ายเตือน ใช้เพื่อสื่อให้ผู้ขับขี่ยาด yan ระวังอันตรายหรือทราบล่วงหน้าถึง สภาพทางหรือสภาพวะอย่างอื่นที่เกิดขึ้นบนสายทางอันอาจเกิดอันตราย หรือ อุบัติเหตุ
- ค. ป้ายแนะนำ ใช้เพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่ยาด yan ได้ทราบทิศทางของการเดินทางไปสู่ จุดหมายปลายทาง หรือทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในการ เดินทางรวมทั้ง

สถานที่และบริเวณต่างๆ ที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางที่ตัดผ่าน เพื่อให้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้ถูกต้อง สะดวก และปลอดภัย

#### 2.4.2 การออกแบบป้ายจราจร

การออกแบบป้ายบังคับและป้ายเตือนที่แสดงด้วยข้อความ สัญลักษณ์หรือทั้งสองอย่าง รวมกันรวมทั้งป้ายแนะนำต่างๆ ตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ปฏิบัติ แต่เมื่อได้ห้ามที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยให้ รักษาหลักการสำคัญเรื่องรูปร่างและสีของป้าย กล่าวคือป้ายในลักษณะเดียวกันให้ออกแบบเหมือนกัน รูปร่างและสีของป้ายให้มีลักษณะเข่นเดียวกัน กับป้ายที่ทำหน้าที่เหมือนกันป้ายจราจร จะต้องมีลักษณะสำคัญคือ ผู้ใช้ทางต้องอ่านออกและเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามได้ในเวลาอันสั้น โดยมีคุณสมบัติต่อไปนี้


- ก. มองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
- ข. อ่านออกได้ดี หมายถึง การที่มีขนาดตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่ใหญ่เพียงพอ ข้อความสั้น สามารถเข้าใจได้รวดเร็ว

การกำหนดให้สีและรูปร่างของป้ายชนิดต่างๆ เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงรูปแบบ ตำแหน่งที่ติดตั้ง และการใช้งานที่เป็นแบบอย่างเดียวกัน จะทำให้ผู้ใช้ทางจดจำป้ายจราจรต่างๆ ได้ง่ายขึ้นความเป็นอย่างเดียวกันของป้ายจราจรให้หมายรวมถึง ขนาดข้อความและสัญลักษณ์ เส้นขอบป้าย และ การส่องสว่างหรือการสะท้อนแสง

#### 2.4.3 ลักษณะป้ายจราจร

ป้ายจราจรจะมีลักษณะต่างกันไปตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล ซึ่งรูปแบบและสัญลักษณ์ ต่างๆ เช่น รูปแบบ ตัวเลข สี ขอบป้าย จะมีความหมายและ สื่อถึงประเภท และการใช้งานที่แตกต่าง

### ตารางที่ 2.3 ลักษณะป้ายจราจรแบบต่างๆ

รูปแบบ	ลักษณะ	ประเภท
	ป้ายทรงแปดเหลี่ยมค้านเท่า(Octagon Shape)	ใช้เฉพาะป้ายห้าม
	ป้ายทรงสามเหลี่ยมค้านเท่า(Equilateral Triangle Shape) หันด้านแทนชี้ด้าน	ใช้เฉพาะป้ายให้ทาง
	ป้ายทรงกลม (Round Shape)	ใช้เฉพาะป้ายบังคับ
	ป้ายทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านมนูญ(Diamond Shape)	ใช้เฉพาะป้ายเดือน
	ป้ายทรงสี่เหลี่ยมพื้นทึ่กไว้กันเป็นรูปภากบาท (Diamond cross)	ใช้เฉพาะป้ายเดือนทางขวา ตัดฝ่ามือ
	ป้ายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Shape) แนวอนและแนวตั้ง	ใช้เฉพาะป้ายเดือนและป้าย แนะนำทางประเพณีและป้ายเสริม ที่ใช้ร่วมกับป้ายหลัก
	ป้ายทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Shape)	ใช้เฉพาะป้ายเดือนและป้าย แนะนำทางประเพณีและป้ายเสริม ที่ใช้ร่วมกับป้ายหลัก
	ป้ายทรงสามเหลี่ยมหน้าจี้ว่า (Isosceles Triangle Shape) มุมแหลมชี้ไปทางซ้าย หรือ เป็นรูปทรงอื่น เพื่อกำหนดใช้เฉพาะแห่งจะต้องได้รับการอนุมัติ จากอธิบดีกรุงทางหลวง	ใช้เฉพาะป้ายเขตท้ามแข้ง
	ป้ายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวอนป้ายแหลม หนึ่งด้าน	ใช้เฉพาะป้ายแนะนำประเพณี ชี้บอกทิศทางบริเวณทางแยก
	ป้ายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวอนป้ายแหลม สองด้าน	ใช้เฉพาะป้ายแนะนำชื่อดนเนนและ ซอยต่าง

#### 2.4.3.1 สีป้าย

- **ป้ายบังคับ :** โดยทั่วไปใช้สีขาวเป็นพื้น เส้นขอบป้าย เส้นขีดเฉียง (ถ้ามี) ใช้สีแดง เครื่องหมายสัญลักษณ์ ตัวเลข และตัวอักษรบนป้ายใช้สีดำ
- ยกเว้นป้ายดังต่อไปนี้**

  - ก. ป้ายห้ามจอด : พื้นป้ายสีน้ำเงิน เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลางใช้สีแดง
  - ข. ป้ายหยุด : พื้นป้ายสีแดง เส้นขอบป้ายและตัวอักษรใช้สีขาว
  - ค. ป้ายสุดเขตบังคับ : พื้นป้ายสีขาว เส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลางสีดำ
  - ง. ป้ายคำสั่งให้ปฏิบัติ : พื้นป้ายสีน้ำเงินและขอบนอก เส้นขอบในและ สัญลักษณ์สีขาว

- **ป้ายเตือน :** โดยทั่วไปใช้สีเหลืองเป็นพื้น เส้นขอบป้าย เครื่องหมายสัญลักษณ์ ตัวเลข และตัวอักษรบนป้ายใช้สีดำ ป้ายเตือนเกี่ยวน้ำหนัก กัน งานก่อสร้างและ งานบำรุงทางใช้พื้นสีส้ม (Orange) เส้นขอบป้าย เครื่องหมาย สัญลักษณ์ ตัวเลขและตัวอักษรบนป้ายใช้สีดำ
- **ป้ายแนะนำ :** ป้ายแนะนำทั่วไป มี 4 แบบ คือ

  - ก. พื้นป้ายสีขาว เส้นขอบป้าย เครื่องหมาย ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ ใช้สีดำ
  - ข. พื้นป้ายสีน้ำเงิน เส้นขอบป้าย เครื่องหมาย ตัวเลข และตัวอักษรใช้สีขาว สัญลักษณ์ใช้สีขาวหรือสีอื่นที่กำหนดเฉพาะป้าย
  - ค. พื้นป้ายสีน้ำเงิน ภาพสัญลักษณ์สีน้ำเงินบรรจุในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาว เส้นขอบป้าย เครื่องหมาย ตัวเลข ตัวอักษรสีขาว (ป้ายแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ)
  - ง. พื้นป้ายสีขาว ภาพสัญลักษณ์สีขาวบรรจุในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำตาลเส้น ขอบป้าย เครื่องหมาย ตัวเลข ตัวอักษรสีน้ำตาล (ป้ายแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน)

#### 2.4.4 การติดตั้งป้ายจราจร

2.4.4.1 ป้ายจราจรต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้ใช้ทางตัดสินใจแตกต่างกัน จะต้องติดตั้งให้ห่าง กันเพียงพอสำหรับการตัดสินใจได้อย่างปลอดภัย ปัจจัยที่สำคัญ อันหนึ่งในการพิจารณาระยะห่างของ ป้ายคือ ความเร็วสำคัญของการจราจรในบริเวณนั้น

2.4.4.2 การปักหรือติดตั้งป้ายจราจร โดยปกติถนน 2 ช่องจราจรจะติดตั้งป้ายจราจ在路上 ด้านซ้ายของผู้จราจร ยกเว้นป้ายเขตห้ามแซง สำหรับถนนที่มีช่องจราจรให้รถวิ่งไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องจราจรขึ้นไป โดยมี เกาะกลาง(Median) แบ่งทิศทางการจราจร หรือถนนที่ จำกัดการจราจให้รถเดินทางเดียว (One way roadway) ควรพิจารณาติดตั้งป้ายเพิ่มทางด้านขวาที่ เกาะแบ่งแยกช่องจราจร (Channelizing islands) หรือเกาะกลาง (islands) ทางด้านขวา จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ขับขี่ယวดيانมาก เนื่องจากผู้ขับขี่ယวดيانซึ่งอยู่บนช่องจราจรด้านขวา ไม่สามารถจะมองเห็นป้าย จราจรทางด้านซ้ายได้ชัดเจน เพราะถูกกรอบทางด้านซ้ายบังสายตา

#### 2.4.4.3 ที่เสารือที่ติดตั้งป้ายสำหรับการจราจรในทิศทางนี้

ก. ห้ามติดตั้งป้ายแนะนำร่วมกับป้ายประเภทอื่นนอกจากที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ

ข. ไม่ควรติดตั้งป้ายบังคับหรือป้ายเตือนเกิน 1 ป้าย ยกเว้นป้ายเตือนความเร็วที่ใช้ติดตั้งร่วมกับป้ายเตือนอื่นๆ

ค. การติดตั้งป้ายบังคับและป้ายเตือนร่วมกันจะต้องเป็นป้ายที่มีความหมายเสริมกัน

ง. ป้ายหยุดให้ติดตั้งเดียว

2.4.4.4 สำหรับถนนที่มีปริมาณจราจรสูงและมีพื้นที่จำกัดในการติดตั้งป้ายหลายชนิด มีความจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของป้ายจราจร เพาะต้องไม่ให้ ข้อมูลข่าวสารที่มากจนเกินความสามารถในการรับรู้ของผู้ขับขี่ ป้ายบังคับและป้ายเตือนมีความสำคัญต่อผู้ใช้ทางมากกว่าป้ายแนะนำ หากเป็นไปได้จึงควรย้ายป้ายแนะนำไปยังจุดอื่นที่มีความวิกฤตน้อยกว่าหรือยกเลิกการติดตั้งป้ายแนะนำที่มีความสำคัญน้อย

2.4.4.5 การติดตั้งป้ายแขวนสูง เพื่อให้มองเห็นได้เด่นชัดบนถนนที่กว้างและมีการจราจรหนาแน่น หรือบนถนนที่ออกแบบให้รถใช้ความเร็วสูง หรือบนทางที่มี บริเวณพื้นที่ข้างทางจำกัด การติดตั้งป้ายจราจรแขวนสูงจะใช้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ก. เมื่อต้องการใช้ป้ายจราจรกำกับรถให้เดินทางตามช่องจราจรสแต่ละช่องให้ถูกต้อง (Lane Control)

ข. บริเวณทางแยกต่างระดับที่มีการออกแบบชับช้อน (Complex interchange design)

ค. ในกรณีที่ทางแยกต่างระดับ (Interchange) บนถนนห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร

ง. ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งป้ายข้างทางได้ เช่น ถนนในเมืองที่อยู่ต่ำหรือสูงกว่าระดับถนนข้างเคียง

จ. บนถนน ซึ่งมีช่องจราจรให้รถวิ่งไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 3 ช่องจราจรขึ้นไป และมีปริมาณการจราจรสูง ทำให้ผู้ขับรถมองเห็นป้ายข้างทางไม่ถนัด

ฉ. ในกรณีที่มองเห็นป้ายจราจรข้างทางไม่ชัดเจน เนื่องจากสองข้างทางมีไฟส่องสว่างมากหรือมีอุปสรรคค่อนๆ

ช. มีสัดส่วนของรถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวนมาก

#### 2.4.4.6 ความสูงของการติดตั้ง

- ก. ป้ายจราจรซึ่งติดตั้งข้างทางนอกเมือง จะต้องสูงอย่างน้อย 1.50 เมตร แต่ถ้าติดตั้งป้ายประกอบหรือป้ายเสริมใต้ป้ายปกติ เช่น ป้ายแนะนำความเร็วได้ป้ายทางโค้ง ข้างหน้า ส่วนล่างของป้ายเสริมต้องสูงจากขอบผิวจราจรอย่างน้อย 1.20 เมตร
- ข. สำหรับป้ายที่ติดตั้งในเมืองบนถนนหรือในที่ซึ่งคาดว่าอาจจะมีสิ่งกีดขวางระดับสายตา ส่วนล่างของป้ายอันล่างสุดที่เป็นป้ายเดียวหรือเกิน 1 ป้ายที่ติดตั้งบนที่เดียวกันต้องสูงจากขอบผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
- ค. ในกรณีที่ติดตั้งป้ายตรงเส้าไฟจราจรให้ติดตั้งข้างใต้สัญญาณไฟจราจรได้
- ง. ป้ายเตือนแนวทางทั่วๆ ซึ่งทำหน้าที่แสดงตำแหน่งของอุปสรรคบนถนน ความสูงของการติดตั้งจากผิวจราจรถึงขอบด้านล่างป้ายเท่ากับ 1.20 เมตร

#### 2.4.4.7 ระยะการติดตั้งทางขวาง

- ก. ป้ายจราจรที่ติดตั้งข้างทางบนถนนนอกเมือง ระยะจากขอบป้ายจราจรที่ใกล้สุดต้องห่างจากขอบของทางเดินรถไม่น้อยกว่า 3.60 เมตร หรือห่างจากขอบไอล์ฟทาง 1.00 เมตร หรือห่างจากสันขอบทาง (Curbs) หรือราวกัน (Guardrails) ไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
- ข. เสาของโครงสร้างป้ายจราจรแขวนสูงต้องห่างจากขอบทางเดินรถอย่างน้อย 4.00 เมตร หรือห่างจากไอล์ฟทางอย่างน้อย 1.20 เมตรโดยให้ติดตั้ง ราวกันอันตรายป้องกันไว้ด้วย
- ค. ในเขตเมืองที่มีพื้นที่จำกัด ให้ระยะห่างจากขอบไอล์ฟทางหรือจากสันขอบทางถึงขอบป้ายด้านใกล้สุด 0.60 เมตร และถ้าจำเป็นอาจอนุโลมให้ห่างจากสันขอบทาง 0.30 เมตร
- ง. ป้ายที่ไม่มีประโยชน์ต่อการจราจรโดยตรง เช่น ป้ายบอกสถานที่ให้ติดตั้งท่าทางจากขอบทางเดินรถไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
- จ. ในกรณีที่จะต้องใช้ราวกันเสาป้ายจราจรแขวนสูง ราวกันนั้นจะต้องห่างจากขอบผิวจราจรอย่างน้อยที่สุดเท่ากับความกว้างของไอล์ฟทาง หรือห่างจากสันขอบทางอย่างน้อย 0.30 เมตร

#### 2.4.4.8 ตำแหน่งการติดตั้งป้ายจราจร

บนถนนนอกเมือง ป้ายจราจรสองป้ายที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ควรจะติดตั้งห่างกันอย่างน้อย 60 เมตร แต่ถ้าเป็นป้ายแนะนำ จะต้องติดตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า 100 เมตร ป้ายจราจรที่อยู่ใกล้กันเกินไปจะทำให้อ่านไม่ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่รถวิ่งด้วยความเร็วสูง ป้ายเตือนโดยปกติติดไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะถึงจุดต้องการเตือนผู้ขับขี่ สำหรับการติดตั้งป้ายบังคับให้ติดในที่ซึ่งต้องการบังคับ หรือห้ามกระทำ เช่น ป้ายหยุดให้ติดตั้งใกล้จุดที่ต้องการให้รถหยุดเท่าที่จะทำได้ ป้ายบังคับบางป้ายให้


ติดตั้งเข้ากันเป็นช่วง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ต้องการบังคับนั้น ๆ ป้ายแนะนำให้ติดตั้งก่อนที่จะถึงทางแยก เพื่อให้ผู้ขับขี่มีเวลาพอในการเลือกเส้นทาง ก่อนที่จะถึงจุดตัดสินใจพิเศษ

#### 2.4.49 การปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

ป้ายจราจรทุกป้ายจะต้องปักหรือติดตั้งเข้าหาทิศทางของยวดยานโดยติดตั้งให้อายุคงจาก แนวตั้งจาก การจราจรเล็กน้อยประมาณ 5 องศา เพื่อไม่ให้เกิดการสะท้อนแบบกระจกเงา (Mirror Reflection) จากป้าย ป้ายจราจรจะต้องปักหรือติดตั้งให้อยู่ในแนวตั้ง นอกจากนี้ยังต้องห้ามติดตั้งบนทางขึ้นเขา หรือทางลงเขา แผ่นป้ายจราจรอาจจะติดตั้งทำมุมกับแนวตั้งเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ผู้ขับรถมองเห็นป้ายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

#### 2.4.4.10 เสาและการแขวนป้าย

เสาป้ายจราจรจะต้องหักหรือฝังลงในดิน ไม่โยกเคลื่อนหรือบิดไปมาได้ ป้ายที่ติดตั้งควรควร เทค่อนกรีฑหรือยึดโคนเสาจะดับได้ดินด้วย เสาป้ายจราจรสำหรับป้ายบังคับ ป้ายเตือน และ ป้ายหมายเลขนั้นให้ใช้เสาเดี่ยว ส่วนป้ายแนะนำอื่นๆ และป้ายเตือนที่ใช้ข้อความมีรูปร่างเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ใช้เสาคู่ป้ายจราจรในเขตชุมชนอาจจะทำการติดตั้งบนส่วนรองรับอื่นๆ ได้ เช่น บนเสาไฟสัญญาณ เสาไฟส่องสว่าง เสาโทรเลข ส่วนของสะพาน ฯลฯ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดสิ่งกีดขวาง บนทางเท้าให้น้อยลง แต่ทั้งนี้ต้องให้เป็นไปตามตำแหน่งที่ถูกต้องและได้รับความยินยอมจาก หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเสียก่อน



รูปที่ 2.7 การติดตั้งป้ายจราจรบนถนน

#### 2.4.5 วัสดุ

ป้ายจราจรรวมทั้งส่วนประกอบจะต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย คุณภาพวัสดุที่เกี่ยวกับเสา (Mounting posts) ฐานรับเสา (Base housings) แผ่นป้าย (Sign plates) โครงป้าย (Frames and Stiffening) และตัวยึดเกาะต่างๆ (Fixtures and Fitting)

โดยมีรายละเอียด แบบวัสดุและคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนี้

- แผ่นป้ายเป็นแผ่นเหล็กชุบสังกะสี มีคุณสมบัติตาม มอก. 50-2538
- แผ่นสะท้อนแสงที่ใช้ปิดด้านหน้าป้ายใช้แผ่นสะท้อนแสง ชนิดที่ 1 ส้มประลักษณ์การสะท้อนแสงระดับ 1 ตาม มอก.606-2529 และมีคุณลักษณะตาม มอก. 674-2539
- ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ใช้แผ่นวัสดุสะท้อนแสงตาม มอก. 606-2529 และมีคุณสมบัติตาม มอก. 674-2539
- เสาเป็นเสาเหล็กที่มีคุณสมบัติตาม มอก. 1228-2537

## 2.5 การตรวจสอบความปลอดภัยของถนนที่เปิดให้บริการแล้ว

กำหนดระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนที่เปิดให้บริการแล้ว การกำหนดระบบการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนที่เปิดให้บริการแล้ว จะต้องนำความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมงานทาง วิศวกรรมจราจร ห้องด้านก่อสร้างและบำรุงรักษามาประยุกต์ใช้โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบดังนี้

### 2.5.1 แนวถนน

- ความกว้างของช่องจราจร และจำนวนช่องจราจรมีเหมาะสมและปลอดภัยกับการใช้งานในปัจจุบัน
- มีช่องจราจรเฉพาะสำหรับจักรยานและจักรยานยนต์ในบริเวณที่มีรถดังกล่าว ตั้งแต่ 3000 คัน/วัน เพื่อแยกการจราจรอ กจากกัน
- กรณีโค้งแบบแนวราบ การยกโค้งและส่วนขยายโค้งมีความเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน ระยะการมองเห็นชัดเจนไม่มีวัตถุบังสายตาในการขับขี่มีการป้องกันอุบัติเหตุจากการหลุดโค้งทุกตอนนี้มีร่องเกิดการเสียหลักหรืออุปกรณ์การขับขี่ขัดข้อง
- กรณีโค้งแนวตั้ง แนวทางเป็นทางลาดชันยาวๆ มีการจัดทำช่องจราจรเพิ่มเติมสำหรับรถชาร์ดบรรทุกหนักให้ใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
- กรณีโค้งแนวราบและโค้งแนวตั้งผ่านกันความกลมกลืนระหว่างโค้งราบทั้งสองด้านมีความเหมาะสมและปลอดภัยกับการขับขี่

### 2.5.2 จุดกลับรถ

- ในทางหลวงที่มีร่องกลาง/เกาะกลางถนน มีช่องรอเลี้ยวกลับที่มีความกว้างของช่องจราจรและความยาวของช่องรอเลี้ยวเหมาะสมและปลอดภัยกับการจราจรบริเวณนั้น

### 2.5.3 บริเวณทางร่วมทางแยก

- มีช่องจราจรเพียงพอสำหรับการเข้าออกบริเวณทางร่วมทางแยกได้อย่างปลอดภัย
- มีป้ายจราจรแนะนำ เตือน บังคับ ในการขับขี่เข้าออกบริเวณทางร่วมทางแยกอย่างเหมาะสมและถูกต้องไม่ก่อให้เกิดความสับสนกับผู้ใช้ทาง
- มีช่องจราจรสำหรับเลี้ยวที่มีความกว้างและความยาวเพียงพอสำหรับปริมาณรถที่รอเลี้ยวโดยรถที่รอเลี้ยวไม่เกิดขวางรถที่จะตรงไป
- ระยะมองเห็นมีความเหมาะสมกับความเร็วในการเข้าออกบริเวณทางร่วมทางแยกอย่างปลอดภัย
- ทางเชื่อมที่ใกล้บริเวณทางร่วมทางแยกที่การควบคุมการเข้าออกได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดปัญหา กับการจราจร

### 2.5.4 ระบบระบายน้ำ

- อาคารระบายน้ำ เช่นสะพาน ห่อเหลี่ยม ห่อกลมที่มีอยู่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
- การดูแลรักษาระบบระบายน้ำเพียงพอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- มีน้ำขังบริเวณให้ล่าทางเนื่องจากเศษหินดินทรายกันอยู่ที่ในล่าทางหรือหญ้าจากภาคคันทางกันขวางทางน้ำให้ลากจากตัวถนน
- กรณีที่ถนนมีการก่อสร้างทางเท้า ซ่องรับน้ำที่จะไหลลงท่อจะต้องไม่มีเศษวัสดุติดค้างที่ตะแกรง

#### 2.5.5 สภาพผิวทาง

- ผิวทางเรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือ เป็นคลื่น
- ในบริเวณทางโค้งและทางลาดชัน ผิวทางต้องมีความผิดเพี้ยงพอที่จะก่อให้เกิดความปลอกด้วย
- การทรุดตัวของถนนบริเวณคอสะพาน หักлом คสล. และหักเหลี่ยม คสล. ได้รับการปรับระดับให้เหมาะสมและให้ความปลอดภัยจากการจราจร
- ไม่มีส่วนอื่นของตันไม้หรืออุปกรณ์งานทาง อื่นเข้ามาในผิวจราจรอันจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดความระวงในการขับขี่

#### 2.5.6 ทางเขื่อมเข้า-ออกสู่ถนน

- ตำแหน่งของทางเขื่อมเข้าออกสู่ถนนอยู่ห่างจากทางร่วมทางแยกสะพานโค้งในระยะที่เหมาะสมและสามารถมองเห็นได้โดยไม่ถูกบังจากสิ่งใดๆ
- รัศมีของทางเขื่อมเข้า-ออก เหมาะสมกับชนิดของยานพาหนะที่จะเข้า-ออก
- มีการจัดซ่องจราจรสำหรับเลี้ยว และ ซ่องสำหรับเร่งความเร็วเข้าสู่ทางหลัก
- ความลาดเอียงของทางเขื่อม เข้า-ออก เหมาะสม
- มีการวางแผนท่อระบายน้ำให้ทางเขื่อมเหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านบริเวณนั้น

#### 2.5.7 สภาพแวดล้อมสองข้างทาง

- มีการจัดการเพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม สวยงาม
- ป้ายโฆษณาต่างๆไม่บดบังสายตา หรือดึงดูดความสนใจในการขับขี่ และไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อป้ายจราจรที่ติดตั้งไว้
- มีการจัดสร้างที่พักริมทาง เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ขับขี่ทางไกลได้พักผ่อน กรณีขับรถทางไกล
- กรณีสองข้างทางต่ำกว่าคันทางมาก มีการป้องกันอันตรายจากการตก จากถนน

## 2.6 ทางเขื่อม เข้า-ออกทางหลวง

### 2.6.1 การขออนุญาตทำทางเขื่อมเข้า – ออกทางหลวง

อาศัยอำนาจตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 ตามมาตราต่างๆ ดังนี้

2.6.1.1 มาตรา 37 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัยและการติดชัดของการจราจร

- การอนุญาตตามวาระคนึง เมื่อมีความจำเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้กระทำการ ผิดเงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้
- ทางถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำการดังกล่าวรื้อถอนหรือทำลายในกำหนดเวลา อันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง รื้อถอนหรือทำลาย โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ได้และเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้นเอง

2.6.1.2 มาตรา 55 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงพิเศษในกรณีที่ทางหลวงพิเศษมีทางขนาน ผู้ใดจะสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ เพื่อเป็นทางเข้าออกทางขนาน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ

- การอนุญาตตามวาระสอง เมื่อมีความจำเป็นแก่งานทาง ผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได้
- ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยฝ่าฝืนวาระคนึงหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตตามวาระสอง ให้นำมาตรา 37 วรรคสาม มาบังคับใช้โดยอนุโลม

### 2.6.2 การขออนุญาตร้างทางเขื่อมเข้าออกทางหลวงแผ่นดิน

กรมทางหลวงได้กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตทางเขื่อมเข้าออกทางหลวงแผ่นดินทั่วไป ดังต่อไปนี้ ลักษณะและตำแหน่งทางเขื่อมเข้าออกทางหลวงสำหรับอาคารทั่วไปของทางเขื่อมໄກส์ บริเวณทางแยก

- ห้ามมิให้มีทางเชื่อมในช่วงซ่องทางเลี้ยว (Turning Roadway) ในทางแยกและตามแนวการมองเห็น (Line of sight) ซึ่งได้กำหนดไว้ในแบบทางแยกนั้น
- สันขอบทางหรือไหล่ทางเชื่อมด้านใกล้ทางแยก ต้องห่างจากจุดตัดของเขตทางหลวงหรือจุดตัด ระหว่างแนวครอบครองที่ใกล้ทางแยกกับเขตทางหลวง สำหรับทางในเมืองไม่น้อยกว่า 30 เมตร และทางนอกเมืองไม่น้อยกว่า 50 เมตร

### **2.6.3 บริเวณทางแยกต่างระดับหรือขุนทางต่างระดับ**

#### **2.6.3.1 ทางเชื่อมที่อยู่ใกล้สะพาน**

ก. สะพานราบ (ช่วงทางหลวงที่เข้าหาสะพานที่มีความลาดชันระหว่าง 0–3 %)

- ทางเชื่อมใกล้สะพานที่อยู่ในเมือง ให้ระยะจากขอบทางเชื่อมด้านใกล้สะพานห่างจากคอกสะพาน ไม่น้อยกว่า 15 เมตร
- ทางเชื่อมใกล้สะพานที่อยู่นอกเมือง ให้ระยะจากขอบทางเชื่อมด้านใกล้สะพานห่างจากคอกสะพาน ไม่น้อยกว่า 30 เมตร

ข. สะพานโค้งตั้ง ที่มีความลาดชัน 3 – 6 % จุดทางเชื่อมต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งตั้งและจุดปลายโค้งตั้ง ดังนี้

- ทางเชื่อมใกล้สะพานที่อยู่ในเมือง ให้ระยะจากขอบทางเชื่อมด้านใกล้สะพานห่างจากต้นและปลายโค้งตั้งไม่น้อยกว่า 20 เมตร
- ทางเชื่อมใกล้สะพานที่อยู่นอกเมือง ให้ระยะจากขอบทางเชื่อมด้านใกล้สะพานห่างจากต้นและปลายโค้ง ตั้งไม่น้อยกว่า 40 เมตร

#### **2.6.3.2 ทางเชื่อมที่อยู่ใกล้ทางรถไฟ ให้ขอบทางเชื่อมด้านใกล้ทางรถไฟห่างจากรถไฟไม่น้อยกว่า 30 เมตร**

2.6.3.3 ทางเชื่อมที่อยู่ในโค้งราบ จะต้องมีระยะการมองเห็นที่เพียงพอ และสามารถหยุดรถได้ทัน ห้ามมิให้ทางเชื่อม บริเวณโค้งราบที่มีรัศมีน้อยกว่า 100 เมตร

#### **2.6.3.4 รายละเอียดการวางท่อระบายน้ำ**

ก. ขนาดและประเภทของอาคารระบายน้ำจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละสายทาง

ข. ในกรณีที่มีคุณภาพอยู่เดิมให้พิจารณาขนาดของอาคารระบายน้ำ โดยให้ของเปิดของอาคารระบายน้ำ กว้างไม่น้อยกว่า 3/4 ของความกว้างของคุน้ำนั้น และจะต้องสูงกว่าระดับน้ำสูงสุด โดยให้ส่วนของอาคารระบายน้ำสูงกว่า ระดับน้ำสูงสุด

ค. โดยทั่วไปให้ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ่างน้อย 1 – 0.60 เมตร

ง. ในเขต กทม. และปริมณฑล ให้ใช้ท่อขนาด 2 - 1.00 เมตร หรือท่อ Box culvert หากร่องน้ำ ไม่กว้างพอให้ใช้ขนาด 1 - 1.20 เมตร

2.6.3.5 ลักษณะผิวจราจรของทางเชื่อมที่ขอนบุญาต จะต้องทำผิวทางอย่างน้อยให้เป็นลักษณะเดียวกับทางหลวง บริเวณนั้น ให้มีความยาวอย่างน้อยถึงเขตทางหลวง กรณีผิวจราจรอทางเชื่อมเป็นคอนกรีตแต่ผิวทางหลวงเป็น ชนิดลาดยาง ให้สร้างทางเชื่อมผิวคอนกรีตบรรจบทางหลวงที่ขอบไหล่ทาง และปรับปรุงให้ทางลาดยางให้มีความ แข็งแรงเท่าทางจราจร

2.6.3.6 ความกว้างของผิวจราจรอทางเชื่อมจะต้องไม่กว้างกว่าผิวจราจรอทางหลวงบริเวณนั้น กรณีผู้ขอนบุญาต จะปรับปรุงขยายทางหลวงที่บริเวณทางเชื่อมด้วย เช่น สร้างช่องจราจรชัลล์ ความเร็วและเร่งความเร็วให้ความกว้าง ของผิวจราจนไม่เกิน 7.00 เมตรต่อทิศทาง

2.6.3.7 ลักษณะและตำแหน่งทางเชื่อมเข้าออกทางหลวงสำหรับสถานีบริการน้ำมัน เชือเพลิงโดยทั่วไปจะต้องไม่ชัดต่อประกาศของกรมโยธาธิการ หรือกฎระเบียบใดๆ ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยไว้ด้วย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ทางเชื่อมของสถานีบริการน้ำมันที่อยู่ใกล้กันทางเชื่อมของสถานีบริการน้ำมันเชือเพลิงแห่งหนึ่ง ต้องห่างจากทางเชื่อมของสถานีบริการน้ำมันเชือเพลิง หรือสถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว แห่งอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร ระยะดังกล่าวเป็นระยะระหว่างจุดสัมผัสของรัศมีเสียง เข้า – ออก ด้านใกล้ ของทางเชื่อมของสถานีบริการน้ำมัน เชือเพลิงทั้งสอง

ข. ทางเชื่อมที่ใกล้ช่องเปิดของ geleak หรือทางระบายน้ำ หรือกำแพงของทางหลวง หรือทางแยกทางเชื่อมของสถานีบริการน้ำมันเชือเพลิงต้องห่างจากช่องเปิดของ geleak หรือทางระบายน้ำ หรือ กำแพงของทางหลวง หรือทางแยก ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร ระยะดังกล่าว เป็นระยะระหว่างจุดสัมผัสของรัศมีเสียง เข้า – ออก ด้านใกล้ ของทางเชื่อมของสถานีบริการน้ำมันกับจุดสัมผัสของรัศมีทางแยก หรือจุดสัมผัสรัศมีของหัว geleak

ค. ทางเชื่อมที่อยู่ใกล้สะพาน ทางเชื่อมของสถานีบริการน้ำมัน จะต้องห่างจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด ของเชิงลาดสะพานที่ไม่ใช่สะพานท่อ ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร

ง. ทางเชื่อมที่อยู่ใกล้ทางรถไฟ สำหรับจุดเริ่มต้นทางเชื่อมของสถานีบริการน้ำมันเชือเพลิงจะต้อง ห่างจากรถไฟที่ใกล้ที่สุด ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตรและห่างจากด้านซ้าย น้ำหนัก หรือด้านขวา เป็นระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร

จ. ทางเชื่อมที่อยู่ในโค้งร้าบโดยทั่วไปห้ามมิให้เชื่อมทางเข้าออกสถานีบริการน้ำมันบนทางโค้งร้าบ ที่มีรัศมีน้อยกว่า 600 เมตร สำหรับทางหลวงในเมือง และที่มีรัศมีน้อยกว่า 1,000 เมตร สำหรับทางหลวงนอกเมือง และจุดเริ่ม จะต้องห่างจากจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของเชิงลาดสะพานที่ไม่ใช่สะพานท่อไม่น้อยกว่า 50.00 เมตรโดยวัดสัมผัสของรัศมีเสียงทางเชื่อมของสถานีบริการกับจุดเริ่มต้นหรือจุดปลายโค้งของทางโค้งร้าบ

ฉ. ทางเชื่อมที่อยู่ในโค้งตั้งโดยทั่วไป ห้ามตั้งสถานีบริการน้ำมันบนโค้งตั้ง และบนทางที่มีความลาดชัน เกิน 4.00 % หรือบนทางหลวง ที่มีระยะการมองเห็นไม่เพียงพอ

ช. ทางเชื่อมที่อยู่บนทางลาดชันทางเชื่อมของสถานีบริการที่มีอยู่บนทางหลวงที่มีความลาดชัน 2-4 % จุดสัมผัสของรัศมีเลี้ยวทางเชื่อมของสถานีบริการต้องห่างจากจุดเริ่มต้นโค้งตั้งของทางหลวงสำหรับทางในเมือง 80 เมตร และนอกเมือง 150 เมตร

ช. ลักษณะผิวจราจรของทางเชื่อมที่ขอนนญาตจะต้องทำผิวทางอย่างน้อยให้เป็นลักษณะเดียวกับ ทางหลวงบริเวณนั้น ให้มีความยาวอย่างน้อยถึงเขตทางหลวงกรณีผิวจราจรสาก เชื่อมเป็นคอนกรีต แต่ผิวทางหลวงเป็นชนิดลาดยางให้สร้างทางบรรจบทางหลวงที่ขอบไหล่ทาง และปรับปรุงไหล่ทางลาดยาง ให้มีความแข็งแรงเท่าช่องจราจรเดินรถ

- ความกว้างของผิวจราจรสากจะต้องไม่กว้างกว่าผิวจราจรสากทางหลวงบริเวณนั้น ได้กำหนดขนาดไว้ให้ในกรณี ที่ทางหลวงบริเวณที่ขอนนญาตยังไม่ได้ก่อสร้างเต็มรูปแบบ (ยังไม่มีการก่อสร้างทางเท้า) จะต้องก่อสร้างขยายผิวจราจรมาตรฐาน กรมทางหลวงเพื่อเป็นช่องจราจรอเลี้ยวเข้าและช่องเร่งความเร็ว (Decelerations and Acceleration Lanes ) ตั้งแต่ก่อนเริ่มรัศมีเลี้ยวเข้าทางเชื่อม 70 เมตรและเลี้ยวไป 70 เมตร โดยขยายช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตรพร้อมไหล่ทางกว้างไม่เกิน 6.00 เมตร ยาว 50 เมตรและระยะสับเข้า Taper 20 เมตรกรณีที่ทางหลวงบริเวณนั้นมีความสามารถขยายความกว้างของคันทางออก ไปได้อีกเพียงมีระยะห่างขอบไหล่ทางกับเขตทางหลวงใกล้กันมากอยู่แล้วให้ปรับปรุงทางเดิม ให้มีความแข็งแรงเท่าช่องจราจรสากข้างละ 70 เมตร

- ความลาดชันของทางเชื่อมจะต้องลาดลงไปจากไหล่ทาง 1- 3 % ไปเป็นระยะไม่น้อยกว่า 6.00 เมตรแล้วจึงลาดชันได้แต่ไม่ควรเกิน 3 % กรณีที่ไม่สามารถปรับความลาดชันตามข้อกำหนดขึ้นต้นได้แต่ต้องอยู่ในวิสัยของความปลอดภัย ให้ก่อสร้างรางตัวยูพร้อมฝาตะแกรงเหล็กที่แนวติดขอบไหล่ทางเพื่อดักน้ำมือให้หลบเข้าตัวคันทางหลวง และให้ระบายน้ำจากการตัวยูลงท่อระบายนโดยต้องมีบ่อพักกักเศษดิน

## บทที่ 3


### วิธีดำเนินโครงการ

การดำเนินโครงการได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เก็บข้อมูลจากหน่วยงานราชการ คือ สำนักงานทางหลวงที่ 4 แขวงพิษณุโลก และ สถานีตำรวจนครบาล อำเภอเมืองพิษณุโลก
2. การสำรวจภาคสนามและรวบรวมข้อมูล
  - 2.1 การเก็บข้อมูลปริมาณราชรถ
  - 2.2 การสำรวจบริเวณพื้นที่แยกเรือนแพร แยกอันรินทร์ และแยก บขส.
  - 2.3 การสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานของป้ายต่างๆ สัญญาณไฟ และสัญลักษณ์ต่างๆ
3. การศึกษาพฤติกรรมการใช้ถนนของผู้ขับขี่
4. การสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ สมาคมภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก

#### 3.1 เก็บข้อมูลจากหน่วยงานราชการ

สำนักทางหลวงที่ 4 และสถานีตำรวจนครบาล อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อขอความคิดเห็นและกำหนดขอบเขตการศึกษาที่ต้องการ รวมถึงกำหนดสมมติฐานเบื้องต้น กรอบเวลาสำหรับการ วิเคราะห์และขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบางส่วนที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์จาก หน่วยงานราชการ อาทิแบบแผนที่ถนนทั้งแยกเรือนแพร แยกอันรินทร์ และแยก บขส. ข้อมูลการ เกิดอุบัติเหตุปี 2553 เป็นต้น




รูปที่ 3.1 แบบแผนที่ถนนแมการีอุบลฯ แยกอุมรินทร์ แยกแซงก์ บชร. สำนักงานทางหลวงที่ 4 แห่งพิษณุโลก ไฟล์ AUTO CAD

### 3.2 การสำรวจภาคสนามและรวมรวมข้อมูล

#### 3.2.1 การเก็บข้อมูลปริมาณจราจร

การสำรวจปริมาณจราจรนั้นเลือกช่วงเวลา 2 ช่วงเวลาได้แก่ ปริมาณจราจรชั่วโมงปกติ คือช่วงเวลา 9.00 – 10.00น. และเปรียบเทียบกับปริมาณจราจรชั่วโมงเร่งด่วน (Peak Hour Factor) คือช่วงเวลา 11.00 – 13.00น. ทั้งนี้การหาปริมาณจราจรใช้วิธีการหาปริมาณจราจรโดยใช้ คนและใช้อุปกรณ์ในการหาปริมาณจราจรคือ ดินสอ ยางลบ กระดาษสนาม



รูปที่ 3.2 การสำรวจปริมาณจราจร

### 3.2.2 การสำรวจบริเวณพื้นที่แยกเงื่อนแพร แยกอัมรินทร์ และแยก บขส.


การสำรวจบริเวณพื้นที่ กระทำโดยการสำรวจ ตำแหน่งป้าย ตำแหน่งเสาไฟ ตำแหน่งต้นไม้ โดยใช้กล้อง Total Station และเทปวัด




รูปที่ 3.3 การสำรวจบริเวณพื้นที่โดยใช้เทปวัด




รูปที่ 3.4 การสำรวจบริเวณพื้นที่โดยใช้กล้อง Total Station



รูปที่ 3.5 แยกเรือนแพร ที่ได้จากการสำรวจแล้วเขียนลงในโปรแกรม AUTO CAD



รูปที่ 3.6 แยกอัมรินทร์ ที่ได้จากการสำรวจแล้วเขียนลงในโปรแกรม AUTO CAD



รูปที่ 3.7 แยก บขส. ที่ได้จากการสำรวจแล้วเขียนลงในโปรแกรม AUTO CAD

3.2.3 การสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานของป้ายต่างๆ สัญญาณไฟ และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งในบริเวณแยกเรือนแพร แยกอันรินทร์ และแยก บขส. ทั้งนี้ได้เก็บรายละเอียดขนาด ป้าย ระยะห่างจากขอบถนนถึงขอบเสาป้าย ความกว้างป้าย ขนาดของสัญลักษณ์บนป้ายและ สัญลักษณ์บนพื้นทางของถนน



รูปที่ 3.8 รูปตัวอย่างการสำรวจ ขนาด ความสูง และระยะห่างจากขอบถนนของป้าย



รูปที่ 3.9 รูปตัวอย่างการสำรวจ การวัดความหนาของสัญลักษณ์บนพื้นถนน


### 3.3 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ถนนของผู้ขับขี่

3.3.1 แยก บขส. การศึกษาพฤติกรรมการใช้ถนนของผู้ขับขี่นี้กระทำโดยการออกไปสังเกตการณ์ ในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเลือกเวลา มาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของข้อมูลสำรวจ



รูปที่ 3.10 การฝ่าสัญญาณไฟ

3.3.2 แยกอัมรินทร์ การศึกษาพฤติกรรมการใช้ถนนของผู้ขับขี่นี้กระทำโดยการออกไปสังเกตการณ์ ในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเลือกเวลา มาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของข้อมูลสำรวจ



รูปที่ 3.11 แสดงรถที่ขับย้อนศร

### 3.4 สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ สมาคมภูมิภัยข่าวภาพ จังหวัดพิษณุโลก

โดยสืบค้นการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในปี 2553 เผพะในบริเวณแยกเรือนแพ จุดกลับรถโรงเรียนริมน้ำลากูน และแยกสถานีขนส่งผู้โดยสาร




รูปที่ 3.12 จักรยานยนต์ ชน เก่ง บริเวณแยก บขส.

## บทที่ 4

### ผลการทดสอบและวิเคราะห์

วิเคราะห์ผลการศึกษาและสำรวจ บริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจะมีการวิเคราะห์จากข้อมูล 2 ชุด คือ

1. วิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจากข้อมูลสำรวจ
2. วิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจากการสังเกตการณ์และสังเกตความปลอดภัย



รูปที่ 4.1 การวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจากข้อมูลสำรวจและที่เกิดขึ้นจริงจากการสังเกตการณ์


และสังเกตความปลอดภัย

## 4.1 กรณีศึกษาแยกเรือนแพ

### 4.1.1 ข้อมูลทั่วไป

แยกเรือนแพตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ (Thanon Mitraphap) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 หรือถนนพิษณุโลก - หล่มสัก (เป็นถนนที่ได้รับการช่วยเหลือในการก่อสร้างจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สายที่สอง เริ่มต้นที่เชิงสะพานนเรศวร ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตัดผ่านใจกลางเมืองพิษณุโลก สีแยกอินโดจีน ไปยัง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผ่านอำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จนสิ้นสุดที่ สีแยกพ่อขุนเมาะ

แยกเรือนแพเป็นถนนมิตรภาพที่เชื่อมต่อกับถนนสิงห์วัฒน์ (สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12) และตัดกับถนนพิชัยสงคราม(ทางหลวงหมายเลข 1061)



รูปที่ 4.2 แผนที่แยกเรือนแพ


#### 4.1.2 วิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจากข้อมูลสำรวจ

ตารางที่ 4.1 แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในจุดที่สนใจ ในปี พ.ศ. 2553

ที่	สาเหตุ	วัน	เวลา	จุดเกิดเหตุ	รถคู่กรณี	เสียชีวิต	บาดเจ็บ
1	ขับรถตัดหน้า	22 เม.ย. 53	19.30	ทางแยก	จยย. – รถยก	หญิง 1 คน อายุ 45 ปี	ชาย 1 คน
2	ฝ่าสัญญาณไฟ	14 ต.ค. 53	11.00	ทางแยก	จยย.- ปิกอัพ	-	ชาย 1 คน อายุ 18 ปี


ตารางที่ 4.2 แสดงปริมาณรถแยกเรื่องแพ

เส้นทาง	เวลา	ประเภทยานพาหนะ				
		รถเก๋ง	รถปิกอัพ/รถรุ่น	ซึ่งรบกวนชนตัว/สามส่วน	อื่นๆ	
1	9.00 – 10.00	321	298	265	30	
	11.00 – 12.00	372	491	302	55	
	12.00 – 13.00	392	363	335	41	
2	9.00 – 10.00	121	125	146	19	
	11.00 – 12.00	138	129	172	13	
	12.00 – 13.00	141	134	172	20	
3	9.00 – 10.00	119	114	133	16	
	11.00 – 12.00	122	108	183	19	
	12.00 – 13.00	131	103	165	20	
4	9.00 – 10.00	249	221	176	16	
	11.00 – 12.00	250	299	50	17	
	12.00 – 13.00	300	296	244	77	
5	9.00 – 10.00	419	395	346	59	
	11.00 – 12.00	522	550	477	74	
	12.00 – 13.00	456	489	357	63	
6	9.00 – 10.00	146	287	279	10	
	11.00 – 12.00	231	354	256	10	
	12.00 – 13.00	232	308	238	7	



รูปที่ 4.3 ทิศทางการเดินรถแยกเรือนแพ

แผนภูมิแสดงปริมาณรถแยกเรือนแพ



รูปที่ 4.4 แผนภูมิแสดงปริมาณรถแยกเรือนแพ

จากการศึกษาข้อมูลอุบัติเหตุจากข้อมูลตำรวจพบว่า อุบัติเหตุเกิดจากการขับรถตัดหน้า และการฝ่าสัญญาณไฟจราจร และจากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ ปริมาณจราจร และสังเกตพฤติกรรม การขับขี่จริงบนถนนแยกเรือนแพ พบร่วม

#### 4.1.2.1 การขับรถตัดหน้า



รูปที่ 4.5 แสดงทางโค้งที่มีตันไม้บังเส้นทางตลอดแนวรัศมีโค้ง

#### วิเคราะห์

จากการทางเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเป็นทางโค้ง มีตันไม้ขึ้นตลอดแนวรัศมีโค้งทำให้บดบังทางข้างหน้า ทำให้รถที่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตัดหน้ารถที่ผ่านไปเขี่ยวมาจากการทางขวาได้ จึงเป็นความเสี่ยงทางวิศวกรรม ตามมาตรฐานระยะมองเห็นปลอดภัยในทางโค้ง จากคู่มือการใช้เครื่องหมายจราจร บริเวณทางโค้ง ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

#### ข้อเสนอแนะ

ป柩ไม้พุ่มขนาดเล็กแทนตันไม้ และจำกัดความสูงของพุ่มไม้ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1.2 เมตร



รูปที่ 4.6 แสดงทางโถงที่มีรูปบันชั่งบดบังเส้นทางและรถที่ตรงมาจากด้านขวา

#### วิเคราะห์


จากภาพทางเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดรูปบันชั่งขนาดใหญ่ (กว้าง 3.2 x 3.2 เมตร สูง 8 เมตร) บดบังรถที่ตรงมาจากทางขวาเมื่อ ทำให้มีผู้ขับขี่จะขับรถเข้าสู่ทางสายหลักมองไม่เห็นว่ามีรถตรงมาทำให้เกิดการตัดหน้าอย่างกระชันชิด จึงเป็นความเสี่ยงทางวิศวกรรม ตามมาตรฐานระดับของเห็น ปลอดภัยในทางโถง จากคุณมีการใช้เครื่องหมายจราจรบริเวณทางโถง ของสำนักงานโยธาฯ และ แผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

#### ข้อเสนอแนะ


ควรแก้ไขโดยการนำรูปบันชั่งออก เพื่อให้ผู้ขับสามารถมองเห็นเส้นทางและรถที่ตรงมาจากทางขวาได้




รูปที่ 4.7 แสดงการสัญจรของรถที่ก่อให้เกิดการตัดหน้าอย่างกระชันชิด



รูปที่ 4.8 ตัวอย่าง SketchUp แสดงการสัญจรของรถที่ก่อให้เกิดการตัดหน้าอย่างกระชันชิด



รูปที่ 4.9 แสดงป้ายจราจร “ระวังรถทางขวา” และ “ระวังรถทางตรง”



รูปที่ 4.10 แสดงตำแหน่งป้ายจราจร “ระวังรถทางขวา” และ “ระวังรถทางตรง”

### วิเคราะห์

จากภาพ รถที่ผ่านไฟเขียวเพื่อออกไปทางสายหลัก จะมีลักษณะ ตัดเลนเพื่อไปวิ่งเลนทางฝั่งซ้าย ซึ่งเป็นการตัดหน้ารถที่วิ่งซ้ายผ่านตลอด โดยบริเวณดังกล่าวมีป้ายเตือนให้ระวังรถทางขวา และระวังรถทางตรง แต่กลับใช้เส้นข้างบนถนนเป็นเส้นประที่แสดงว่าสามารถแซงได้ ซึ่งความเป็นจริงแล้วควรจะใช้เส้นที่บีบเพื่อไม่ให้แซงกันได้ จึงเป็นความเสี่ยงเนื่องจากพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม

### ข้อเสนอแนะ

- ติดตั้งหมุดสะท้อนแสง เพื่อเป็นแนวให้รถได้เคลื่อนที่ไปใน 2 ช่องจราจรทางขวา และป้องกันไม่ให้ไปตัดหน้ารถทางตรงที่เคลื่อนที่ใน 2 ช่องจราจรซ้าย
- ตีเส้นขาวบริเวณดังกล่าวเป็นเส้นทึบ



รูปที่ 4.11 แสดงการตัดหน้ารดอย่างกระชั้นชิด

#### วิเคราะห์

จากภาพจะเห็นได้ว่ารถที่ขับอยู่เล่นกลาง ตัดหน้ารถที่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอย่างกระชั้นชิด เพื่อไปจอดที่เลนซ้าย จึงเป็นความเสี่ยงเนื่องจากพฤติกรรม


#### ข้อเสนอแนะ

บังคับใช้กฎหมาย และมีการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ไม่ตัดหน้ารดอย่างกระชั้นชิดเพื่อให้เห็นถึงผลเสียของอุบัติเหตุบนท้องถนน

#### 4.1.2.2 การฝ่าสัญญาณไฟจราจร

จากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ ปริมาณจราจร บนถนนแยกเรือนแพ พบร่องรอยไฟเมือง 3 ทิศทาง คือ ทิศทางที่ 2, 4 และ 5 แต่ละทิศทางมีไฟสัญญาณไฟที่เท่ากัน คือ ไฟเขียว 30 วินาที ไฟแดง 60 วินาที

##### ก. การฝ่าสัญญาณไฟในเส้นทางการเดินรถที่ 5



รูปที่ 4.12 แสดงการขับรถฝ่าสัญญาณไฟในเส้นทางการเดินรถที่ 5


#### วิเคราะห์

จากการสังเกตปริมาณจราจร (อ้างอิงจาก รูปที่ 4.1.1.2 แผนภูมิแสดงปริมาณรถแยกเรือนแพ) พบว่าทิศทางที่ 5 มีปริมาณรถมากกว่าทิศทางที่ 2 ถึงสองเท่า และมีปริมาณรถมากกว่าทิศทางที่ 4 พoSม柯 สรุปผลให้เกิดปัญหาการฝ่าสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นการสนับสนุน ข้อมูลจากทาง สำรวจว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เกิดจากพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม


#### ข้อเสนอแนะ

จัดไฟสัญญาณใหม่ โดยให้ไฟเขียวในทิศทางที่ 5 มีระยะเวลานานขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อ ปริมาณรถที่มีเป็นจำนวนมาก

ข. การฝ่าสัญญาณไฟในเส้นทางการเดินรถที่ 2 และ 4



รูปที่ 4.13 แสดงการขับรถฝ่าสัญญาณไฟในเส้นทางการเดินรถที่ 4



รูปที่ 4.14 แสดงการขับรถฝ่าสัญญาณไฟในเส้นทางการเดินรถที่ 2

## วิเคราะห์

จากภาพเป็นการฝ่าสัญญาณไฟ ซึ่งจะพบว่าในไฟเหลือง จะมีการเร่งความเร็ว เพื่อฝ่าไป ทั้งที่ความเพลิง ไฟเหลือง หมายถึง เตريمตัวหยุดรถ และในบางครั้งถึงไฟแดงแล้วแต่ก็ ยังมีรถบางคันที่ฝ่าไป จึงอาจทำให้เกิดอุบัติชนกันที่กลางสีแยก จึงเป็นความเสี่ยงทางพฤติกรรม

## ข้อเสนอแนะ

ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจจับผู้ที่ฝ่าสัญญาณไฟ



#### 4.1.3 วิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจากการสังเกตการณ์และสังเกตความปลอดภัย



รูปที่ 4.15 แสดงพื้นไม้บบริเวณเกาะกลางบดบังรถที่ตรงมาจากทางขามีอ

#### วิเคราะห์

จากภาพความสูงของเกาะกลางวัดได้ 1.2 เมตร และจากภาพบริเวณเกาะกลางจะมีพื้นไม้บางพื้นที่อยู่สูงกว่าพื้นไม้พื้นอื่น วัดความสูงได้ 1.4-1.5 เมตร ทำให้บดบังรถที่วิ่งมาจากทางขามีอ จึงเป็นความเสี่ยงทางวิศวกรรม ตามมาตรฐานเกาะกลางแบบยก จากแนวทางการออกแบบเกาะกลางถนนและการขยายทางหลวง ของสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

#### ข้อเสนอแนะ

ตัดพื้นไม้ให้ความสูงถูกต้องตามมาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1.2 เมตร เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นรถที่วิ่งตรงมาจากทางขามีอ



รูปที่ 4.16 แสดงป้ายจราจรที่ถูกเฉียบ

#### วิเคราะห์

จากการจะเห็นได้ว่าป้ายจราจรมีการติดตั้งใกล้กับขอบถนนมากเกินไป ทำให้ถูกชนโดยรถที่วิ่งอยู่บริเวณนี้ สังเกตได้จากป้ายที่มีการหักงอ และเสาป้ายเอียงออกทางข้าง จากการป้ายจราจรห่างจากขอบของทางเดินรถเพียง 2.5 เมตร ซึ่งมาตรฐานกำหนดไว้ที่ 3.6 เมตร จึงเป็นความเสี่ยงทางด้านวิศวกรรม

#### ข้อเสนอแนะ

ควรติดตั้งป้ายให้ห่างจากบริเวณขอบทางเดินรถอย่างน้อย 3.6 เมตร หรือให้ห่างจากขอบให้ลึก 1 เมตร

#### 4.1.4 สรุปจุดเสี่ยง กรณีศึกษาแยกเรื่องแพ


##### ตารางที่ 4.3 แสดงตารางสรุปจุดเสี่ยง กรณีศึกษาแยกเรื่องแพ

อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรม	<ol style="list-style-type: none"> <li>การตัดหน้าอย่างกระชันชิดเพื่อเปลี่ยนเลน</li> <li>การฝ่าสัญญาณไฟ</li> </ol>
อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม	<ol style="list-style-type: none"> <li>การตัดหน้ารออย่างกระชันชิดเนื่องจาก การใช้เส้นขวางถนนเป็นเส้นประในบริเวณทางแยก แต่ได้มีการติดตั้งป้ายเตือน “ระวังรถทางขวา” และ “ระวังรถทางตรง”</li> <li>การฝ่าไฟแดง เมื่อจากบริมารรถมาก แต่ระยะเวลาไฟเขียวน้อย</li> </ol>
อุบัติเหตุที่เกิดจากวิศวกรรม	<ol style="list-style-type: none"> <li>ตันไม้บดบังเส้นทางตลอดรัศมีโถง</li> <li>รูปปั้นซ้างบดบังเส้นทางและรถที่ขับมาจากเส้นทางหลัก</li> <li>เกาะกลางมีความสูงเกินที่มาตรฐานกำหนด</li> <li>ป้ายจราจรอยู่ชิดถนนมากเกินไป ทำให้เกิดการเดี่ยวชน</li> </ol>

## 4.2 กรณีศึกษาแยกโรงเรียนอัมรินทร์ลาภุล

### 4.2.1 ข้อมูลทั่วไป

ตั้งอยู่บนถนนสิงห์วัฒน์(ทางหลวงหมายเลข 12) ใช้เส้นทางมาจากสี่แยกบ้านคลอง ผ่านโรงเรียนทักษิณ ผ่านแยกสถานีขนส่งผู้โดยสาร มีทางเข้าสู่โรงเรียนอัมรินทร์ลาภุล ก่อนถึงแยกเรือนแพร




รูปที่ 4.17 แผนที่จุดกลับรถโรงเรียนอัมรินทร์ลาภุล

#### 4.2.2 วิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจากข้อมูลตำราจ

ตารางที่ 4.4 แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในจุดที่สนใจ ในปี พ.ศ. 2553

ที่	สาเหตุ	วัน	เวลา	จุดเกิดเหตุ	รถคู่กรณี	เสียชีวิต	บาดเจ็บ
1	ขับรถตัดหน้า	17 มี.ค. 53	20.30	ทางแยก	จยย. - เก๋ง	-	ชาย 1 คน อายุ 21 ปี
2	ขับรถตัดหน้า	18 ก.ค. 53	13.50	ทางแยก	จยย.-จยย.	-	ชาย 1 คน หญิง 1 คน
3	ขับรถตัดหน้า	29 ก.ย. 53	20.00	แยกกั๊ฟรอด	จยย.-ปิกอัพ	-	ชาย 2 คน อายุ 31, 29



รูปที่ 4.18 แสดงการใช้จุดกล้องรถเพื่อเข้าไปใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน



รูปที่ 4.19 แสดงการใช้จุดกลับรถเพื่อเข้าไปใช้บริการโรงแรมอัมรินทร์ภูล



รูปที่ 4.20 แสดงการออกจากสถานีบริการน้ำมันเพื่อไปยังจุดกลับรถ

## วิเคราะห์

จากการศึกษาข้อมูลอุบัติเหตุจากข้อมูลสำรวจพบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถตัดหน้าจากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ และสังเกตพฤติกรรมการขับขี่จริงบนถนนบริเวณแยกโรงราม อ้มรินทร์ลากูนพบว่าแยกดังกล่าวมีทั้งจุดกลับรถ ทางเขื่อมเข้า-ออกสู่ถนน และสถานีบริการน้ำมันอยู่ในบริเวณนี้ซึ่งตำแหน่งของทางเขื่อมเข้า-ออกสู่ถนน และทางเขื่อมเข้า-ออกสถานีบริการน้ำมันผิดไปจากมาตรฐานทางวิศวกรรมทำให้เกิดความวุ่นวายของกระแสจราจร และทำให้มีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนดังรูปที่ 4.18 , รูปที่ 4.19 และ รูปที่ 4.20

ดังนั้น จากการสังเกตการณ์ในพื้นที่ และการศึกษาข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของทางสภ. พิษณุโลกทำให้สรุปได้ว่า อุบัติเหตุบริเวณนี้ เกิดจากพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์กับวิศวกรรม

## ข้อเสนอแนะ


เนื่องจากการมีจุดกลับรถอยู่ในบริเวณนี้ทำให้เกิดความวุ่นวายของกระแสจราจร และทำให้มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงเสนอให้ปิดจุดกลับรถจุดนี้เพื่อลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต



#### 4.2.3 วิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจากการสังเกตการณ์และสังเกตความปลอดภัย



รูปที่ 4.21 แสดงลักษณะถนนบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงเรมอัมรินทร์ลาภุล



รูปที่ 4.22 ปัจจัยด้านเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ



รูปที่ 4.23 ลักษณะการติดตั้งป้ายจราจรและป้ายบอกทางก่อนถึงทางเขื่อมเข้าโรงรามยัมรินทร์ลากูล

### วิเคราะห์

จากในรูปจะเห็นว่าป้ายแนะนำทางที่บอกว่ามีทางแยกทางเขื่อมอยู่ข้างหน้านั้นวางอยู่ใกล้กับป้ายบอกทางมากเกินไป ซึ่งไม่ถูกต้องตามมาตรฐานป้ายจราจรทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นป้ายไม่ชัดเจน จึงเป็นสาเหตุทำให้ผู้ขับขี่ไม่ทราบว่ามีทางแยกทางเขื่อมอยู่ด้าน จึงไม่ได้ช่วยลดความเร็วเพื่อระวังรถที่ออกจากทางเขื่อมนั้น

จากรูปเป็นความเสี่ยงทางด้านวิศวกรรม

### ข้อเสนอแนะ

จึงเสนอให้ทำการติดตั้งป้ายให้ถูกต้องตามมาตรฐานป้ายจราจร



รูปที่ 4.24 แสดงลักษณะการมองเห็นทางเขื่อมเข้า-ออกสู่ถนน


#### วิเคราะห์

จากรูปจะเห็นว่าทัศนะวิสัยในการมองเห็นทางเขื่อมทางแยกไม่ค่อยดีนัก ทั้งเนื่องจากป้ายบอกทางต่างๆ ที่อยู่ในทางเขื่อมเอง เนื่องจากความสับสนจากทางเขื่อมเข้า-ออกสถานีบริการน้ำมัน สาเหตุนี้อาจจะทำให้ผู้ที่ขับรถทางตรงใช้ความเร็วเต็มที่ เพราะคิดว่าข้างหน้าไม่มีทางเขื่อมและเมื่อถึงรถออกมายังทางเขื่อมอาจจะทำให้เกิดการตัดหน้ากระชันชิดได้ และถ้ามีรถเตรียมจะออกจากสถานีบริการน้ำมันจะทำให้รถที่อยู่ในทางเขื่อม ไม่สามารถมองเห็นรถที่มาจากการตรงได้ จึงเป็นสาเหตุทำให้รถที่จะออกจากทางเขื่อมไม่ได้ระวังรถที่มาจากการตรงเข่นกัน

จากรูปเป็นความเสี่ยงทางด้านวิศวกรรม

### ข้อเสนอแนะ

เมื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นทางเชื่อมเข้า-ออกถนนไม่ค่อยดีนัก ดังนั้นควรมีการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนรถที่มาจากทางตรง ให้ช่วยลดความเร็วลงเพื่อระงับรถที่จะออกจากทางเชื่อมเข้า-ออกถนน



รูปที่ 4.25 แสดงลักษณะการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ

#### 4.2.4 สรุปจุดเสียง กรณีศึกษาแยกอันรินทร์ลากูน

#### ตารางที่ 4.5 แสดงตารางสรุปจุดเสียง กรณีศึกษาแยกอันรินทร์ลากูน


อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรม	<ol style="list-style-type: none"> <li>ลักษณะตำแหน่งของป้ายจราจร ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน</li> <li>ลักษณะของทางเชื่อมที่ถูกบดบังทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน</li> </ol>
อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ วิศวกรรม	<ol style="list-style-type: none"> <li>การใช้จุดกลับรถเพื่อเข้าไปใช้บริการสถานีบริการน้ำมัน</li> <li>การใช้จุดกลับรถเพื่อเข้าไปใช้บริการโรงแรมอันรินทร์กู๊ด</li> <li>การออกจากร้านน้ำมันเพื่อไปยังจุดกลับรถ</li> </ol>

### 4.3 กรณีศึกษาแยกสถานีขันส่งผู้โดยสาร

#### 4.3.1 ข้อมูลทั่วไป

จากหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 117 (สีทรราชเทโตรชัย) ตรงไปเข้าเมืองจนถึงแยกบ้านคลอง เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนสิงห์วัฒน์) ตรงไปขึ้นสะพานหน้าโรงเรมที่อุป explan ลงสะพานตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงแยก บขส.พิษณุโลก

รูปที่ 4.26 แผนที่แยกสถานีขันส่งผู้โดยสาร



### 4.3.2 วิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจากข้อมูลตำรวจ

ตารางที่ 4.6 แสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุในชุดที่สนใจ ในปี พ.ศ. 2553

ที่	สาเหตุ	วัน	เวลา	จุดเกิดเหตุ	รถคู่กรณี	เสียชีวิต	บาดเจ็บ
	ชนรถตัดหน้า	21 เม.ย.53	21.55	ทางแยก	จยย. - ปิกอัพ	ชาย 1 คน อายุ 32 ปี	
	ฝ่าสัญญาณไฟ	11 พ.ค.53	02.30	ทางแยก	จยย.-รถยก	-	ชาย 2 คน อายุ 21, 25
	ชนรถเร็ว	3 พ.ค.53	23.30	ทางแยก	เก๋ง-ปิกอัพ	ชาย 1 คน	หญิง 1 คน



รูปที่ 4.26 แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่แยก บขส.

จากการศึกษาข้อมูลอุบัติเหตุจากข้อมูลสำรวจพบว่า อุบัติเหตุเกิดจากการขับรถตัดหน้า การฝ่าสัญญาณไฟจราจร และขับรถเร็ว

#### 4.3.2.1 การขับรถตัดหน้า



รูปที่ 4.27 แสดงเหตุการณ์ การตัดหน้ากระชั้นชิด

#### วิเคราะห์

จากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ และสังเกตพฤติกรรมการขับขี่จริงบนถนนแยก บขส. พบว่า ทางออกของสถานีบริการน้ำมันอยู่ดีกับทางที่จอดรอสัญญาณไฟฟ้า รถที่ปล่อยจากทางตรง ก็จะถูกตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด เนื่องจากเป็นถนนหน้าทางเข้า บขส. จึงทำให้มีการจราจรคับคั่งอยู่ตลอดเวลา จากคุณภาพทางเชื่อม เข้า-ออกทางหลวง ลักษณะและตำแหน่งทางเชื่อมเข้าออกทางหลวง สำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จึงสามารถสรุปได้ว่า อุบัติเหตุเกิดจากความเสี่ยงด้านวิศวกรรม

### ข้อเสนอแนะ

- ติดตั้งป้ายลดความเร็ว 50 km/hr เพื่อให้ช่วยลดความเร็วก่อนถึงสัญญาณไฟแดง
- แก้ไขโดยการ ปิดทางออกเดิม แบ่งทางเข้าและทางออก รวมในทางเดียวกัน



รูปที่ 4.28 แสดงแปลนทางเข้าออกปั้มที่แก้ไข




รูปที่ 4.29 แสดงเหตุการณ์การตัดหน้าเนื่องจากปล่อยไฟแดง 2 เฟสที่พร้อมกัน

#### วิเคราะห์

จากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ และสังเกตพฤติกรรมการขับขี่จริงบนถนนแยก บขส. เกิดเหตุการณ์ตัดหน้า เนื่องมาจาก สัญญาณไฟที่ปล่อยจากทางออกสถานีขึ้นส่ง กับ สัญญาณไฟที่ปล่อยจากทางทางออกข้างๆ ธนาคารออมสิน มีการปล่อยสัญญาณไฟพร้อมกัน ทำให้มีการเดินรถไปตัดกัน เป็นความเสี่ยงด้านวิศวกรรม



รูปที่ 4.30 แสดงเหตุการณ์การเดินรถตัดหน้ากัน




รูปที่ 4.31 แสดงไฟสัญญาณไฟ (1)

#### ข้อเสนอแนะ

- มีการจัดไฟสัญญาณไฟใหม่



รูปที่ 4.32 แสดงไฟสัญญาณไฟ (2)



รูปที่ 4.33 แสดงเฟสสัญญาณไฟ (3)


### 4.3.2.2 การฝ่าสัญญาณไฟจราจร

#### วิเคราะห์

จากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ และสังเกตพฤติกรรมการขับขี่จริงบนถนนแยก บขส. เกิดการฝ่าสัญญาณไฟในเวลากลางคืน เนื่องจากปริมาณรถที่น้อย ทำให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูง ส่งผลให้เกิดปัญหาการฝ่าสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นการสนับสนุน ข้อมูลจากทางตำรวจว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง

#### ข้อเสนอแนะ

- มีการสุมตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
- การติดตั้งกล้องวงจรปิด




รูปที่ 4.34 รูปแสดงเหตุการณ์การฝ่าสัญญาณไฟ

#### วิเคราะห์

บริเวณแยกหน้าทางออก บขส. เกิดการฝ่าสัญญาณไฟบ่อยครั้ง เพราะคนส่วนมากเคยชินกับป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด แต่ว่าบริเวณทางออกของ บขส. จะต้องหยุดรอสัญญาณไฟทำให้เกิดการตัดหน้าของรถที่มาจากทางตรง ที่หน้า บขส. มีป้ายเพราะระยะการมองเห็น เนื่องมาจากทางแยกเป็น Slope ทำให้บดบังการมองเห็นรถที่มาจากทางขวา จึงเป็นความเสี่ยงด้านวิศวกรรม

### ข้อเสนอแนะ

#### ติดสัญญาณเพิ่มอีกเพลส



รูปที่ 4.35 แสดงป้ายและสัญญาณไฟจราจรที่แนะนำ

#### 4.3.2.3 ขับรถเร็ว

### วิเคราะห์

จากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ และสังเกตพฤติกรรมการขับขี่จริงบนถนนแยก บขส. เนื่องจากตอนกลางคืนปริมาณรถที่น้อย ทำให้ผู้ขับขี่ทำให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูง ซึ่งเป็นการสนับสนุน ข้อมูลจากทางตำรวจว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง

### ข้อเสนอแนะ

- ติดตั้งป้ายลดความเร็ว 50 km/hr เพื่อให้ชะลอความเร็ว
- มีการตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด

### 4.3.3 วิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจากการสังเกตการณ์และสังเกตความปลอดภัย



รูปที่ 4.36 แสดงเส้นทางถนนที่ไม่ชัดเจน

#### วิเคราะห์

จากการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ และสังเกตพฤติกรรมการขับขี่จริงบนถนนแยก บขส. เนื่องจากเส้นผิวทางการจราจรที่ถนน ไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ขับขี่สับสน ทำให้เกิดการตัดหน้า เกิดจาก ความเสี่ยงด้านวิศวกรรม

#### ข้อเสนอแนะ

- ทาสีเส้นและลูกศรบนถนนให้ชัดเจน

### 4.3.3 สรุปจุดเสี่ยง กรณีศึกษาแยก บขส.

ตารางที่ 4.7 แสดงตารางสรุปจุดเสี่ยง กรณีศึกษาแยกอ้มรินทร์ลากูน

อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรม	<ol style="list-style-type: none"> <li>การฝ่าสัญญาณไฟ เนื่องจากตอนกลางคืนปริมาณรถที่น้อย ทำให้ผู้ขับขี่ทำให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูง ส่งผลให้เกิดปัญหาการฝ่าสัญญาณไฟประจำ</li> <li>ขับรถเร็ว บขส. เนื่องจากตอนกลางคืนปริมาณรถที่น้อย ทำให้ผู้ขับขี่ทำให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูง</li> </ol>
อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม	
อุบัติเหตุที่เกิดจากวิศวกรรม	<ol style="list-style-type: none"> <li>การขับรถตัดหน้า ทางออกของสถานีบริการน้ำมันอยู่ติดกับทางที่จอดรถ สัญญาณ</li> <li>การขับรถตัดหน้า เนื่องจากการปล่อยเฟส สัญญาณไฟที่ตรงกัน</li> <li>การฝ่าสัญญาณไฟ เนื่องจาก Slope การมองเห็น และสัญญาณไฟ</li> <li>เส้นผิวทางการจราจรที่ถนน ไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ขับขี่สับสน ทำให้เกิดการตัดหน้า</li> </ol>

## บทที่ 5

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผล

จากข้อมูลสถิติของการเกิดอุบัติเหตุประจำปี 2553 มีการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุของจุดเสียง อันตรายต่างๆ แบ่งตามจุดเสียงอันตราย 3 จุด ดังนี้ แยกเรื่องไฟ แยกโครงสร้างอัมรินทร์ลากูน และ แยกสถานีขนส่งผู้โดยสาร

##### 5.1.1 สาเหตุการอุบัติเหตุ

###### 5.1.1.1 อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรม

1. การตัดหน้าอย่างกระชันชิดเพื่อเปลี่ยนเลน
2. การฝ่าสัญญาณไฟ
3. การฝ่าสัญญาณไฟ เนื่องจากตอนกลางคืนมีปริมาณรถที่น้อย ส่งผลให้เกิดปัญหาการฝ่าสัญญาณไฟจราจร
4. ขับรถเร็ว เนื่องจากตอนกลางคืนมีปริมาณรถที่น้อย ทำให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูง


###### 5.1.1.2 อุบัติเหตุที่เกิดจากวิศวกรรม

1. ต้นไม้บดบังเส้นทางตลอดรัศมีโค้ง
2. รูปปั้นซ้างบดบังเส้นทางและรถที่ขับมาจากเส้นทางหลัก
3. เกาะกลางมีความสูงเกินที่มาตรฐานกำหนด
4. ป้ายจราจรอยู่ชิดถนนมากเกินไป ทำให้เกิดการเฉียบชน
5. ลักษณะตำแหน่งของป้ายจราจร ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
6. ลักษณะของทางเชื่อมที่ถูกบดบังทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน
7. การขับรถตัดหน้า ทางออกของสถานีบริการน้ำมันอยู่ติดกับทางที่จอดรอสัญญาณ
8. การขับรถตัดหน้า เนื่องจากการปล่อยไฟ สัญญาณไฟที่ตรงกัน
9. การฝ่าสัญญาณไฟ เนื่องจากความลาดชันการมองเห็น และสัญญาณไฟไม่ชัดเจน
10. เครื่องหมายจราจรบนผิวทางไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ขับขี่สับสน ทำให้เกิดการตัดหน้า

###### 5.1.1.3 อุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม

1. พฤติกรรมการใช้จุกกลับรถ
2. การตัดหน้ารถอย่างกระชันชิดเนื่องจากการใช้เส้นขาวบนถนนเป็นเส้นประในบริเวณทางแยก แต่ได้มีการติดตั้งป้ายเตือน “ระวังรถทางขวา” และ “ระวังรถทางตรง”
3. การฝ่าไฟแดง เนื่องจากปริมาณรถมาก แต่ระยะเวลาไฟเขียวน้อย

**5.1.2 สรุปวิธีการวิเคราะห์จุดเดี่ยงอันตรายบนโครงข่ายถนนภายในจังหวัดพิษณุโลก**  
 (กรณีศึกษา : แยกเรือนแพ จุดกลับรถโรงแรมอ้มรินทร์คลุน และแยกสถานีขนส่งผู้โดยสาร)



รูปที่ 5.1 แผนภาพสรุปวิธีการวิเคราะห์จุดเดี่ยงอันตรายบนโครงข่ายถนนในจังหวัดพิษณุโลก

**5.1.3 ประโยชน์ของโครงงานนี้**

จากการวิเคราะห์และสำรวจจุดเดี่ยงอันตรายบนโครงข่ายถนนภายในจังหวัดพิษณุโลกพบว่าสามารถจำแนกสถานที่การเกิดอุบัติเหตุออกเป็น 3 กรณี คือ

- เนื่องจากความเสี่ยงทางวิศวกรรม
- เนื่องจากความเสี่ยงทางพฤติกรรม
- เนื่องจากความเสี่ยงทางพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับวิศวกรรม

ซึ่งทำให้สามารถหาแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างตรงจุดและถูกต้อง

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 เนื่องจากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ได้จากการสำรวจ ในพื้นที่กรณีศึกษาดังกล่าวมีน้อย จึงอาจทำให้การวิเคราะห์เกี่ยวกับการหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุไม่มีความละเอียดพอ และมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างในบางจุด หากได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่กรณีศึกษา ดังกล่าวจากตำรวจมากกว่านี้ จะสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่กรณีศึกษาได้อย่างละเอียดและตรงจุดมากขึ้น

5.2.2 เนื่องจากช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด (02.00น. : กรณีศึกษาแยกสถานีขึ้นส่งผู้โดยสาร) ค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อการเก็บข้อมูล จึงอาจทำให้การวิเคราะห์มีความคลาดเคลื่อนในบางจุด หากมีการสำรวจและสังเกตการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวจริง จะสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่กรณีศึกษาได้อย่างละเอียดและตรงจุดมากขึ้น

5.2.3 เนื่องจากระยะทางไปถึงจุดสำรวจมีระยะทางไกล ทำให้ไม่สะดวกที่จะไปสังเกตการณ์บ่อยๆ จึงได้ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ที่ไม่ละเอียดเท่าที่ควร



## เอกสารอ้างอิง

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. (2554). การแก้ไขจุดอันตราย (Black spot treatment).

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. (2547). คู่มือการใช้เครื่องหมายจราจรบริเวณทาง  
โค้ง. กรุงเทพฯ : กระทรวงคมนาคม.

2011, from [http://www.krabiurt.com/street/data\\_street/fay/search/005.pdf](http://www.krabiurt.com/street/data_street/fay/search/005.pdf)

2011, from <http://www.navy.mi.th/transport/safety/readchapter.php?chapter=traffic/ChapterThree>



## ภาคผนวก ก

**ตารางที่ ก-1 รายการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว(Existing Roads)**

ประเด็น	ใช่	ไม่ใช่	ข้อคิดเห็น
<b>6.1แนวทางและรูปตัดของถนน</b>	/		
<b>6.1.1 แนวทางราบและแนวทางดิ่ง</b>	/		
. โค้งแนวราบและการยกโค้ง(ถ้าจำเป็น)มีความเหมาะสมกับความเร็ว จราจร ส่วนใหญ่ในบริเวณนั้นหรือไม่	/		
. ความสัมพันธ์ระหว่างโค้งราบทับกับโค้งดิ่งมีความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ หรือไม่ เช่น ไม่มีลักษณะที่อาจทำให้ผู้ขับขี่ไม่คาดคิดว่าจะมีโค้งแนวราบทอยู่ ด้านจากโค้งคerva	/		
. แนวเส้นทางมีความชัดเจนโดยมีลักษณะที่จะไม่ทำให้ผู้ขับขี่เกิดความ เข้าใจผิดหรือสับสนเส้นทาง	/		
<b>6.1.2 ระยะการมองเห็นตามแนวทาง</b>	/		
. โค้งแนวราบและโค้งแนวดิ่งมีระยะการมองเห็นที่เหมาะสมกับความเร็ว ของการจราจรส่วนใหญ่ในบริเวณนั้นหรือไม่	/		
. การมองเห็นแนวทางข้างหน้าถูกสิ่งกีดขวางต่างๆ บดบังหรือไม่ เช่น ต้นไม้ ป้ายต่างๆ รถที่จอดอยู่ ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง ฯลฯ	/		
. ในบริเวณที่มีภูมิประเทศเป็นทางภูเขาหรือ/และบริเวณที่มีทางลาดชัน หรือช่วงถนนที่มีระยะการมองเห็นปลอดภัยสำหรับการแซงรถที่ไม่เพียงพอ ระยะทางยาวบริเวณเหล่านี้มีการจัดซ่องจราจรพิเศษเพื่อให้รถแล่นช้าหลีก ทางให้รถที่มีความเร็วสูงกว่าสามารถแซงผ่านขึ้นไปได้อย่างปลอดภัย เพียงพอหรือไม่	-		
<b>6.1.3รูปตัดถนน</b>	/		
. ความกว้างช่องจราจรและจำนวนช่องจราจรเพียงพอ กับปริมาณ การจราจรมากพอ กับประเภทของยานพาหนะหรือไม่	/		

**ตารางที่ ก-1 รายการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว(Existing Roads) (ต่อ)**

. มีการขยายความกว้างของช่องจราจรบริเวณทางโค้งอย่างเพียงพอในกรณีที่จำเป็นหรือไม่	/		
. ชนิดและความกว้างของเกาะกลางถนนมีความเหมาะสมหรือไม่	/		
. ระยะความกว้าง(Taper Lengths)ในบริเวณที่รูปตัดถนนมีการเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมหรือไม่	/		
. ความกว้างของไหล่ทางเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่รถที่พลัดหลุดออกจากถนนสามารถควบคุมยานพาหนะให้กลับเข้าสู่ถนนได้หรือไม่	/		
. ความกว้างของไหล่ทางเพียงพอเพื่อที่จะให้รถที่ขัดข้องไม่สามารถแล่นต่อไปได้หรือรถที่ต้องจอดอยู่เฉินสามารถจอดได้อย่างปลอดภัยหรือไม่	/		
<b>6.2 ลักษณะทั่วไปของทางแยก</b>			
<b>6.2.1 ลักษณะทางเรขาคณิตของทางแยก</b>			
. ความกว้างของช่องจราจร ช่องทางเลี้ยว รัศมีเลี้ยว ไหล่ทาง และถนนโดยรวมเพียงพอสำหรับยานพาหนะทุกประเภทที่เข้ามาในบริเวณทางแยกหรือไม่	/		
. ความกว้างของถนนและรัศมีวงเลี้ยวมีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อป้องกันมิให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงจนเกินควร	/		
. รูปแบบของทางแยกมีความชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้ใช้ถนนทุกประเภทหรือไม่	/		
. มีการจัดซ่องจราจร(Channelization)ที่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่	/		
. ชนิดของเกาะกลางมีความเหมาะสมหรือไม่	/		
. ความกว้างของเกาะกลางมีความเพียงพอหรือไม่	/		
. มีการจัดซ่องจราจรสำหรับเลี้ยว(Auxiliary Lane)ในกรณีที่จำเป็นหรือไม่ เช่น รถเลี้ยวมีปริมาณมาก หรือรถที่รอเลี้ยวกีดขวางกระแสงการจราจรในทางตรง	/		

**ตารางที่ ก-1 รายการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว(Existing Roads) (ต่อ)**

. สักษณะทางเรขาคณิตของช่องจราจรสำหรับเลี้ยว เช่น ความกว้างระยะผ่ายความกว้าง(Taper Lengths)ความยาวของช่องพักรถ(Storage Lengths )มีความเหมาะสมหรือไม่	/	
. ผู้ขับขี่สามารถหยุดรถหรือชะลอความเร็วได้อย่างปลอดภัยในระยะทางของช่องจราจรสำหรับเลี้ยวหรือไม่	/	
. ช่องจราจรสำหรับเลี้ยวมีความยาวเพียงพอเพื่อที่จะให้ผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนช่องจราจรเข้าไปร่วมกับช่องจราจรที่อยู่ด้านไปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่	/	
. จุดเปิดกลับรถที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับทางแยกทำให้เกิดปัญหาการขัดแย้งกันของกระแสจราจร(Conflicting Problems)	/	
. ทางเขื่อมบริเวณใกล้ทางแยกสร้างปัญหากับกระแสจราจรของทางแยกหรือไม่	/	
<b>6.2.2 การมองเห็น</b>	/	
. ตำแหน่งที่ตั้งของทางแยกมีปัญหานี้เรื่องการมองเห็นจากสาเหตุของแนวทางรถหรือแนวดึงหรือไม่	/	
. ระยะการมองเห็นบริเวณทางแยกถูกบดบังจากต้นไม้ เสาไฟฟ้า การจอดรถ ที่หยุดรถประจำทาง ฯลฯ หรือไม่	/	
<b>6.2.3 การความคุ้มครองบริเวณทางแยกและการนำทาง</b>	/	
. เครื่องหมายจราจรบนผิวทางและป้ายจราจรที่มีอยู่เหมาะสมในการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกหรือไม่	/	
. มีอุปกรณ์หรือเครื่องหมายนำทางผ่านทางแยกอย่างเหมาะสมหรือไม่	/	
<b>6.3 การระบายน้ำ</b>	/	
<b>6.3.1 ปัญหาทั่วไป</b>		
. ความลาดเอียงของผิดทางเพียงพอต่อการระบายน้ำบนผิวทางหรือไม่		

ตารางที่ ก-1 รายการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว(Existing Roads) (ต่อ)

. ระบบระบายน้ำมีความเหมาะสมหรือไม่	/		
. มีการป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังหรือการไหลผ่านของกระแสน้ำบนผิว จราจรในบริเวณที่ถนนตัดผ่านแนวการไหลของทางน้ำอย่างเพียงพอหรือไม่	/		
. มีรัชพืชหรืออุปสรรคอื่นๆ บริเวณแหล่งทางกันชวงการไหลของน้ำบนผิว ทางจราจรหรือไม่	/		
. มีการดูแลรักษาระบบระบายน้ำเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพหรือไม่	/		
. ความสัมพันธ์ระหว่างความลาดเอียงของถนนตามรูปตัดแนวขวางและ แนวยาวมีความเหมาะสมโดยไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนผิวทางหรือไม่	/		
<b>6.4 ป้ายจราจร</b>	/		
<b>6.4.1 ชนิดและการติดตั้งป้ายจราจร</b>			
. ป้ายจราจรที่ติดตั้งมีความถูกต้องและเหมาะสมในการใช้งานหรือไม่			
. รูปแบบของป้ายจราจรที่ติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่	/		
. มีปัญหาด้านความสั้นสูนของผู้ขับขี่เนื่องจากการมีป้ายจราจรที่มากเกินไป หรือไม่	/		
. ป้ายจราจรที่ไม่ได้ใช้แล้วถูกรื้อถอนออกไปหรือไม่	/		
. ตำแหน่งการติดตั้งป้ายจราจรมีความเหมาะสมหรือไม่	/		
. ขนาดของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์บนป้ายจราจรมีความเหมาะสมหรือไม่	/		
. ผู้ขับขี่สามารถอ่านและทำความเข้าใจข้อความหรือสัญลักษณ์บนป้าย จราจรได้ง่ายหรือไม่	/		
<b>6.4.2 การมองเห็นป้ายจราจร</b>	/		
. ป้ายจราจรอุปกรณ์ในสภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนในทุกช่วงเวลาทุกสภาพ หรือไม่ เช่น กลางวัน กลางคืน ฝนตก หมอกลง พระอาทิตย์กำลังขึ้น			

ตารางที่ ก-1 รายการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว(Existing Roads) (ต่อ)

. ป้ายจราจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีสิ่งบดบังต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงหรือไม่ เช่น ต้นไม้ เสาไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายต่างๆ รถที่จอดอยู่ที่หยุดรถประจำทางฯลฯ	/		
. ป้ายจราจรถูกติดตั้งอย่างเหมาะสมโดยไม่บดบังกันเองหรือไม่	/		
. ป้ายจราจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ถูกดึงดูดความสนใจจากสิ่งรอบข้างหรือพื้นด้านหลังของป้ายหรือไม่	/		
. ป้ายจราจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่กรุบกรวนจากแสงไฟฟ้าหน้ารถที่อยู่ในทิศทางตรงข้ามหรือไม่	/		
. มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับป้ายจราจรแขวนสูงอย่างเพียงพอหรือไม่	/		
. มีการติดตั้งป้ายจราจรอย่างเพียงพอบริเวณถนนที่มีหลายช่องจราจรเพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนหรือไม่	/		
. ป้ายจราจรถูกติดตั้งหันไปทิศทางที่กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้อย่างถูกต้องหรือไม่	/		
. ป้ายจราจรถูกติดตั้งโดยมีความสูงและระยะห่างจากถนนที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนหรือไม่	/		
6.5 สัญญาณไฟจราจร	/		
6.5.1 การติดตั้งและการทำงานของสัญญาณไฟจราจร			
● สัญญาณไฟจราจรทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่			
● จำนวน ตำแหน่ง และชนิดของไฟสัญญาณ มีความเหมาะสมสำหรับยานพาหนะในแต่ละประเภทและสภาพการจราจรหรือไม่	/		
● มีสิ่งอำนวยการสะดวกสำหรับคน瞎บอด ผู้สูงอายุ หรือคนพิการในกรณีที่จำเป็นหรือไม่	/		
● ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย(เช่น จากการถูกเฉียบชน)หรือไม่	/		

ตารางที่ ก-1 รายการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว(Existing Roads) (ต่อ)

<b>6.5.2 การมองเห็นสัญญาณไฟจราจร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● สัญญาณไฟจราจรอยู่ในสภาพที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</li> <li>● สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีสิ่งบดบัง ต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงหรือไม่ เช่น จันไม้ เสาไฟฟ้าส่องสว่าง ป้าย ต่างๆ ที่หยุดรถประจำทาง ฯลฯ</li> <li>● สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ดึงดูด ความสนใจจากสิ่งรอบข้างหรือพื้นที่ด้านหลังของหัวสัญญาณไฟ จราจรหรือไม่</li> <li>● การมองเห็นสัญญาณไฟจราจรมีความชัดเจนโดยไม่ถูกบกวนจาก ไฟฟ้าส่องสว่างหรือแสงไฟจากข้างทางหรือไม่</li> <li>● สัญญาณไฟจราจรสามารถมองเห็นได้เฉพาะทิศทางที่ได้กำหนดไว้ อย่างถูกต้องเท่านั้นหรือไม่</li> <li>● การมองเห็นสีของสัญญาณไฟจราจรมีปัญหาสีของไฟฟ้าส่องสว่าง ในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่</li> <li>● สัญญาณไฟจราจรของทางแยกใกล้เคียงหรือไม่ สัญญาณไฟจราจรของทางแยกใกล้เคียงหรือไม่</li> </ul>	/		
<b>6.6 เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทาง</b>			
<b>6.6.1 ปัญหาทั่วไป</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางมีความเหมาะสมกับ หน้าที่การใช้งานของถนนหรือไม่</li> <li>● เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางมีความสม่ำเสมอไป ตลอดเส้นทางหรือไม่</li> <li>● เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายนำทางอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ตามปกติในทุกสภาวะหรือไม่ เช่น กลางวัน กลางคืน ฝนตก หมอก ลง พระอาทิตย์ขึ้นหรือตก</li> </ul>	/		
<b>6.6.2 เครื่องหมายจราจร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นขอบซ่องทางจราจร มีเพียงพอ เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่</li> <li>● เครื่องหมายลูกศรบนผิวทางในบริเวณมีแสดงหรือไม่</li> <li>● เส้นหยุดและเส้นให้ทางมีแสดงอย่างเหมาะสมหรือไม่</li> </ul>	/		

ตารางที่ ก-1 รายการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว(Existing Roads) (ต่อ)

<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องหมายจราจรบริเวณเขตห้ามแซงในบริเวณที่จำเป็นได้ติดตั้งอย่างเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องหมายจราจรบนสันขอบทางได้ติดตั้งอย่างเพียงพอเหมาะสมหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องหมายจราจรที่ไม่จำเป็นถูกย้ายหรือลบออกเรียบร้อยหรือไม่</li> </ul>	/	
<b>6.6.3 เครื่องหมายนำทาง</b>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการติดตั้งเครื่องหมายนำทางที่เหมาะสม เช่น หลักนำทาง ป้ายสะท้อนแสง ป้ายจราจรเตือนแนวทาง ในบริเวณที่จำเป็นหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องหมายนำทางถูกบดบังการมองเห็นจาก ต้นไม้ ป้ายต่างๆ การจอดรถ ฯลฯ หรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ช่วงระยะห่างของเครื่องหมายนำทางมีความเหมาะสมหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ป้ายเตือนแนวทางสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยผู้ขับขี่ที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาในทางโค้ง และมีความต่อเนื่องไปตลอดช่วงทางโค้งหรือไม่</li> </ul>	/	
<b>6.6.4 อุปกรณ์บนผิวทางจราจร(ปุ่มจราจร)</b>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>อุปกรณ์บนผิวทางจราจร(ปุ่มจราจร)อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ และสามารถมองเห็นได้ในทุกสภาวะหรือไม่ เช่น กลางคืน ฝนตก หมอกลง</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>อุปกรณ์บนผิวทางจราจร(ปุ่มจราจร)ได้มีการติดตั้งอย่างถูกต้อง และเหมาะสมหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>อุปกรณ์บนผิวทางจราจร(ปุ่มจราจร)มีความสูงที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายผู้ขับขี่จักรยานยนต์หรือจักรยานหรือไม่</li> </ul>	/	
<b>6.6.5 สันระนาด(Rumble Strips)</b>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สันระนาด(Rumble Strips)อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>รูปแบบการติดตั้งของสันระนาด(Rumble Strips)มีความเหมาะสมหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ความสูงของสันระนาด(Rumble Strips)มีความเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์หรือจักรยานหรือไม่</li> </ul>	/	

ตารางที่ ก-1 รายการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว(Existing Roads) (ต่อ)

<b>6.7 สภาพอันตรายข้างทาง</b> <b>6.7.1 เขตปลอดภัย(Clear Zone)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● บริเวณปลอดภัย(Clear Zone)มีอุปสรรคที่อาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่ขับขี่ที่อาจเสียหลักหลุดออกนอกเส้นทางหรือไม่ เช่น เสาไฟฟ้า คันทางสูงและคาดขั้นช่องทางระบายน้ำ ช่องเบิดสะพาน เสาป้ายจราจร สิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ</li> </ul>	/	
<b>6.7.2 อุปกรณ์กันชน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการติดตั้งอุปกรณ์กันชนที่ไม่จำเป็นอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหรือไม่</li> <li>● จุดปลายของอุปกรณ์กันชนมีลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ขับขี่เสียหลักพุ่งเข้าชนไปหรือไม่</li> <li>● ชนิดและประเภทของอุปกรณ์กันชนมีความเหมาะสมกับความเร็วของการจราจรส่วนใหญ่และประเภทของยานพาหนะในบริเวณนั้นหรือไม่</li> <li>● อุปกรณ์กันชนได้รับการติดตั้อย่างเหมาะสมหรือไม่</li> <li>● ระยะห่างด้านข้างของอุปกรณ์กันชนขอบทางเหมาะสมหรือไม่</li> <li>● อุปกรณ์กันชนชำรุดได้รับการซ่อมแซมหรือไม่</li> <li>● อุปกรณ์กันชนสามารถมองเห็นได้ในทุกสภาวะหรือไม่ เช่น กลางคืน ฝนตก หมอกลง เป็นต้น</li> </ul>	/	
<b>6.7.3 รั้ว</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการติดตั้งรั้วเพื่อป้องกันคนเดินเท้าจากสภาพอันตรายต่างๆที่อยู่ข้างทางหรือไม่</li> <li>● ชนิดของการติดตั้งรั้มีความปลอดภัยต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหรือไม่</li> </ul>	/	
<b>6.8 พื้นถนน</b> <b>6.8.1 สภาพพื้นถนน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ผิวนอน(ผิวทางจราจร)เกิดความเสียหายที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่ขับขี่หรือไม่ เช่น พื้นผิว ชรุชระ เป็นหลุม มีการทรุดตัว ผิวเป็นคลื่น</li> </ul>	/	

ตารางที่ ก-1 รายการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว(Existing Roads) (ต่อ)

<ul style="list-style-type: none"> <li>มีความแตกต่างระหว่างระดับผิวทางและหลังห้องหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ผิวถนนมีสภาพความต้านทานความลื่นไถลที่เพียงพอหรือไม่ โดยเฉพาะบริเวณทางโค้ง บริเวณที่มีความชัน และช่วงก่อนถึงทางแยก เป็นต้น</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นผิวถนนมีปัจจัยที่อาจทำให้ผิวถนนเกิดสภาพลื่นหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ระดับของผิวถนนที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้ผู้ขับขี่ประสบปัญหาในเรื่องการควบคุมรถหรือไม่ เช่น การทรุดตัวของถนน บริเวณคอสระพา</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สภาพของตะแกรงฝ่าท่อระบายน้ำบนผิวจราจรอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือไม่</li> </ul>	/	
<b>6.9 ไฟฟ้าแสงสว่าง</b>	/	
<b>6.9.1 ปัญหาทั่วไป</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอหรือไม่</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ระดับของแสงสว่างเพียงพอหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>แสงไฟฟ้ามีความสว่างสม่ำเสมอหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ไฟฟ้าส่องสว่างมีสิ่งที่อาจบดบังแสงสว่าง เช่น กิ่งไม้ ป้าย ฯลฯ หรือไม่</li> </ul>	/	
<b>6.10 คนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน คนขับปั๊จักยาน</b>	/	
<b>6.10.1 สิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยสำหรับคนเดินเท้าคนเดินข้ามถนน</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับคนเดินเท้าและคนเดินข้ามถนนหรือไม่</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ความกว้างของทางเดินหรือทางเท้าเพียงพอ กับปริมาณคนเดินเท้า หรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ทางเดินหรือทางเท้ามีความต่อเนื่องหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ตำแหน่งของเท้าเหมาะสมหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ความกว้างของทางข้ามเพียงพอหรือไม่</li> </ul>	/	

ตารางที่ ก-1 รายการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว(Existing Roads) (ต่อ)

<ul style="list-style-type: none"> <li>เครื่องหมายจราจรสำหรับทางคนข้ามสามารถมองเห็นได้ชัดเจน หรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ทางข้ามสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่ถูกบดบังจากแนวเส้นทาง ราบหรือแนวเส้นทางดิ่งหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะการมองเห็นบริเวณทางข้ามถูกบดบังโดยสิ่งกีดขวางต่างๆ หรือไม่ เช่น ป้ายต่างๆ ต้นไม้ สิ่งปลูกสร้าง เสาไฟฟ้า รถที่จอดอยู่ ป้ายหยุดรถประจำทาง ฯลฯ</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>แนวทางข้ามถนนมีความต่อเนื่องหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ทางข้ามปราศจากการทำให้เกิดความลื่นหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ชนิดและความสูงของสันขอบทางบริเวณจะเริ่มต้นและสิ้นสุดของ ทางข้ามที่มีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับคนเดินเท้าทุกประเภท หรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>มีสิ่งกีดขวางแนวทางข้ามหรือไม่ เช่น เสาไฟ ป้ายต่างๆ รถที่จอด อยู่ กำแพงคอนกรีต ฯลฯ</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการทำกำแพงสำหรับคนเดินข้ามถนนในบริเวณที่จำเป็นหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการติดตั้งอุปกรณ์กันหรือรัวเพื่อบังคับให้คนเดินเท้าไปข้ามถนน ในจุดทางข้ามที่ปลอดภัยหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกความปลอดภัยสำหรับคนเดินข้ามในบริเวณ ที่จำเป็นหรือไม่ เช่น บริเวณหน้าโรงเรียนหรือบริเวณที่มีปริมาณ คนข้ามสูง</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สะพานสำหรับคนเดินข้ามถูกออกแบบ โดยคำนึงถึงคนเดินเท้าทุก ประเภทหรือไม่</li> </ul>	/	
<b>6.10.2 สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่</b>		
<b>รถจักรยาน</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ความกว้างของถนนเพียงพอสำหรับปริมาณผู้ขับขี่รถจักรยานหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกความสะดวกและความปลอดภัยที่จำเป็น สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานหรือไม่</li> </ul>	/	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ทางจักรยานมีความต่อเนื่องและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ รถจักรยานหรือไม่</li> </ul>	/	

ตารางที่ ก-1 รายการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว(Existing Roads) (ต่อ)

<p><b>6.11 ทางเชื่อม</b></p> <p><b>6.11.1 ปัญหาทั่วไป</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการควบคุมการเข้าออกจากทางเชื่อมที่เหมาะสมหรือไม่</li> <li>● รัศมีการเดิมบูรณะทางเชื่อมเพียงพอสำหรับยานพาหนะทุกประเภทหรือไม่</li> <li>● มีช่องจราจรสำหรับรถเลี้ยวเพื่อเข้าหรือออกจากทางเชื่อมในกรณีที่จำเป็นหรือไม่</li> <li>● ความลาดเอียงของทางเชื่อมมีความเหมาะสมหรือไม่</li> <li>● ทางเชื่อมก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันของกระแสจราจรหรือไม่</li> </ul> <p><b>6.11.2 ระยะการมองเห็น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ตำแหน่งของทางเชื่อมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ถูกบดบังจากจากแนวทางรถหรือแนวตั้งหรือไม่</li> <li>● มนุษย์มองทางเชื่อมมีความเหมาะสมซึ่งทำให้สามารถมองเห็นทางเชื่อมได้อย่างชัดเจนหรือไม่</li> <li>● ระยะการมองเห็นบริเวณทางเชื่อมไม่ถูกบดบังโดยสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ป้ายต่างๆ สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ เสาไฟฟ้า รถที่จอดอยู่ ป้ายหยุดรถประจำทาง ฯลฯ หรือไม่</li> </ul> <p><b>6.12 การจอดรถ และ ที่หยุดรถประจำทาง</b></p> <p><b>6.12.1 การจอดรถ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการจัดพื้นที่สำหรับการจอดรถเพียงพอหรือไม่</li> <li>● พื้นที่การเลี้ยวสำหรับการเข้าจอดรถเพียงพอหรือไม่</li> </ul> <p><b>6.12.2 ที่หยุดรถประจำทาง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ที่จอดรถประจำทางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความปลอดภัยหรือไม่</li> <li>● มีรถจอดกีดขวางทำให้รถประจำทางไม่สามารถเข้าไปจอดที่หยุดรถประจำทางที่เหมาะสมหรือไม่</li> </ul>	/	/	/
--	---	---	---

ตารางที่ ก-1 รายการตรวจสอบสำหรับถนนที่เปิดทำการแล้ว(Existing Roads) (ต่อ)

<p><b>6.13 อื่นๆ</b></p> <p><b>6.13.1 แสงที่สะท้อนเข้าตาผู้ขับขี่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ถูกกระบวนการโดยแสงสะท้อนจากไฟหน้ารถที่อยู่ในทิศทางตรงข้ามหรือไม่</li> <li>● แสงสะท้อนจากไฟฟ้าส่องสว่างระบบการมองเห็นของผู้ขับขี่หรือไม่</li> <li>● แสงไฟจากช้างทางสะท้อนเข้าตาผู้ขับขี่ทำให้เกิดปัญหาด้านการมองเห็นหรือไม่</li> </ul> <p><b>6.13.2 กิจกรรมช้างทาง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีกิจกรรมช้างทางซึ่งอาจเปลี่ยนความสนใจของผู้ขับขี่หรือไม่</li> <li>● มีกิจกรรมช้างทางที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนหรือไม่ เช่น เกิดการจอดรถกีดขวางการจราจรในทางหลักที่มีความเร็วสูง</li> <li>● มีป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นๆ ติดตั้งอยู่บริเวณช้างเคียงซึ่งอาจเปลี่ยนความสนใจของผู้ขับขี่หรือไม่</li> <li>● ป้ายโฆษณาที่อยู่ช้างทางมีลักษณะที่อาจก่อให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสนในการมองเห็นแนวทางหรือไม่</li> </ul>	/	/
---	---	---


## แบบฟอร์มสังเกตการณ์

### สังเกตเหตุการณ์

สถานที่.....แยกอัมรินทร์.....วันที่.....2/11/54.....เวลา.....20.00-22.00.....

1. ความสว่างบนถนน ...../.....เพียงพอ .....ไม่  
เพียงพอ
2. ความสว่างจากตัวรถ ...../.....เพียงพอ .....ไม่  
เพียงพอ
3. การให้สัญญาณไฟของรถ (การเปิดไฟเลี้ยว ไฟสูง ไฟต่ำ) ...../.....มี .....ไม่มี
4. ขับรถอย่อนคร ...../.....มี .....ไม่มี
5. ฝ้าไห้แฉด ...../.....มี .....ไม่มี
6. ขับรถตัดหน้า ...../.....มี .....ไม่มี
7. ความหมาดนิรภัย ...../.....มี .....ไม่มี
8. สภาพรถ(ไฟเลี้ยวสว่างไม่เพียงพอ การแต่งรถ เช่น การใส่ท่อเสียงดังๆ)  
.....ไฟเลี้ยวสว่างเพียงพอ
9. สภาพแวดล้อมของถนน (ถนนชลอดความเร็ว สิ่งกีดขวางการมองเห็น เช่น ต้นไม้ ตู้โทรศัพท์สัญญาณไฟ  
ผ่อนนน)
- .....เสาไฟไม่ติด4ดวง
10. อุบัติเหตุ (ถ้ามี) (ตำแหน่ง ประเภทรถ สาเหตุ ความเสียหาย)

## แบบทดสอบวิศวกรรม แยก เครื่องแยก




รูปที่ ก-1 แบบทดสอบวิศวกรรม แยก เครื่องแยก

## แบบนั่งสมาธิรากาพ แยกกัมพูชาพ



รูปที่ ก-2 แบบนั่งสมาธิรากาพ จุดสับบรรกรและรวมอัมรัณฑ์รากาพ

## ແປລັນຄານຂໍ້ຕະກາພ ແຊກ ປ.ຊ.ສ.



ຮູບຖ້ວທີ່ ກ-3 ແປລັນຄານຂໍ້ຕະກາພ ແຍກທານ້າທີ່ນ່ຳໃຫຍ່ຕາວ

### ภาคผนวก ข



รูปที่ ข-1 แสดงการเริ่มงานวันแรก



รูปที่ ข-2 แสดงการนับรถ (1)



รูปที่ ข-3 แสดงการนับรถ (2)



รูปที่ ข-4 แสดงการนับรถ (3)



รูปที่ ข-5 แสดงการวัดระยะทางตัวแทน ระยะห่าง



รูปที่ ข-6 แสดงการใช้กล้อง Total station (1)




รูปที่ ข-7 แสดงการใช้กล้อง Total station (2)



รูปที่ ข-8 แสดงการวัดขนาดป้าย



รูปที่ ข-9 แสดงการวัดขนาดป้าย และสำรวจลักษณะ



รูปที่ ข-10 แสดงการวัดขนาดป้าย และสำรวจลักษณะป้าย




รูปที่ ข-11 แสดงการถ่ายภาพระยะการมองเห็น



รูปที่ ข-12 แสดงการปรึกษาการสังเกตการณ์



รูปที่ ข-13 แสดงการเตรียมรองนั่งรดโถงกฤษศิริ



รูปที่ ข-14 แสดงการสังเกตการณ์แยกอัมรินทร์



รูปที่ ข-15 แสดงการเตรียมรองบัดดี้ภารตากลับสักด้น้ำมัน



รูปที่ ข-16 แสดงการสั่งเกตการณ์แยกอัมรินทร์