

## บทที่ 4

### วิเคราะห์ผลการทดสอบ

การผลิตน้ำประปา มีความสำคัญมาก เนื่องจากน้ำประปา มีความจำเป็นต่อมนุษย์ในการดำรงชีวิต ซึ่งเราจะใช้น้ำนี้ในการอุปโภคและบริโภค หรือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เราต้องการ ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิ ซึ่งจะมีค่าของสารต่างๆ ที่ปนอยู่ในน้ำซึ่งจะเป็นค่าที่ต้องยอมรับได้ตามมาตรฐาน

จากผลการทดสอบในภาคพนวกและการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำที่ เก็บมาจาก โรงผลิตน้ำประปา มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ผ่านออกจากแต่ละกระบวนการผลิต ซึ่งได้อุณหภูมิ พิเศษ ความชื้นของแข็งทั้งหมด ของแข็งแขวนคลอย สภาพการนำไฟฟ้า แอม培เรียในโทรศัพท์ เจ้าตัวในโทรศัพท์ในโทรศัพท์ ในโทรศัพท์ในโทรศัพท์ ฟอสฟอรัสรวม และคลอริน ที่จะแสดงผลในรูปของกราฟ และการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้


## 4.1 มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาและน้ำดื่ม

### ตารางที่ 4.1 มาตรฐานน้ำประปาและน้ำดื่มที่ใช้เปรียบเทียบ

ลำดับที่	พารามิเตอร์	มาตรฐานของน้ำประปา	มาตรฐานของน้ำดื่ม
1	อุณหภูมิ	-	-
2	พีเอช	6.5 - 8.5	6.5 - 8.5
3	คลอรีน	0.2 - 0.5	-
4	ของแข็งทั้งหมด mg / l	500	500
5	ของแข็งแขวนลอก mg / l	-	-
6	ความชื้น	5	5
7	สภาพการนำไฟฟ้า	-	-
8	ไนโตรท	0.001	-
9	ไนเตรต	45	4
10	แอมโมเนียม	0.2	-
11	เจคาด้านในโตรเจน	-	-
12	ฟอสฟอรัส	-	-

ที่มา: เนื่องจากไม่สามารถทำการวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่ใช้กำหนดคุณภาพน้ำประปайдีทุกชนิด โดยเฉพาะโลหะหนักและสารพิษ จึงเทียบคุณภาพของน้ำจากการบบประปา กับ มาตรฐานน้ำประปางอง การประปานครหลวงในพารามิเตอร์ที่ทำการทดสอบ และลองเทียบกับ มาตรฐานน้ำดื่มขององค์กรอนามัยโลก เพื่อพิจารณา ว่าสามารถน้ำประปามาดื่มได้โดยตรงหรือไม่ ตารางที่ 4.1 แสดงมาตราฐานน้ำประปาและน้ำดื่มที่ใช้ในการเปรียบเทียบ


## 4.2 อุณหภูมิ



รูปที่ 4.1 อุณหภูมิ

จากการวัดอุณหภูมิของน้ำที่บ่อบริเวณจุดเก็บน้ำตัวอย่าง จะมีค่าไม่ต่างกันนักในแต่ละจุดและมีแนวโน้มที่เหมือนกันเนื่องจากเวลาในการเก็บน้ำในแต่ละครั้งไม่ต่างกันมาก อุณหภูมิโดยมากมักขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทั้งนี้ในวันที่อุณหภูมิต่ำ จะพบว่าในวันนั้น มีฝนตกเล็กน้อย หรือท้องฟ้ามีเมฆรีบ โดยอุณหภูมิมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จนถึงตอนท้ายของการทดลอง เนื่องจากมีฝนตกติดต่อ กัน


### 4.3 พีอช



รูปที่ 4.2 พีอช

จากราฟจะเห็นได้ว่าค่า pH ทั้ง 5 จุดจะมีค่าโดยรวมอยู่ระหว่าง 6.5 – 7.4 แต่ค่า pH ในจุดที่ 5 จะมีค่ามากกว่าจุดอื่นๆ เพราะว่ามีการเติมคลอรินลงไป จึงทำให้ค่า pH มีค่ามากขึ้น


#### 4.4 ความชุ่น



รูปที่ 4.3 ความชุ่น

จากราฟจะเห็นได้ว่าความชุ่นในจุดที่ 1 – 2 จะมีค่าสูงกว่าจุดอื่น เพราะว่ายังไม่ได้ผ่านการตัดก่อนและการกรอง ส่วนค่าความชุ่นของจุดที่ 3 นั้นจะผ่านการตัดก่อนแต่ก็ยังไม่ได้ผ่านการกรอง ส่วนค่าความชุ่นของจุดที่ 4 และ 5 นั้น จะมีค่าความชุ่นน้อยมากจนเกือบจะเท่ากับศูนย์ เนื่องจากผ่านการตัดก่อนและการกรองมาแล้ว ซึ่งแสดงว่าการตัดก่อนและการกรองมีผลทำให้ความชุนลดลง


## 4.5 ของแข็งทั้งหมด



รูปที่ 4.4 ของแข็งทั้งหมด

จากการทดสอบจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของค่าของแข็งทั้งหมดจะลดลงเมื่อนำผ่านกระบวนการผลิต ซึ่งก็คือค่าของแข็งทั้งหมดของจุดที่ 1 และ 2 จะมีค่าสูงกว่าค่าของแข็งทั้งหมดของจุดที่ 3 4 และ 5 เนื่องจากจุดที่ 3 ได้ผ่านการตัดตะกอน จุดที่ 4 และ 5 ซึ่งได้ผ่านการกรอง แสดงว่าทั้ง 2 กระบวนการนี้สามารถกำจัดของแข็งทั้งหมดได้


## 4.6 ของแข็งแหวนโลย



รูปที่ 4.5 ของแข็งแหวนโลย

จากราฟที่ได้แนวโน้มปริมาณของแข็งแหวนโลยจะลดลงเมื่อผ่านแต่ละกระบวนการ ซึ่งก็คือค่าของแข็งแหวนโลยก่อนจุดที่ 1 และ 2 จะมีค่ามากกว่า จุดที่ 3 เนื่องผ่านการตกร่อง กอน และจุดที่ 4 และ 5 ได้ผ่านกระบวนการกรองซึ่งสามารถกำจัดของแข็งแหวนโลยได้มีประสิทธิภาพมาก


## 4.7 สภาพการนำไฟฟ้า



รูปที่ 4.6 สภาพการนำไฟฟ้า

สภาพการนำไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในน้ำซึ่งจะมีมากในสารละลายน้ำจาก Graf จึงเห็นได้ว่าค่าสภาพการนำไฟฟ้าทั้ง 5 จุดจะมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งก็จะแสดงว่ากระบวนการผลิตน้ำประปาแต่ละกระบวนการไม่สามารถกำจัดสารละลายน้ำได้ และในช่วงหลังมีฝนตกจะทำให้สภาพการนำไฟฟ้าลดลง


## 4.8 แอนโนนเนียในโตรเจน



รูปที่ 4.7 แอนโนนเนียในโตรเจน

แอนโนนเนียในโตรเจนเป็นค่าของสารตกลักง่ายที่อยู่ในรูปของแอนโนนเนียอิสระ ที่ถูกถ่ายออก ในน้ำ และจากกราฟที่ได้ ค่าของแอนโนนเนียในโตรเจนทั้ง 3 จุด จะมีค่าเป็นศูนย์เกือบทั้งหมด เว้นแต่ เพียงวันที่ 13 ส.ค. 45 และวันที่ 21 ก.ย. 45 เท่านั้น ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้นั้นค่าของแอนโนนเนียในโตรเจนไม่ควรมีหรือถ้ามีก็ไม่ควรเกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจากค่าของแอนโนนเนียในโตรเจนที่ได้โดยเฉพาะในจุดที่ 5 มีค่าไม่เกินความที่มาตรฐานกำหนด


## 4.9 เจศาลไนโตรเจน



รูปที่ 4.8 เจศาลไนโตรเจน

จากราฟที่ได้จะเห็นว่าแนวโน้มของค่าเจศาลไนโตรเจนจะลดลงเมื่อผ่านแต่ละกระบวนการ การ แสดงว่ากระบวนการแต่ละกระบวนการมีผลต่อกำลังเจศาลไนโตรเจน


## 4.10 ไนไตรท์ในไตรเจน



รูปที่ 4.9 ไนไตรท์ในไตรเจน

จากราฟที่ได้ค่าส่วนใหญ่ทั้ง 3 ชุดจะอยู่ในช่วง 0 – 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่จะมีบางช่วงที่มีค่าสูงมาก แต่โดยแนวโน้มแล้วไนไตรท์ในไตรเจนจะลดลงเมื่อผ่านแต่ละกระบวนการ


## 4.11 ไนเตรทในโตรเจน



รูปที่ 4.10 ไนเตรทในโตรเจน

จากราฟที่ได้ค่าไนเตรทในโตรเจนในจุลที่ 3 จะมีค่าน้อยกว่าจุลที่ 4 และ 5 ซึ่งหมายความว่าในจุลที่ 4 คือจุลที่น้ำผ่านถังกรอง อาจมีการเกิดปฏิกิริยาของไนโตรเจน ทำให้เกิดไนเตรทในโตรเจนขึ้นและค่าไนเตรทในโตรเจนที่ได้มีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดการทดลอง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากในช่วงหลังมีฝนตกชุกขึ้น ทำให้เกิดการชะล้างหน้าดิน จึงทำให้น้ำดินมีความสกปรกมากขึ้น


## 4.12 ฟอสฟอร์ส่วนรวม



รูปที่ 4.11 ฟอสฟอร์ส่วนรวม

จากราฟที่ได้จะเห็นว่าค่าของฟอสฟอร์ส่วนรวมส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงกันทั้ง 3 จุด ค่าของจุดที่ 3 จะมีค่ามากกว่าจุดที่ 4 และจุดที่ 4 ส่วนใหญ่จะมากกว่าจุดที่ 5 ซึ่งจะแสดงว่ากระบวนการการกรองและการบวนการเดินคลื่นนีผลต่อค่าของฟอสฟอร์ส่วนรวมบ้างเล็กน้อย

### 4.13 คลอรีน



รูปที่ 4.12 คลอรีน

คลอรีนเป็นสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ที่ยังคงเหลืออยู่จากการกระบวนการผลิตที่ผ่านมา ซึ่งสารคลอรีนนี้ จะทดสอบในชุดที่ 5 คือจุดที่น้ำประปาจากมาหากันน้ำดีเท่านั้น ซึ่งสารนี้จะถูกใส่ลงที่ห้องส่งน้ำระบายน้ำ ถังกรองและถังเก็บน้ำดี ซึ่งปกติแล้วคลอรีนนี้เมื่อใส่ในปริมาณที่พอต่อจะไม่มีอันตราย แต่เมื่อเราใส่คลอรีนมากเกินไปทำให้ เกิดสารคลอรีนตกค้างในระบบนำประปาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่ใช้น้ำประปาในการอุปโภคและบริโภคได้ หรือถ้าใส่น้อยเกินไปประสิทธิภาพของการฆ่าเชื้อโรคก็จะลดลง ซึ่งตามมาตรฐาน ให้กำหนดให้สารคลอรีนนั้นตกค้างในห้องได้ในช่วง  $0.2 - 0.5$  ของน้ำประปา ซึ่งจากผลการทดสอบกับน้ำดื่มอย่างค่าที่ได้อ่านระหว่าง  $0 - 0.4$  มิลลิกรัมต่อลิตร สำหรับคลอรีโนิโซรมและอยู่ระหว่าง  $0.1 - 0.6$  สำหรับคลอรีนทั้งหมด และจากการจะเห็นได้ว่าในช่วงแรกมีการใส่คลอรีนมากเกินไปและในช่วงหลังมีการใส่คลอรีนที่ไม่เพียงพอ