

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 เกิดเหตุการณ์เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำน่าน ตำบลวังกรด (บ้านบุง) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พังทลายลงทั้งๆที่ผู้รับเหมาก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างเพิ่แล้วเสร็จ ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดประเด็นปัญหาว่า การออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง ในลักษณะเดิมนั้นเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่นหรือไม่ มูลค่าความเสียหายนับสิบล้านบาทเป็นความสูญเสียที่สามารถป้องกันได้หากได้มีการศึกษาสภาพพื้นที่และออกแบบโครงสร้างอย่างเหมาะสม

ผู้จัดทำโครงการได้ ใช้ข้อมูลทางวิศวกรรม ลักษณะและสภาพการพังทลายของเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำน่าน ตำบลวังกรด (บ้านบุง) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ทำการศึกษาหารูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

1.2 นิยามหรือคำจำกัดความ

คำนิยามหรือคำจำกัดความที่เกี่ยวกับคอนกรีตเสริมเหล็กกล่าวไว้ในมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ศ.ท.)

1.2.1 กำลังอัดคอนกรีต (Compressive strength of concrete, f'_c) คือ กำลังอัดที่ได้จากการทดสอบแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดมาตรฐานตามวิธีที่ระบุไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) เมื่ออายุใช้งาน 28 วัน หรือเร็วกว่านั้น

1.2.2 ความลึกประสิทธิผล (Effective depth, d) คือ ระยะจากผิวบนสุดด้านรับแรงอัดถึงศูนย์ถ่วงของเหล็กรับแรงดึงในอาคารหนึ่งๆ

1.2.3 องค์อาคาร (Member) หมายถึง ส่วนหนึ่งๆ ของโครงสร้างที่ใช้ต้านทานแรงต่างๆ

1.2.4 คอนกรีต (Concrete) หมายถึง ส่วนผสมปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ และน้ำ

1.2.5 คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete) หมายถึง คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมในลักษณะที่ทำให้เหล็กเสริมและคอนกรีตทำงานร่วมกันในการต้านทานแรงต่างๆที่เกิดขึ้นกับคอนกรีต

1.2.6 หน่วยแรง (Stress) คือแรงต่อหน่วยพื้นที่

1.3 วัตถุประสงค์

1.3.1 เพื่อศึกษาสาเหตุการพังทลายของเขื่อนป้องกันตลิ่ง กรณีศึกษาเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำน่าน ตำบลวังกรด (บ้านบุง) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

1.3.2 เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งรูปแบบใหม่

1.3.3 เพื่อพัฒนาแนวคิดในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโดยการนำความรู้ที่ได้ศึกษา มาใช้ให้เกิดประโยชน์

1.4 ขอบข่ายของโครงการ

1.4.1 ศึกษาลักษณะและสภาพการพังทลายของเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำน่าน ตำบลวังกรด (บ้านบุง) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

1.4.2 ออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยพิจารณาจากข้อจำกัดในการออกแบบและป้องกันการพังทลาย

1.4.3 สรุปผลการออกแบบ

1.5 แผนการดำเนินงาน

1.5.1 ศึกษารายงานการศึกษาสาเหตุและสภาพการพังทลายของเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำน่านตำบลวังกรด (บ้านบุง) อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ดำเนินการโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 2

1.5.2 สรุปข้อมูลทางวิศวกรรมเพื่อใช้ในการออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง

1.5.3 ศึกษาแบบผังบริเวณของเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำน่าน ตำบลวังกรด (บ้านนุ่ง)
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

1.5.4 เลือกและออกแบบโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งรูปแบบใหม่

1.5.5 เขียนแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง

1.5.6 สรุปผลการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม \ เดือน	พฤษภาคม				มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. ศึกษารายงาน																				
2. สรุปข้อมูลทางวิศวกรรม																				
3. ศึกษาแบบผังบริเวณ																				
4. เลือกและออกแบบโครงสร้างเขื่อน																				
5. เขียนแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง																				
6. สรุปผลการดำเนินงาน																				

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุลักษณะและสภาพการพังทลายของ
เขื่อนป้องกันตลิ่ง

1.6.2 ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง

1.7 งบประมาณ

ค่ากระดาษ	200	บาท
ค่าถ่ายเอกสาร	500	บาท
ค่าแผ่นคิสก์	500	บาท
ค่าทำปก	800	บาท
ค่าพิมพ์งาน	500	บาท
ค่าเดินทาง	500	บาท
รวมเป็นเงิน	3,000	บาท (สามพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมด