


ภาคผนวก ก

คู่มือการใช้งานโปรแกรมจัดการนำร่องรักษาแม้อแปลงไฟฟ้า


1. การเปิดหน้าเมนูหลักของโปรแกรมจัดการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า



รูปที่ ก1 แสดงหน้าจอหลักของโปรแกรมจัดการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

2. การออกแบบสั่งงานบำรุงรักษา

เจ้าของลักษณะของโปรแกรมจัดการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากตปุ่มที่ 2 จะเข้าสู่หน้าโปรแกรมดังรูปที่ ก2 / 6)กตปุ่มปั๊มคำสั่งเพื่องานบำรุงรักษา



รูปที่ ก2 แสดงโปรแกรมจัดการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

ต่อจากนั้น กดกลุ่มคำสั่งที่ 6)เลือก ปุ่มวางแผน PM โปรแกรมจะเข้าสู่หน้าจอ รูปที่ ก3

รูปที่ ก3 แสดงหน้าจอการวางแผนบำรุงรักษา

หลังจากกดปุ่มคำสั่งที่ 11 จะกลับไปหน้าจอ รูปที่ ก2 หน้าที่ 153 แล้วกดปุ่มกลุ่มคำสั่งที่ 6 เลือกออกใบคำสั่ง PM และจะเข้าหน้าจอ รูปที่ ก 4

13) กรอกช่องว่างในแบบฟอร์ม

14) กรอกข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน, ค่าใช้จ่าย, เครื่องมือและเอกสาร

15) กดปุ่ม SAVE

16) กดปุ่มพิมพ์

17) กดปุ่มออกส่วนที่ 2

รูปที่ ก4 แสดงหน้าจอกล้องเพื่อออกใบคำสั่งงานบำรุงรักษา

หลังจากกดปุ่ม 16) จะจะหน้าจอรายใบคำสั่งบำรุงรักษาอุปกรณ์ ดังรูปที่ ก 5

ຮາຍນານເອດລົມກິ່ງກາງໄວງແຫຍະ		ຮັບຜົນກຳນົດຂ່າຍ
ພາກສ້າງທີ່ມີຄູນກຸງກົມ່າກົມ່າ (ຮອບ 1.22)		
ເລກທີ 10 ພັດທະນາ 7700003	ເລກທີ 10 ພັດທະນາໄວງແຫຍະ P 110003	ເລກທີ 10 ພັດທະນາ
ຮັບຜົນກຳນົດຂ່າຍ	ຮັບຜົນກຳນົດຂ່າຍ	ຮັບຜົນກຳນົດຂ່າຍ
ນະ. ນາງສອກ	ນະ. ນາງສອກ	ນະ. ນາງສອກ
ຮາຍນານເອດໄປຕີເຫຍະ		ຮັບຜົນກຳນົດຂ່າຍ
ນີ້ແມ່ນຊັບ	ນີ້ແມ່ນຊັບ	ນີ້ແມ່ນຊັບ
ຮັບຜົນກຳນົດຂ່າຍ	ຮັບຜົນກຳນົດຂ່າຍ	ຮັບຜົນກຳນົດຂ່າຍ
ສອກ	ສອກ	ສອກ

รูปที่ก5 รายงานการออกคำสั่งไปสั่งงาน

3. การออกคำสั่งใบแจ้งซ่อม

จากรูปที่ ก2 หน้าที่ 153 กดกลุ่มคำสั่งที่ 6 เลือกปุ่มป้อนข้อมูลการแจ้งชื่อ เสร็จแล้วโปรแกรมจะเปิดหน้าจอ รูปที่ ก 6

บ

21) จราจรและภัยคุกคาม

ใบแจ้งข้อมูล

ลงทะเบียน ตารางแข่งขัน		ออกใบมีดักล่อน	ลบ
รหัสรายการ	MS-KTIA		
จำนวนผู้ร้าฐ	30	จำนวนผู้ถือตั๋ว	ทราบ
รายการที่นัด	แข่งขัน	รายการที่นัด	เดือนมกราคม
วันเดือนปีที่นัด	10/1/2547	วันเดือนปีที่นัด	11/1/2547
เวลาการแข่ง	10:52	เวลาการแข่ง	9:00
วันเดือนปีรายการที่นัด	14/1/2547	วันเดือนปีรายการที่นัด	14/1/2547
เวลาการแข่งรายการที่นัด	9:00	เวลาการแข่งรายการที่นัด	9:00
<input type="button" value="กดปุ่มบันทึก"/>			

รูปที่ ก6 แสดงหน้าจอลงทะเบียนการแจ้งซ่อม

หลังจากที่กดปุ่ม 21)แล้วโปรแกรมจะเข้าสู่หน้าจอ รูปที่ ก 7 ดังรูป

24)กรอกข้อ
มูลผู้บัญชาติ
งาน, ค่าใช้จ่าย¹,
เครื่องมือ,
เอกสาร

26)กดปุ่ม
พิมพ์

22)กด
ปุ่ม Add

25)กด
ปุ่ม

23)กรอกข้อมูล
ในช่องจั่นครบ

รูปที่ ก 7 แสดงหน้าจอกรอกข้อมูลเพื่อออกใบสั่งงานแก้ไข

กดปุ่ม 26)แล้วจะมีรายงานใบสั่งงานแจ้งซ่อม ดังรูปที่ ก 8

รายการออกใบสั่งงาน	ผลิตภัณฑ์ที่ออกใบสั่งงาน	จำนวนที่ออกใบสั่งงาน
402744 ล้อแม็กซ์กันชน	ล้อแม็กซ์กันชน	0.5
4024532 ล้อแม็กซ์กันชนที่เก็บรักษา	ล้อแม็กซ์กันชนที่เก็บรักษา	0.4
20910 ล้อแม็กซ์กันชน	ล้อแม็กซ์กันชน	0.7

รายการออกใบสั่งงาน	ผลิตภัณฑ์ที่ออกใบสั่งงาน	จำนวนที่ออกใบสั่งงาน
402744 ล้อแม็กซ์กันชน	ล้อแม็กซ์กันชน	0.5
4024532 ล้อแม็กซ์กันชนที่เก็บรักษา	ล้อแม็กซ์กันชนที่เก็บรักษา	0.4
20910 ล้อแม็กซ์กันชน	ล้อแม็กซ์กันชน	0.7

รายการออกใบสั่งงาน	ผลิตภัณฑ์ที่ออกใบสั่งงาน	จำนวนที่ออกใบสั่งงาน
402744 ล้อแม็กซ์กันชน	ล้อแม็กซ์กันชน	0.5
4024532 ล้อแม็กซ์กันชนที่เก็บรักษา	ล้อแม็กซ์กันชนที่เก็บรักษา	0.4
20910 ล้อแม็กซ์กันชน	ล้อแม็กซ์กันชน	0.7

รายการออกใบสั่งงาน	ผลิตภัณฑ์ที่ออกใบสั่งงาน	จำนวนที่ออกใบสั่งงาน
402744 ล้อแม็กซ์กันชน	ล้อแม็กซ์กันชน	0.5
4024532 ล้อแม็กซ์กันชนที่เก็บรักษา	ล้อแม็กซ์กันชนที่เก็บรักษา	0.4
20910 ล้อแม็กซ์กันชน	ล้อแม็กซ์กันชน	0.7

รูปที่ ก 8 แสดงรายงานใบสั่งงานแจ้งซ่อม

4) การกรอกข้อมูลการตรวจสอบประจำปีดำเนินการ

จากรูปที่ ก2 กดกลุ่มคำสั่งที่ 7) เลือกปุ่มคำสั่งการตรวจสอบประจำสัปดาห์ แล้วจะปรากฏหน้าจอรูปที่ ก 9 คือ

รายงานผลการตรวจเชิงลึกของบอร์ดแม่ป้องปรับรั้วสีฟ้า					
หมายเลขบอร์ด	Device	KP-KILA	AnyTemp	30 วันที่ตรวจสอบ	31/10/2560
DLTC-Cat	122,037	Winding TempH	Winding TempL	14.00 Lead Gage	
DLTC (All Lead Gage)		0.8 Temp	Lead Current (Amp)		
Surge Counter HV ph A	33	Leakage Current Of Surge Arrestor HV ph A (mA)	.55	Add	
Surge Counter HV ph B	20	Leakage Current Of Surge Arrestor HV ph B (mA)	.6		
Surge Counter HV ph C	25	Leakage Current Of Surge Arrestor HV ph C (mA)	.60	Save	
Surge Counter LV ph A	5041	Leakage Current Of Surge Arrestor LT ph A (mA)	.55		
Surge Counter LV ph B	25	Leakage Current Of Surge Arrestor LV ph B (mA)	.4		
Surge Counter LV ph C	23	Leakage Current Of Surge Arrestor LV ph C (mA)	.45		
ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบดังนี้					

27) กดปุ่ม Add

28) กรอกข้อความในช่องว่าง

29) กดปุ่มบันทึก

30) กดปุ่มออกใบสำคัญที่ ก 2

รูปที่ ก 9 แสดงหน้าจอก่อกรากข้อมูลการบำรุงรักษาหม้อแปลงประจำสัปดาห์

5) การกรอกข้อมูลการตรวจสอบประจำปี

จากรูปที่ ก 2 กดกลุ่มคำสั่งที่ 7) เลือกปุ่มคำสั่งการตรวจสอบประจำปี และจะปรากฏหน้าจอรูปที่ ก 10

รูปที่ ก 10 แสดงหน้าจอการกรอกข้อมูลการตรวจสอบประจำปี

6) การกรอกข้อมูลการตรวจสอบตามวาระ 5 ปี

จากรูปที่ ก2 กดกลุ่มคำสั่งที่ 7) เลือกปุ่มคำสั่งการตรวจสอบตามวาระ 5 ปี แล้วปรากฏหน้าจอ
รูปที่ ก 11 39)กดปุ่มออกไปสู่รูปที่ ก 2

การแก้ไขข้อมูลการตรวจสอบตามวาระ 5 ปี	
Ref. S Year No.	รายการที่บันทึกไว้
	รายการตรวจสอบที่บันทึกไว้ W00001
ที่ 1 Reister R1 ph A (ohm)	10.00
ที่ 1 Reister R1 ph B (ohm)	11.00
ที่ 1 Reister R1 ph C (ohm)	12.00
ที่ 1 Reister R2 ph A (ohm)	10.00
ที่ 1 Reister R2 ph B (ohm)	11.00
ที่ 1 Reister R2 ph C (ohm)	12.00
ที่ 1 BreakDown 1	47.00
ที่ 1 BreakDown 2	48.00
ที่ 1 BreakDown 3	49.00
ที่ 1 BreakDown 4	49.00
ที่ 1 BreakDown 5	50.00
ที่ 1 BreakDown Average	47.80
ที่ 1 ค่าหมายไว้สำหรับ Vaseline	025.00
รายการที่ออกโดยการตรวจสอบเพิ่มเติม	
รายการที่ตรวจสอบตามวาระ 5 ปี	

รูปที่ ก11 แสดงหน้าจอกรายรับข้อมูลการตรวจสอบความvariance 5 ปี

7)การอกรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำเดือน

จากรูปที่ ก 1 กดปุ่มกลุ่มคำสั่งที่ 3 และเลือกปุ่มสรุปการตรวจสอบ(ประจำเดือน)แล้วจะแสดง
ดังรูปที่ ก 12

รูปที่ ก 12 แสดงสรุปผลการตรวจสอบประจำเดือน

8) สรุปการรายงานการเจ้งช้อม

จากรูปที่ ก 1 กดปุ่มกลุ่มคำสั่งที่ 3 แล้วเลือกปุ่มรายงานการแจ้งข้อมูล จะแสดงรูปที่ ก 13

รายงานผู้ขอรับอนุญาต(CM)

รายงานการขอเชื้อเพลิง

แบบแบบรับอนุญาตขอรับเชื้อเพลิง

ที่ดินเลขที่	ชื่อผู้ขอ	นามสกุลผู้ขอ	ประเภทผู้ขอ	สถานที่ขอรับ	วิธีการขอรับ	ผู้รับเอกสาร	ผู้รับเอกสาร	ผู้รับเอกสาร	ผู้รับเอกสาร	ผู้รับเอกสาร
CB00012	นาย สมชาย	สุขุมวิท	บ้านเดี่ยว	บ้านเดี่ยว	ขอรับเอกสาร	นาย สมชาย				
CB00013	นางสาว นันท์	นันท์	บ้านเดี่ยว	บ้านเดี่ยว	ขอรับเอกสาร	นางสาว นันท์				
CB00014	นาย สมชาย	สุขุมวิท	บ้านเดี่ยว	บ้านเดี่ยว	ขอรับเอกสาร	นาย สมชาย				

25/04/2564

หน้า 1 จาก 1

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

รูปที่ ก13 แสดงสรุปการรายงานการแจ้งซ้อม

9) การค้นหาข้อมูลใบสั่งงาน

จากกราฟที่ ก 1 กดปุ่มกลับค่าสั่งที่ 1 และเลือกปุ่ม ไปสั่งงานแล้วจะแสดงหน้าจอตั้งรูปที่ ก 14

ข้อมูลอุบัติปัจจัย

รายการอุบัติปัจจัย	รายละเอียด	ผู้ดำเนินการ												
ตรวจสอบความชำรุดเสื่อม化 และการซ่อมบำรุง	สถานที่สำรวจ หมู่บ้านท่าศาลา	ผู้ที่ดำเนินการ ห้องแม่ค้าฯ												
รายงานนี้	สถานที่สำรวจ หมู่บ้านท่าศาลา	ห้องแม่ค้าฯ												
วันที่ได้รับเชิญตรวจ [14/2/2567]	เอกสารที่ออกให้ [000001]	ผู้ควบคุมยานพาหนะ ศรีสุวรรณพานิช												
วันที่เข้ามาตรวจ [16/2/2567]	สถานที่ตรวจเชิงลึก [วัดท่าศาลา]	สถานที่ตรวจเชิงลึก [มูลค่า]												
หมายเหตุไม่ได้รับอนุญาต []		หมายเหตุไม่ได้รับอนุญาต []												
ผู้สำรวจ []		เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ []												
ผู้รับฟัง []		ผู้ดำเนินการ []												
เอกสารอุบัติปัจจัยที่นำมาตรวจ []		เอกสารอุบัติปัจจัยที่ได้ []												
ผู้ปฏิรูปอุบัติปัจจัย []		ผู้รับผิดชอบ [] เกี่ยวข้อง [] เกณฑ์ []												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Person ID</th> <th>ชื่อ-นามสกุล</th> <th>ส่วนราชการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ก 452744</td> <td>นายสมชาย ใจดี</td> <td>ผู้ดูแล</td> </tr> <tr> <td>524032</td> <td>นางสาวน้ำ ใจดี</td> <td>ผู้ดูแล</td> </tr> <tr> <td>30910</td> <td>นางสาว ใจดี</td> <td>ผู้ดูแล</td> </tr> </tbody> </table>			Person ID	ชื่อ-นามสกุล	ส่วนราชการ	ก 452744	นายสมชาย ใจดี	ผู้ดูแล	524032	นางสาวน้ำ ใจดี	ผู้ดูแล	30910	นางสาว ใจดี	ผู้ดูแล
Person ID	ชื่อ-นามสกุล	ส่วนราชการ												
ก 452744	นายสมชาย ใจดี	ผู้ดูแล												
524032	นางสาวน้ำ ใจดี	ผู้ดูแล												
30910	นางสาว ใจดี	ผู้ดูแล												
จำนวน [1] 1 < [2] > [3] >> กดถัดไป														

รูปที่ ก14 แสดงการค้นหาใบสั่งงาน

10) การค้นหาข้อมูลหน้าแปลงไฟฟ้า

จากรูปที่ ก 1 กดปุ่มกลุ่มคำสั่งที่ 1 และเลือกปุ่มข้อมูลหน้าแปลง และจะปรากฏ รูปที่ ก 15

รูปที่ ก15 แสดงการค้นหาข้อมูลมือแปลงไฟฟ้า

11) การค้นหาข้อมูลสถานีไฟฟ้า


จากรูปที่ ก 1 กดปุ่มกลุ่มคำสั่งที่ 1 และเลือกปุ่มสถานีไฟฟ้าแรงสูง จะแสดงรูปที่ ก 16

Substation(ក្រុង)		SCPI	សាកលវិទ្យាល័យ	សាកលវិទ្យាល័យ	សាកលវិទ្យាល័យ
ខេត្តការដឹងពីរាជធានី	សាកលវិទ្យាល័យ		សាកលវិទ្យាល័យ	សាកលវិទ្យាល័យ	សាកលវិទ្យាល័យ
ភូមិ	ភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ		ភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ		ភ្នំពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ផ្ទះលេខ	៩៣៥ បន្ទី ១ ផ្លូវលេខ ៩៣៥ បន្ទី ១ ផ្លូវលេខ ៩៣៥		ផ្ទះលេខ		ផ្ទះលេខ
ផ្ទះលេខ	៩៣៥	ផ្ទះលេខ	៩៣៥	ផ្ទះលេខ	៩៣៥
លេខអត្តសញ្ញា	៧៣៦-៣០១១	លេខអត្តសញ្ញា	៧៣៦-៣០១២	លេខអត្តសញ្ញា	៧៣៦-៣០១៣
លេខអត្តសញ្ញាណ	៨៤០៩០	លេខអត្តសញ្ញាណ	៨៤០៩១	លេខអត្តសញ្ញាណ	៨៤០៩២
លេខអត្តសញ្ញាណ	៧៣៦-៣០១២	លេខអត្តសញ្ញាណ	៧៣៦-៣០១៣	លេខអត្តសញ្ញាណ	៧៣៦-៣០១៤
លេខអត្តសញ្ញាណ	៨៤០៩០	លេខអត្តសញ្ញាណ	៨៤០៩១	លេខអត្តសញ្ញាណ	៨៤០៩២
<p style="text-align: center;">47) កត់បុរាណីឡើន របៀបឃួនការលើប៊ូតិ៍</p>					
<p style="text-align: right;">48) កត់បុរាណីឡើន របៀបឃួនកត់ប៊ូតិ៍</p>					

รูปที่ ก 16 แสดงการค้นหาข้อมูลสถานีไฟฟ้าแรงสูง

12) การค้นหาข้อมูลพนักงาน


จากรูปที่ ก 1 กดปุ่มกลุ่มคำสั่งที่ 1 และเลือกปุ่มข้อมูลพนักงาน แสดงรูปที่ ก 17



รูปที่ ก17 แสดงการค้นหาข้อมูลพนักงาน

13) การค้นหาข้อมูลเครื่องมือการบำรุงรักษา


จากรูปที่ ก 1 กดปุ่มกลุ่มคำสั่งที่ 1 และเลือกปุ่มเครื่องมือบำรุงรักษา และจะมีหน้าจอดังรูปที่ ก 18



รูปที่ ก 18 แสดงการค้นหาข้อมูลเครื่องมือการบ่มรังรักษา

14) การค้นหาเอกสารบำรุงรักษา


จากรูปที่ ก 1 กดปุ่มกู้คืนคำสั่งที่ 1 และเลือกปุ่มเอกสารบำรุงรักษา จะแสดงในรูปที่ ก 19



รูปที่ ก 19 แสดงการค้นหาข้อมูลเอกสารบำรุงรักษา

15) การป้อนข้อมูลหน้าแปลงไฟฟ้า

จากรูปที่ ก 2 กดปุ่มกู้คืนคำสั่งที่ 7 และเลือกปุ่มป้อนข้อมูลหน้าแปลงไฟฟ้า จะแสดงตั้งรูปที่ ก 20



รูปที่ ก 20 แสดงการป้อนข้อมูลหน้าแปลงไฟฟ้า

16) การลงทะเบียนพนักงานจะแสดงในรูปที่ ก 21

แบบฟอร์มเพิ่มพนักงาน	
รหัสประจำตัวพนักงาน	00253
1.ชื่อพนักงาน	สมชาย
2.สกุลพนักงาน	ใจดี
3.วันเดือนปีเกิด	05-09-1975
4.เพศ	ชาย
5.บ้านเลขที่	14 ถนนสุขุมวิท 2512
6.民族	ไทย
7.โทรศัพท์บ้าน	0-2333
8.โทรศัพท์มือถือ	0-5522-1823
9.ชื่อเดิม	สมชาย
10.รหัสประจำตัวเดิม	55431
11.สังกัดเดิม	กองบัญชาการ
12.วันเดือนปีเกิดเดิม	01-01-1975
13.สถานะเดิม	ไม่ใช่พนักงาน
เอกสารสำคัญที่ต้องแนบ	
ที่อยู่	0-5522-1823
หมายเลขประจำตัว	0-1231-1989

หมายเหตุ: 27 > 11 > ก ก ๒

เพิ่มข้อมูลใหม่

แก้ไขข้อมูล

Undo

60) กดเพิ่มข้อ
บุคคล

62) กดจัดเก็บ
ข้อมูล

61) กด แก้ไข
ข้อมูล

รูปที่ ก 21 แสดงถึงการลงทะเบียนพนักงาน

ภาคผนวก ข

ตัวอย่างการอกรายงานและใบสั่งงานบำรุงรักษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- รายงานออกใบสั่งงานวางแผน
- รายงานออกใบสั่งงานแก้ไข
- รายงานการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี
- รายงานการแจ้งซ่อม
- รายงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี
- รายงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจำ 5 ปี



รายงานออกใบสั่งงานวางแผน

174

วันที่ออกใบสั่งงาน

แผนก บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 1 (ห้อง 1-สส.)

เลขที่ใบสั่งงาน WO0009

เลขที่งานวางแผน PM0005

เลขที่คำสั่งเดินทาง

วันที่เริ่มเดิน

วันที่เดินทางกลับ

วาระการตรวจสอบ ตรวจสอบประจำปี

สพ. สวรรค์โภก

Device SL-KT1A

ยานพาหนะใช้เดินทาง

ชนิดรถบรรทุกที่ใช้

ผู้ควบคุม

ชื่อผู้ใช้งาน พิษณุชัย บัวทอง

วันที่แจ้ง

10/2/2003

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงาน

502243 มีระพล ปาลวัฒน์

ช.5



รายงานออกใบสั่งงานแก้ไข

แผนก บำรุงรักษาสถานไฟฟ้า 1 (อกน 1-สส.) 175

เลขที่ใบสั่ง WO0001

วันที่ออกใบสั่งงาน

เลขที่คำสั่งเดินทาง(อกน-สส.)

เลขที่งานวางแผนตาม

เลขที่งานแก้ไข CM0001

Device MS-KT1A ส่วนที่บำรุงรักษา HotLineOilFilter

สพ. แม่สอด

ยานพาหนะใช้เดิน รถส่วนตัว

ชนิดรถบรรทุกที่ใช้ บรรทุกติดเครื่อง

วันที่เริ่มเดิน 2/14/2004

วันที่เดินทาง

2/16/2004

ผู้ควบคุม กิจติณัต คำพูด

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

รหัสประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงาน

492868

อนุพงศ์ ตalaวังโปรง

ช.5

543195

สาวิต ขันกลิกรรມ

ช.5

เลขที่ใบสั่ง WO0002

วันที่ออกใบสั่งงาน

เลขที่คำสั่งเดินทาง(อกน-สส.)

เลขที่งานวางแผนตาม

เลขที่งานแก้ไข CM0002

Device BB-KT3A ส่วนที่บำรุงรักษา TV_Bushing_B

สพ. เชื่อมภูมิพล

ยานพาหนะใช้เดิน

ชนิดรถบรรทุกที่ใช้

วันที่เริ่มเดิน

วันที่เดินทาง

ผู้ควบคุม ษัชกาลย์ ถลสุวรรณ

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

รหัสประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงาน

211516

สำรอง คุ้มไกรสร

ช.7

505072

เอกพล หิรัญศิริ

ช.5

เลขที่ใบสั่ง WO0003

วันที่ออกใบสั่งงาน

เลขที่คำสั่งเดินทาง(อกน-สส.)

เลขที่งานวางแผนตาม

เลขที่งานแก้ไข CM0003

Device KP-KT1A ส่วนที่บำรุงรักษา Cooling_System

สพ. กำแพงเพชร

ยานพาหนะใช้เดิน

ชนิดรถบรรทุกที่ใช้

วันที่เริ่มเดิน

วันที่เดินทาง

ผู้ควบคุม สุร้าย์ กิตติจารุจารย์

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

รหัสประจำตัว

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งงาน

492744

กิจติณัต คำพูด

ช.5

รายงานการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับ

แผนกบำรุงรักษาสถานไฟฟ้า 1

Device	ชุดหัว	อุปกรณ์ Counter (ค่าเฉลี่ย/วัน ครึ่งปี)	Counter HV			Counter LV			กรวย Arrestor HV(mA)			กรวย Arrestor LV(mA)			Hot Line Oil Filter			หมายเหตุรายการตรวจสอบ
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
LKB-KT1A	10/27/2003	29	20.443	3	3	4	5	5	0.45	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	hot line ผู้ใช้งาน เนื่องจากแจ้งซ่อม
LKB-KT2A	10/27/2003	29	20.956	4	4	5	6	6	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
BB-KT2A	10/31/2003	30	113.930	99.981	99.981	99.981	21	21	21									
BB-KT3A	10/31/2003	30	138.879															
BB-KT4A	10/31/2003	30	85.056	58	58	57	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
KP-KT1A	10/31/2003	29	107.857	99.996	99.996	99.996	99.998	99.998	99.998	99.998	99.998	99.998	99.998	99.998	99.998	99.998	99.998	
KP-KT1A	10/31/2003	30	122.937	33	30	30	5.341	25	23	0.55	0.60	0.66	0.45	0.40	0.45	0.40	0.45	ผิดปกติ
KP-KT2A	10/31/2003	29	114.821	1	45	39	16	16	16									
MS-KT1A	10/31/2003	29	51.354	6	9	9	11	11	11	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
MS-KT2A	10/31/2003	29	56.005	10	10	10	9	9	9	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
PL1-KT1A	10/31/2003	30	42.848	17	17	38	36	38	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PL1-KT2A	10/31/2003	30	73.504															
PL2-KT1A	10/31/2003	30	41.496															
PL2-KT2A	10/31/2003	31	63.608	13	13	13	16	16	16	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
PL2-KT3A	10/31/2003	5	137.402															
SL-KT1A	10/31/2003	31	4.472	10	10	10	10	10	10	0.00	0.55	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SL-KT2A	10/31/2003	31	5.900	9	9	9	9	9	9	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
ST-KT1A	10/31/2003	31	132.214	47	47	47	2	2	2	0.00	0.00	0.00						
ST-KT2A	10/31/2003	31	169.631	40.015	40.015	40.015	50.022	50.022	50.022									
TA1-KT1A	10/31/2003	30	118.998	38	38	38	57	57	57									
TA1-KT2A	10/31/2003	30	12.857	21	21	20	20	20	20									
UT-KT1A	10/31/2003	30		13	13	13	12	12	12	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	

รายงานการเบิกจ่ายอุปกรณ์

แบบบัญชีรับใช้สถานไฟฟ้า 1

รหัสจดหมายแทน	Device	ชนบทซึ่งใช้	รายการที่เกิด	ภาระที่เกิด	เชื่อมต่อสู่เครือข่าย	เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า	วันที่รับเข้าใช้งาน	วันที่ริบงานยก
CM0003	KP-KT1A	นักศึกษาใหม่	ใช้งานเกินกำหนด	ใช้งานเกินกำหนด	รายชั่วโมง	อยุพงศ์ ตราลึงป้อง	1/10/2004	
CM0003	KP-KT1A	นักศึกษาใหม่	ใช้งานเกินกำหนด	ใช้งานเกินกำหนด	รายชั่วโมง	อยุพงศ์ ตราลึงป้อง	1/10/2004	
CM0001	MS-KT1/M ทางรถ	เด็กดูด	เด็กดูด	เด็กดูด	รายวัน	อยุพงศ์ ตราลึงป้อง	1/11/2004	1/14/2004
CM0002	BB-KT3A ระบบทางรถ	เด็กดูด	เด็กดูด	เด็กดูด	รายวัน	อยุพงศ์ ตราลึงป้อง	1/11/2004	1/11/2004



รายงานการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจำ 5 ปี

แผนกป้องรักษาสถานไฟฟ้า 1

เลขที่ใบสั่งงาน	รหัสงานวางแผน	เลขที่ใบตรวจสอบ 5 ปี
วาระบำรุงรักษา	Device	MFG

วันที่เริ่มเดินทาง

วันที่เดินทางกลับ

ค่าที่วัดได้

ค่า Resistor R1 ph A (ohm)	ค่า BreakDown 1 (kV)
ค่า Resistor R1 ph B (ohm)	ค่า BreakDown 2 (kV)
ค่า Resistor R1 ph C (ohm)	ค่า BreakDown 3 (kV)
ค่า Resistor R2 ph A (ohm)	ค่า BreakDown 4 (kV)
ค่า Resistor R2 ph B (ohm)	ค่า BreakDown 5 (kV)
ค่า Resistor R2 ph C (ohm)	ค่าเฉลี่ย Break Down
	ค่าความแปรปรวน

รายละเอียดการตรวจสอบ

--

รายงานการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี

แผนกบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ๑

เลขที่ใบสั่งงาน WO0005

เลขที่งานวางแผน PM0001

เลขที่ใบกรอกข้อมูล ๑

Device: BB-KT1A

MFG: DAIHEN

Serial No: 5J8645T2

วันที่ทำการตรวจสอบ:

เวลาที่เริ่ม:

ผลการทดสอบการทำงาน

Raise-Low Tap (TX): ปรับปุ่มเล็กน้อย

Annunciator: ปกติ


Raise-Low Tap (Control Room): ปกติ

Fan Stage 1: ปกติ

HandCrank: ปกติ

Fan Stage 2: ปกติ

รายละเอียดการตรวจสอบเพิ่มเติม:



รายงานโดย

Sunday, March 28, 2004

หน้า 1 จาก 1

รูปที่ ๖ รายงานการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี