

สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองโครงการ	ก
บทคัดย่อ	ข
Abstract	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญ	จ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูปภาพ	ญ
สารบัญกราฟ	ช
คำดับสัญลักษณ์	ฑ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ขั้นตอนการดำเนินการของโครงการ	2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีเบื้องต้น	
2.1 หม้อไอน้ำ	4
2.1.1 โครงสร้างทั่วไปของหม้อไอน้ำ	4
2.1.2 ชนิดของหม้อไอน้ำ	5
2.2 หม้อไอน้ำแบบห่อไฟ	6
2.3 หม้อไอน้ำสำรอง	9
2.3.1 ส่วนประกอบของหม้อไอน้ำสำรอง	10

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.4 การตรวจสอบมือไอน้ำ	11
2.4.1 หัวเผา	12
2.4.2 เครื่องควบคุมระดับน้ำ	12
2.4.3 สัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติ	12
2.4.4 สวิตซ์ควบคุมความดัน	12
2.4.5 ผ่านริภัย	13
2.4.6 ลิ้นริภัย	13
2.4.7 เครื่องวัดความดันไอน้ำ	13
2.4.8 กระชากดูระดับน้ำ	13
2.4.9 ลิ้นปิดไอน้ำ	13
2.4.10 ปลักหรือจุกกันอันตราย	14
2.4.11 เป้มน้ำเลี้ยง	14
2.4.12 ก๊อกอากาศ	14
2.4.13 เขม่าภายในท่อควน	15
2.4.14 ตะกรันที่จับตามผิวเตาด้านสัมผัสกันน้ำ	15
2.4.15 ห้องเผาไหม้ หรือ ท่อไฟ	15
2.4.16 ตรวจสอบความหนาของผิวมือไอน้ำและถังน้ำปืน	15
2.4.17 เหล็กโครงยึด	16
2.5 วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบมือไอน้ำสำรอง	16
2.5.1 การตรวจสอบสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	16
2.5.2 การตรวจสอบรอยร้าวโดยวิธีการ PT Test	16
2.5.3 การตรวจสอบความหนาด้วยคลื่นอุลดร้าไซนิก	18

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 ขั้นตอนในการดำเนินงาน	
3.1 รายละเอียดหน้าโ Ivan สำรองที่ทำการตรวจสอบ	20
3.2 อุปกรณ์ที่ทำการตรวจสอบในหน้าโ Ivan สำรอง	21
3.2.1 ตรวจสอบรอบริเวณแนวตระหง่านของหน้าโ Ivan สำรอง และถังน้ำป้อน	21
3.2.2 ตรวจสอบความหนาของผิวหน้าโ Ivan สำรองและถังน้ำป้อน	22
3.2.3 ตรวจสอบลิ้นนิรภัย	22
3.2.4 ตรวจสอบท่อควัน	22
3.2.5 ตรวจสอบห้องเผาไหม้ หรือห้องไฟ	22
3.2.6 ตรวจสอบเครื่องดูดควันน้ำ	22
3.2.7 ตรวจสอบฝานิรภัย	22
3.2.8 ตรวจสอบปืนน้ำเลี้ยง	23
3.2.9 ตรวจสอบหัวเผา	23
3.2.10 ตรวจสอบเหล็กโครงยึด	23
3.2.11 ตรวจสอบปล่องควัน	23
3.3 ขั้นตอนในการตรวจสอบหน้าโ Ivan สำรอง	23
3.3.1 ขั้นตอนการตรวจสอบสภาพทั่วไปภายนอก (Visual Inspect)	24
3.3.2 การเปิดฝ่าช่องลอด (Man Hole)	24
3.3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบสภาพทั่วไปภายใน (Visual Inspect)	25
3.3.4 การถอดคาวลีวนิรภัย (Safety Valve)	26
3.3.5 การขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ทำการทดสอบ	26
3.3.6 การทำการตรวจสอบรอบริเวณของรอยเชื่อมและจุดที่ทำการทดสอบ ความหนาของวัสดุโดยใช้คิลล์อุลตร้าโซนิค (UT Thickness Test)	27

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.3.7 ทำการซ่อมแซมชุดที่มีการชำรุดและการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม	29
3.3.8 การทำความสะอาดภายใน	29
3.3.9 ปิดฝาช่องลอด (Man Hole)	30
 บทที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน	
4.1 ผลการตรวจสอบ	32
4.2 วัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงและซ่อมแซม	36
4.3 รูปแสดงผลการทำการทดสอบอย่างริเวณแนวเข็ปรอขึ้น โดยวิธี PT Test	37
4.4 รูปแสดงชุดที่พบร่องรอยเสียหายและการซ่อมแซม	45
 บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติงาน	
5.1 หน้อไอน้ำ	50
5.2 ถังน้ำป้อน	51
5.3 ลิ้นนิรภัย	51
5.4 ปืนน้ำป้อน	52
5.5 ปล่องควัน	52
5.6 ข้อเสนอแนะ	52
บรรณานุกรม	53
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก ผลการตรวจสอบความหนาด้วยกลิ่นอุลตราระยนิก (UT Thickness Test)	55
ภาคผนวก ข หน้อไอน้ำ	61
ภาคผนวก ค การทดสอบด้วยแรงต้านน้ำ	83
ประวัติผู้จัดทำโครงการ	84

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 ตารางระยะเวลาการดำเนินงาน	3
ตารางที่ 4.1 แสดงผลการตรวจสอบ	32
ตารางที่ 4.2 วัสดุที่ใช้ในการปรับปรุงและซ่อมแซม	35
ตารางที่ ก.1 แสดงผลการตรวจสอบความหนาของผนังห้องน้ำ	56
ตารางที่ ก.2 ผลการตรวจสอบความหนาของผนังห้องไฟใหญ่	57
ตารางที่ ก.3 ผลการตรวจสอบความหนาของห้องวันค้างล่าง	58
ตารางที่ ก.4 ผลการตรวจสอบความหนาของห้องวัน	59
ตารางที่ ก.5 ผลการตรวจสอบความหนาของผนังถังน้ำป้อน	60
ตารางที่ ก.6 ผลการตรวจสอบความหนาของห้องฉีดไอ้น้ำอุ่นน้ำป้อน	61

สารบัญรูปภาพ


	หน้า
รูปที่ 2.1 แสดงรายละเอียดส่วนประกอบต่างๆของหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ	7
รูปที่ 2.6 เครื่องตรวจสอบความหนาตัวยศคิ้นอุตสาหกรรม	18
รูปที่ 3.1 หม้อไอน้ำสำรองที่ทำการตรวจสอบภายใน โรงไฟฟ้า ออมตะ เอ็กโซ เพาเวอร์	21
รูปที่ 3.2 การขัดทำความสะอาดดูดที่จะทำการตรวจสอบ	27
รูปที่ 3.3 แสดงการตรวจสอบรอยร้าวแนวตะเข็บรอยเชื่อมโดยวิธี PT Test	28
รูปที่ 3.4 แสดงการตรวจสอบความหนาของพิวเหล็กด้วยวิธี UT Thickness Test	28
รูปที่ 4.1 การตรวจสอบ PT Test แนวตะเข็บรอยเชื่อมเปลือกหม้อไอน้ำ	37
รูปที่ 4.2 การตรวจสอบ PT Test แนวตะเข็บรอยเชื่อมเปลือกหม้อไอน้ำ	37
รูปที่ 4.3 การตรวจสอบ PT Test แนวตะเข็บรอยเชื่อมของเหล็กชิ้นโครงหม้อไอน้ำ	38
รูปที่ 4.4 การตรวจสอบ PT Test แนวตะเข็บรอยเชื่อมแนววาง และแนวเส้นรอบวง ของห่อไฟใหญ่	38
รูปที่ 4.5 การตรวจสอบ PT Test แนวตะเข็บรอยเชื่อมแนววางของห่อไฟใหญ่	39
รูปที่ 4.6 การตรวจสอบ PT Test แนวตะเข็บรอยเชื่อมแนวเส้นรอบวงของห่อไฟใหญ่	39
รูปที่ 4.7 การตรวจสอบ PT Test แนวตะเข็บรอยเชื่อมของค้านเข้าห่อควันชั้นล่าง	40
รูปที่ 4.8 การตรวจสอบ PT Test แนวตะเข็บรอยเชื่อมของห่อควันชั้นบนค้าน ออกปล่องควัน	40
รูปที่ 4.9 การตรวจสอบ PT Test ของแนวรอยตะเข็บเชื่อมแนวเส้นรอบวงแนววาง ของถังน้ำป้อน	41
รูปที่ 4.10 การตรวจสอบ PT Test แนวตะเข็บรอยเชื่อมของเหล็กชิ้นห่อจีด ไอน้ำเพื่อ อุ่นน้ำภายในถังน้ำป้อน	41
รูปที่ 4.11 การตรวจสอบ UT Thickness Test พนังหม้อไอน้ำ	42

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.12 การตรวจสอบ UT Thickness Test ของห่อควนชั้นบน	42
รูปที่ 4.13 การตรวจสอบ UT Thickness Test ผนังของห่อไฟไหญ่	43
รูปที่ 4.14 การตรวจสอบ UT Thickness Test ผนังภายในของถังน้ำป้อน	43
รูปที่ 4.15 การตรวจสอบ UT Thickness Test ห่อฉีดไอน้ำเพื่ออุ่นน้ำภายใน ถังน้ำป้อน	44
รูปที่ 4.16 ท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำสำรอง (ก่อนซ่อมแซม)	45
รูปที่ 4.17 ท่อระบายน้ำหม้อไอน้ำสำรอง (หลังซ่อมแซม)	45
รูปที่ 4.18 แสดงคราบเขม่าที่ติดภายในห้องเผาไหม้ (ก่อนทำความสะอาด)	46
รูปที่ 4.19 แสดงคราบเขม่าภายในห้องเผาไหม้ (หลังทำความสะอาด)	46
รูปที่ 4.20 แสดงจุดที่เกิดความเสียหายบริเวณจุดยึดห่อฉีดไอน้ำอุ่นน้ำป้อน (ก่อนซ่อมแซม)	47
รูปที่ 4.21 แสดงจุดยึดห่อฉีดไอน้ำอุ่นน้ำป้อน (หลังซ่อมแซม)	47
รูปที่ 4.22 รอยร้าวบริเวณอิฐทนไฟของถังน้ำป้อน (ก่อนซ่อมแซม)	48
รูปที่ 4.23 อิฐทนไฟของถังน้ำป้อน (หลังซ่อมแซม)	48
รูปที่ 4.24 ห่อน้ำเข้ากระจากดูรัดบัน้ำ (หลังซ่อมแซม)	49
รูปที่ 4.25 การติดตั้งห่อระบายน้ำข้างภายในปล่องควน	49
รูปที่ ก.1 แสดงตำแหน่งจุดที่ทำการตรวจสอบความหนาของผนังหม้อไอน้ำ	56
รูปที่ ก.2 แสดงตำแหน่งจุดที่ทำการตรวจสอบความหนาของผนังห่อไฟไหญ่	57
รูปที่ ก.3 แสดงตำแหน่งจุดที่ทำการตรวจสอบความหนาของห่อควนด้านล่าง	58
รูปที่ ก.4 แสดงตำแหน่งจุดที่ทำการตรวจสอบความหนาของห่อควนด้านบน	59
รูปที่ ก.5 แสดงตำแหน่งจุดที่ทำการตรวจสอบความหนาของผนังถังน้ำป้อน	60
รูปที่ ก.6 แสดงตำแหน่งจุดที่ทำการตรวจสอบความหนาของห่อฉีดไอน้ำ อุ่นน้ำป้อน	61
รูปที่ ข.1 วาล์วทรงกลม	71
รูปที่ ข.2 ปลั๊กวาล์ว	72
รูปที่ ข.3 เกทวาล์ว	72
รูปที่ ข.4 บอลล์วาล์ว	73

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ ข.5 เชค瓦ล์แบบสวิงและแบบลูกสูบ	73
รูปที่ ข.6 วาล์วลดความดัน	74
รูปที่ ข.7 เครื่องวัดระดับน้ำแบบหลอดแก้วกลม	75
รูปที่ ข.8 ลิ้นนิรภัยแบบตุ่มน้ำหนัก	79
รูปที่ ข.9 ลิ้นนิรภัยแบบคานดีด	79
รูปที่ ข.10 ลิ้นนิรภัยแบบสปริง แบบ POP SAFETY	80



สารบัญกราฟ

หน้า

กราฟที่ ข.1 แสดงปริมาณการสูญเสียความร้อนจากผิวท่อเปลือยและท่อที่หุ้มฉนวน 82



ดำเนินการทดสอบ

สัญลักษณ์

ความหมาย

หน่วย

HRSG

Heat Recovery Steam Generator

-

PT Test

Penetrant Test

-

UT Thickness Test

Ultrasonic Thickness Test

-

