

สารบัญ

หน้า

ใบรับรองโครงการวิจัย

บทคัดย่อภาษาไทย ๗

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ๘

กิตติกรรมประกาศ ๙

สารบัญ ๑

สารบัญภาพ ๙

สารบัญตาราง ๑๔

1 บทนำ ๑

 1.1 หลักการ และเหตุผล ๑

 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ ๒

 1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน ๒

 1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ ๒

 1.5 ขอบเขตการศึกษา ๒

 1.6 ตารางการทำภาระวิจัย ๓

2 หลักการและทฤษฎี ๔

 2.1 ประวัติโรงประปามหาวิทยาลัยนเรศวร ๔

 2.2 ระบบการผลิตและการกรองน้ำประปาทั่วไป ๖

 2.3 ชนิดและแบบของปั๊ม ๘

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.4 วิวัฒนาการของการบำบัดรักษา.....	9
2.5 ความจำเป็นของแผนการบำบัดรักษา.....	11
2.6 หลักของแผนการบำบัดรักษา.....	11
2.7 วิธีการวางแผนซ้อมบำบัดรักษา.....	13
2.8 การประเมินผลระดับของกิจกรรมซ้อมบำบัด.....	13
2.9 การเก็บข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการบำบัดรักษา.....	13
2.10 การบำบัดรักษาเชิงป้องกัน.....	15
2.11 แผนการบำบัดรักษาเชิงป้องกัน.....	19
3 วิธีดำเนินการ.....	22
3.1 เก็บข้อมูลเบื้องต้นของโภภัตตาน้ำประปามหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งที่ 3.....	22
3.2 วิเคราะห์หน้าปัญหาที่อาจเป็นสาเหตุการขัดข้องของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ ทำการศึกษาเพื่อจัดทำฐานแบบแผนการซ้อมบำบัดรักษา.....	22
3.3 จัดทำแผนระบบการซ้อมบำบัดรักษาโภภัตตาน้ำประปามหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งที่ 3.....	23
3.4 เขียนและลงข้อมูลในโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (Microsoft Access)	23
3.5 สรุปผลการวิจัย.....	23
4 ผลการดำเนินการวิจัย.....	24
4.1 ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องของโภภัตตาน้ำประปามหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งที่ 3.....	24
4.2 ข้อมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทำการศึกษา.....	25

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.3 การวิเคราะห์หาสาเหตุที่อาจทำให้เกิดการขัดข้องของอุปกรณ์โดยใช้แผนผังก้างปลา.....	25
4.4 การตรวจเช็คอุปกรณ์ของระบบ PM.....	31
4.5 การหยุดซ่อมใหญ่ประจำปีของเครื่องสูบน้ำแรงต่ำและเครื่องสูบน้ำแรงสูง.....	48
4.6 แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน.....	56
4.7 ระบบฐานข้อมูลของการซ่อมบำรุง.....	59
5 สรุปผลการวิจัย.....	62
5.1 สรุปผลการวิจัย.....	62
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	62
บรรณานุกรม.....	65
ภาคผนวก.....	66
ภาคผนวก ก ขั้นตอนการปฏิบัติงานของอุปกรณ์.....	67
ภาคผนวก ข ข้อมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทำการศึกษา.....	71
ประวัติผู้วิจัย.....	79

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 แสดงโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 1.....	5
2.2 แสดงโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2.....	5
2.3 แสดงโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 3.....	6
2.4 แสดงขั้นตอนการผลิตน้ำประปา.....	7
2.5 แสดงวิวัฒนาการของการบำบูรุงรักษา.....	12
2.6 แสดงการบำบูรุงรักษาเชิงป้องกัน.....	17
2.7 แสดงประเภทของการบำบูรุงรักษา.....	21
2.8 แสดงแผนการบำบูรุงรักษา.....	21
4.1 แสดงขั้นตอนการผลิตน้ำประปางองโรงผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งที่ 3.....	24
4.2 แสดงการวิเคราะห์เหตุขัดข้องของปัจมี.....	26
4.3 แสดงการวิเคราะห์เหตุขัดข้องของอ่างเก็บน้ำดี.....	27
4.4 แสดงการวิเคราะห์เหตุขัดข้องของถังคลอรีน.....	28
4.5 แสดงการวิเคราะห์เหตุขัดข้องของมอเตอร์ใบพัดของถังคลอรีน.....	29
4.6 แสดงการวิเคราะห์เหตุขัดข้องของแรงงานจราไฟฟ้าควบคุม.....	31
4.7 แสดงแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมบำบูรุงรักษาที่ใช้ในปัจจุบัน.....	35
4.8 แสดงการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ.....	49
4.9 แสดงช่วงของการสันทิยอมรับได้.....	50
4.10 แสดงวิธีการตัดแกلنด์ชีลแบบแพคกิ้ง.....	51
4.11 แสดงตำแหน่งรอยต่อของแผ่นแพคกิ้งต้องทำมุม 90 องศา กับแผ่นไกล์เดียง.....	51
4.12 แสดงรอยต่อของแพคกิ้งแต่ละแผ่น.....	52
4.13 แสดงรายการการบำบูรุงรักษาอ่างเก็บน้ำดี.....	54

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.14 แสดงรายการการบำรุงรักษาถังคลอรีน.....	54
4.15 แสดงรายการการบำรุงรักษาอเตอร์ไบพัตของถังคลอรีน.....	55
4.16 แสดงรายการการบำรุงรักษาแพงวัจไฟฟ้าควบคุม.....	56
4.17 แสดงข้อมูลของอุปกรณ์ในโรงประปามหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งที่ 3.....	59
4.18 แสดงการตรวจเช็คประจำวันของเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ.....	59
4.19 แสดงการตรวจเช็คประจำเดือนของเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ.....	60
4.20 แสดงการตรวจเช็คประจำปีของเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ.....	60
4.21 แสดงผลการตรวจเช็คหยุดชั่วคราวบำรุงรักษาประจำปี.....	61

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1-1 แสดงตารางการวิจัย.....	3
4-1 แสดงตารางการตรวจดูเครื่องสูบนำ.....	32
4-2 แสดงตารางการตรวจเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้า.....	33
4-3 แสดงใบตรวจเช็คระบบเครื่องสูบนำประจำวัน.....	36
4-4 แสดงใบตรวจเช็คระบบเครื่องสูบนำประจำเดือน.....	37
4-5 แสดงใบตรวจเช็คระบบเครื่องสูบนำประจำปี.....	38
4-6 แสดงการปรับปุ่งแก๊สในแจ้งซ่อมที่ใช้ในปัจจุบัน.....	47
4-7 แสดงเสียงของมอเตอร์.....	50
4-8 แสดงช่องว่างระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา กับโลหะของเบริ่ง.....	52
4-9 แสดงช่องว่างระหว่างใบพัด กับ เวนลูกสูบ.....	53
4-10 แสดงแผนกราฟบาร์วัดรักษา เชิงป้องกัน.....	57
4-11 แสดงแบบฟอร์มการซ่อมบำรุงรักษา.....	58