
บทที่ 3

การดำเนินงานวิจัย

3.1 ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของเครื่องกัด CNC

เครื่องกัด NC ที่ได้ทำการคำเนินงานวิจัยเป็นเครื่องกัด NC ของ MAKINO FANUC 3000C ข้อมูลรายละเอียดของเครื่องที่ศึกษาได้คือ

- เป็นเครื่อง Machining center ชนิด 3 แกน (เพลาตั้ง) ประกอบด้วยแกน X, Y, Z
- มีชุด control copy set ควบคุม โดยระบบไฟฟ้า
- สามารถสั่งการให้เครื่องทำงานได้ด้วยการป้อนคำสั่งให้เครื่องทำงานด้วยเทปกระดาษ ผ่านเครื่องอ่านเทปกระดาษ เป็นระบบอัดโนมัติ และ Manual
- มีระบบการอ่านดำแหน่งระยะการเคลื่อนที่ของโต๊ะงาน เป็นแบบ Resolver



(ก) ตัวเครื่องจักร(ด้านหน้า)

แถน X

Ę.

٤.

(ข) ตัวเครื่องจักรและโต๊ะงาน


รูปที่ 3.1 แสดงตัวเครื่องจักร

รายถะเอียดของขนาคมอเตอร์ที่ใช้กับเครื่องจักร มีดังนี้

FANUC DC Servo Motor Model 20 w	Type A06B 0605-B021 (1/5P)
---------------------------------	----------------------------

Power	5		hrs.	AMP	24		А.
VOLT	130		v.	RPM	1000		rmp
EXCIT	PERM. MA	GNET		INSULATION	CLASS	Н	
ТАСНО	VOLT 6	V/krpm		AMB. TEMP.	40 °C		
DATE 8	1.4						

6



รูปที่ 3.2 แสดงมอเตอร์แกน X

<u>แกน Y</u>

ī

ť

Ç


 \mathbf{C}

FANUC DC Servo Motor Permanent Magnetic DC Servo Motor 20 W - 1/5 P Туре 78.3 T - 850024 No Date (a) รูปที่ 3.3 แสคงมอเตอร์แกน 3 <u>แกน Z</u> FANUC DC Servo Motor Permanent Magnetic DC Servo Motor 20 W – 1/5 P Туре Date T - 850023 No 78

รูปที่ 3.4 แสคงมอเตอร์แกน Z

Spindle.

FANU	C DC Spindle	Motor Model	5	TYPE	A063B-080	6-B001	9
NO. C9	35S0001			DATE	98.11		•
Rating	CONT. / 30 I	MIN			5/7.5 kw		
AMP	CONT. / 30 I	MIN		А			
VOLT	220	V	RPN	1	1160/3500	rpm	




3.2การศึกษาระบบการทำงานของเครื่องจักร

j.

เนื่องจากเครื่องจักรเป็นเครื่องเก่าที่มีอายุการใช้งานมานาน ทำให้ชิ้นส่วน, อุปกรณ์บางชุด มีการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ จึงไม่สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลระบบการทำงานของเครื่องจักรที่สามารถศึกษาได้แสดงดัง รูปที่ 3.6

จากระบบการทำงานแบบเดิมนี้ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ถ้าสมัยรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ก็ได้ ชำรุดและสูญหาย สายไฟฟ้าและสายนำสัญญาณถูกคัดชำรุดและเสียหาย สภาพเครื่องจักรจึงไม่ สามารถใช้งานได้ในปัจจุบัน เพื่อให้เครื่องจักรกลับมาใช้งานได้ จึงต้องมีการแก้ไขและคัดแปลง เครื่องจักรใหม่ในส่วนต่างๆ



;

1] -

٤

٤.

า. รูปที่ 3.7 แสคงชุดประมวลผลเดิม (Control Unit)

39

- ชุดระบบอ่านดำแหน่งการเคลื่อนที่แบบ Resolver เปลี่ยนเป็นระบบอ่านดำแหน่งแบบ Encoder : Heidenhain รุ่น ROD 456 จำนวน 3 แกน X, Y, Z โดยจะต้องทำการคัดแปลงสร้าง ฐานรับ Encoder ใหม่ และสร้างคลัปปลิงสำหรับเชื่อมต่อ Encoder และแกน Motor

รูปที่ 3.8 แสดง อุปกรณ์อ่านคำแหน่ง Resolver

อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ไม่ได้ไช้งานในระบบการทำงานแบบใหม่ เช่นชุดลอกลาย (Copy set), เครื่องอ่านพันช์เทป (Punch paper tape)

ติตตั้งและเดินสายไฟฟ้าและสายนำสัญญาณใหม่ ในส่วนที่มีการชำรุดและส่วนที่มีการเปลี่ยน แปลงอุปกรณ์ดิดตั้งเข้าไปใหม่

ก. รูปที่ 3.9 มสุดงสายไฟและสายนำสัญญาณก่อนที่จะมีการปรับปรุง แก้ไข

โดยขั้นตอนในการปฏิบัติงานนั้นสามารถที่จะแบ่งขั้นตอนการคำเนินการวิจัยทั้งหมดออก

เป็น 2 ส่วน คือ

t

RESOLVER

- การแก้ไขคัดแปลงด้านเครื่องจักร
- การแก้ไขดัดแปลงด้านระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม


3.3 การแก้ไขดัดแปลงด้านเครื่องจักร

1.

Ł


¥.

1. ถอดชุดลอกลาย (copy set) ออกเนื่องจากไม่ได้นำมาใช้งานกับชุด Controller TNC 310 ที่จะทำติดตั้งใหม่ และทำการออกแบบฝาครอบ ตรงบริเวณที่ถอดชุดลอกลายออก



รูปที่ 3.10 ชุดลอกลายและบริเวณที่ทำการถอดชุดลอกลายออก

2. ออกแบบและสร้างสู้สำหรับ ชุด Controller Heidenhain TNC 310 เพื่อทำการแขวนยึด ติดกับเครื่องจักร โดยทำการสึกษา Dimension ของชุด Controller




รูปที่ 3.11 แสดงหน้าจอ Controller TNC 310

3. การตรวจวัดค่าความคลาคเคลื่อนของชุด Ballscrew เป็นการตรวจวัดค่าความคลาด เคลื่อนเบื้องต้นของชุด Ballscrew ของทั้ง 3 แนวแกน (x,y,z) โดยทำการสร้างชุดวัดค่าความคลาด เคลื่อนขึ้นประกอบไปด้วย

- มือหมุนพร้อมสเกลอ่านค่าสวมต่อเข้ากับปลายแกน Screw
- ไดอัลเกจ 1ชุด

โดยใช้หลักการ การเคลื่อนที่ของชุด Screw ที่จะส่งแรงไปขับให้โต๊ะงานเคลื่อนที่ไป ความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเมื่อเริ่มหมุน Screw แล้วโต๊ะงาน (Table) ไม่เคลื่อนตามทันที กลับมีระยะการหมุนอิสระเกิดขึ้น เรียกว่าการเกิดมีระยะ Backlash ดังแสดงในรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 แสดงการเกิดระยะ Backlash

ซึ่งมีผลต่อการป้อนขนาดคำสั่งในการใช้งานกัดจริง ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานมีค่า Dimension ไม่ตรงตามที่เราต้องการจากการป้อนคำสั่งไป เนื่องจากระบบ encoder ที่ใช้วัดขนาด จะวัด และตรวจสอบค่า Dimension ผ่านทางการหมุนของมอเตอร์ ซึ่งเชื่อมต่อกับ Screw ทำให้ ระยะ Backlash ของ Screw มีผลโดยตรงกับการอ่านก่า Dimension ในการกัดชิ้นงานของ encoder

รูปที่ 3.13 แสดงลักษณะของ Ballscrew

วิธีการวัดค่า Backlash

٢.

¢

- คิดตั้งมือหมุนที่มีสเกลสำหรับอ่านค่าเข้ากับปลายบอลสกรู
- 2. คิดดั้ง ไดอัลเกจ ที่ Table โดยเทียบกับปลายสปันเดิลเป็นจุดอ้างอิง
- ทดสอบโดยการหมุนบอลสกรูโดยสังเกตที่ใดอัลเกง เมื่อเข็ม ใดอัลเกงขยับ แสดงว่า ไม่เกิดค่า Backlash ในทิศทางนั้น
- ทำการหมุนบอลสกรูกลับพิศโดยอ่านค่าของสเกลที่เริ่มหมุนกลับงนกระทั่งเข็มไดอัล เกงเริ่มขยับอีกครั้งจึงหยุด
- 5. อ่านค่าที่ได้และบันทึก
- 6. ทำการวัดค่าซ้ำ 8 ครั้ง ทั้ง 3 แนวแกน

ครั้งที่	แกน X (mm.)	แกน Y (mm.)	แกน Z (mm.)
1	1.6	1	1.2
2	1.8	0.9	1.6
3	1.8	0.9	1.6
4	1.8	1	1.8
5	1.6	1	0.8
6	1.6	1	1.8
7	1.6	1	0.8
8	1,6	10m	0.8
ค่าเฉลี่ย	1.68 mm.	0.98 mm.	1.3 mm.

การวิเคราะห์ค่า Backlash ที่วัดได้

ผลการทดสอบการวัดระยะ Backlash

สเกลที่มือหมุนต้องนำมาแปลงเป็นระยะเคลื่อนในแนวแกนเพื่อแปลงเป็นค่า Backlash ที่

บอลสกรูทั้ง 3 แกน เป็นสกรูแบบหนึ่งปาก ดังสมการ

P คือ ระยะพิตช์

Le = P

เกิดขึ้น

Le คือ หลิด ระชะทางที่สกรูเคลื่อนที่ได้ตามแนวแกนและสกรูในขณะที่สกรู

หมุนไปหนึ่งรอบ

รูปที่ 3.14 แสดงสกรูหนึ่งปาก

ระยะพิตช์ของบอลสกรูทั้ง 3 แนวแกน คือ 10 mm.

ทำให้การหมุนมือหมุน 1 รอบโดยมาตรฐานจะทำให้แนวแกนเคลื่อนที่ไป 10 mm. จึงทำ ให้ 1 หน่วยของสเกลมือหมุนเท่ากับ 0.2 mm.

...

L.

٤

λ.

ค่า Backlash ในแนวแกนค่างๆที่ได้จากการทคสอบสรุปได้ดังนี้

แนวแกน X เท่ากับ 1.68 mm.

แนวแกน Y เท่ากับ 0.98 mm.

แนวแกน Z เท่ากับ 1.3 mm.

ระยะ Backlash ที่ทำการวัดค่าได้นั้นเป็นค่าเบื้องค้นที่ค่อนข้างหยาบ เนื่องจากไม่สามารถ หาเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานได้ จึงจำเป็นที่จะต้องทำการดัดแปลงและสร้างเครื่องมือวัดขึ้นเองจึง

มีผลให้ค่าความแม่นยำถดน้อยถง โดยในการทดสอบครั้งนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อ แสดงให้เห็นว่า มี ระยะ backlash เกิตขึ้นในแนวแกนต่างๆ ซึ่งสามารถตั้งสมมติฐานได้ว่าเกิดระยะ backlash ขึ้นในทุก แนวแกน ซึ่งจะต้องทำการแก้ไขต่อไป


รูปที่ 3.15 แสดงการถอดBallscrew

4. ทำการคัดแปถงและออกแบบชุตคลัปปลิงเพื่อติดตั้ง Encoder เนื่องจากได้มีการเปลี่ยน แปลงระบบวัดดำแหน่งจากเดิม ที่เป็น Resolver เป็นแบบ encoder เพื่อให้เกิดความละเอียดขึ้นใน การวัดดำแหน่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร โดย Encoder ที่ใช้เป็นของ Heidenhain รุ่น ROD 456 โดยต้องต่อตรงเข้ากับแกนหมุนของ Motorในแต่ละแนวแกน ซึ่งต่างกับระบบวัด ดำแหน่งแบบ Resolver ที่เป็นระบบเดิม จึงค้องทำการออกแบบและดัดแปลงสร้างฐานเพื่อเป็นตัว กลางยึดกับมอเตอร์กับ Encoder ขึ้นเพิ่มเติม เพื่อให้ Encoder สามารถทำงานได้โดยขั้นตอนดังกล่าว เริ่มจาก (Drawing แสดงในภาคผนวก ค.)

- ถอดชุด Resolver ออก
- ออกแบบชุดคลัปปลิงใหม่พร้อมทั้งออกแบบฐานรองรับเพื่อใช้ประกอบกับ
 - ชุด Encoder

ť.

C



ภาพที่ 3.16 Encoderรุ่น ROD 456 ของ HEIDENHAIN

ในการออกแบบชุดคลัปปลิงนั้นเพื่อส่งผ่านแรงจากท้าย Motor ในแค่ละแนวแกน ให้กับ Encoder เนื่องจากชุดคลัปปลิงที่มีขายอยู่ในท้องตลาดมีราคาสูง เพื่อเป็นการลดด้นทุนใน การซ่อมแซม จึงได้ทำการออกแบบและสร้างชุดคลัปปลิงขึ้นเอง โดยใช้หลักการให้คลัป ปลิงเป็นตัวดัวส่งผ่านแรงจากท้าย Motor ให้กับแกนของ encoder ให้หมุนไปพร้อมๆ กัน ตัวส่งผ่านแรงนี้ได้ทำการออกแบบโดยใช้ สปริงแข็งสามารถยึดหยุ่นได้ เพื่อป้องกันการ

เกิด Moment คัดซึ่งจะเกิดในแกนเหล็กเพลาทำให้เกิดรอยแคกร้าวและหักได้

ξ.

Ċ

Ċ



รูปที่ 3.18 แสคงแผนผังระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับ DC-SERVO DRIVE

45







